331.2 P 817

> Управление промысловой кооперации при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР 1

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК

> ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

коиз · 1950

485707



У ПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР

331.2 P817-

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫИ СПРАВОЧНИК

Ж ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ВСЕСОЮЗНОЕ КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
М О С К В А

1950

СОУНБ им. В. Г. Еслинского Обменный фонд 3-31.20:66.

ПРОИЗВОДСТВО ЗАМАЗКИ

1. Замесчик (бригадир) — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка мешалки мелом и маслом; наблюдение за процессом размешивания; определение степени готовности замазки.

Должен знать: рецептуру замазки; технические условия на готовую продукцию.

Должен уметь: производить смешивание сырья и регулировать работу мешалки.

2. Замесчик — 4 разряда

Характеристика работы. Подноска мела и масла к мешалкам; взвешивание бочек с замазкой; маркировка.

Должен уметь: обращаться с весами.

3. Подсобный рабочий — 3 разряда

Характеристика работы. Подкатка бочек с маслом в цех; вывоз готовой продукции.

производство эмалевых и масляных красок

4. Замесчик — 5 разряда

Характеристика работы. Взвешивание пигментов со связующими по рецентуре; загрузка в мешалку; наблюдение за процессом смешивания; выгрузка готового замеса из мешалки в окоренок и подвозка к краскотерочным машинам.

Должен знать: номенклатуру пигментов и связующих, рецентуру замеса и технологию краскотерочного производства; технологические условия на содержание пигмента.

Должен уметь: обращаться с весами и механической мешалкой.

5. Бригадир краскотёрочного, замесочного и разливочного отделения — 7 разряда (от 10 краскотёрок и выше)

Характеристика работы. Руководство процессом составления змалевых тимсляных красок по цветам и оттенкам; регудирование краскотеричку машин; ведение производственного учета; контроль качества выпускаемой продукции; инструктаж рабочих-краскотерод, замесчиков развивальщиков и разводчиков.

Должен знать: технические требования на качество сырья и его свойства; технологический процесс производства красок;

правила техники безопасности.

Должен уметь: регулировать работу бригады, обращаться с механическим оборудованием.

6. Краскотёр - 5 разряда

Характеристика работы. Пропуск готовой замешанной пасты через краскотерочные валы необходимое количество раз в зависимости от сорта красок; регулирование краскотёрочных валов.

Должен знать: состав краски; технические условия пере-

тира; правила техники безопасности.

Должен уметь: разбираться в цветах и тонах красок; регулировать работы краскотерочных машин и определять степень готовности краски.

7. Разводчик — 5 разряда

Характеристика работы. Наполнение разводочных мешалок готовой пастой; загрузка олифы или лака в мешалки; наблюдение за размешиванием пасты в мешалки; розлив разводимой краски в тару.

Должен знать: состав краски; устройство и принцип работы мешалки; правила техники безопасности; рецептуру состава.

Должен уметь: обращаеться с механической мешалкой, определять степень готовности разводимой краски, разбираться в цветах.

8. Разливщик — 4 разряда

Характеристика работы. Розлив краски в бочки и банки разной емкости; развешивание, укупорка, паклейка этикеток и укладка в ицик.

Должен уметь: правильно и быстро взвешивать фасуемую продукцию.

9. Упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Укладка банок в ящики, заколачивание ящиков, нанесение трафарета и укладывание ящиков в штабели. Должен знать: номенклатуру красок для проставления трафарета в соответствии с цветом и номером анализа.

Должен уметь: правильно уложить банки в ящик, плотно заколотить.

10. Подсобный рабочий - 3 разряда

Характеристика работы. Подвозка сырья из склада в цех; отвозка готовой продукции в складское помещение и укладка в ярус; выполнение других подсобных работ по цеху.

ПРОИЗВОДСТВО ОЛИФЫ НАТУРАЛЬНОЙ, ИСКУССТВЕННОЙ, МАСЛЯНЫХ ЛАКОВ И СИККАТИВОВ

11. Старший олифовар (бригадир) — 7 разряда

Характеристика работы. Подготовка коглов к варке; осмотр котлов и проверка их состояния; самостоятельное ведение процесса варки масел и олифы; инструктаж и руководство рабочими.

Должен знать: различные наименования растительных масся; масла, пригодные для производства олифы, и соврежание, свойства и назначение, применение сиккативов в производстве олифы; допустимый температурный режим варки олифы для масса различного наименования; растворители, применяемые в олифоварочном производстве, правла обращения с ними; технический процесс варки олифы, правила техники безопасности.

Должен уметь: подготовить оборудование и сырье для варяк олифы; самостоятельно вести процесс варки; определять качество и стейень готовности олифы и масла; отбирать пробу для анализа; определять момент окончания варки по внешним признакам; регулировать теплевой процесс варочных коглов.

12. Олифовар — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка котлов маслами, канифолью и прочим сырьем; варка массы и резината; смещение резината с массой в варочном котле; добальение части разбавителя; сливание в отстойники для охлаждения; перекачка олифы в баки-хранилища.

Должен знать: протекающие реакции (омыление, получение сиккативов и пр.); правила техники безопасности.

Должен уметь: производить загрузку сырья в котел; пользоваться приспособлениями и инструментом; обращаться с термометром; производить выгрузку готовой продукции из варочных коглов.

13. Подручный олифовара — 4 разряда

Характеристика работы. Подвозка в цех сырья в бочки барабанах; отвешивание сырья и размешивание его в котлах; вымоска и выкатка порожней тары.

производство спиртовых лаков

14. Составитель спиртовых лаков - 6 разряда

Характеристика работы. Взвешивание материалов, загрузка сырья и спирта в мешальные баки; наблюдение за процессом растворения и слив чистого лака из баков в бутыли; фильтрация лака через ткань или сито.

Должен знать: технологический процесс, рецептуру и технические условия на спиртовые лаки, свойства и качества сырья.

Должен уметь: обращаться с механическими мешалками; определять степень готовности лака.

15. Аппаратчик — 5 разряда

Характеристика работы. Подноска материалов; дробление смолы; перекачка спирта в мешалки; слив лака в фильтры и бутыли.

Должен знать: все виды сырья и его свойства, рецептуру лаков, правила техники безопасности.

Должен уметь: обращаться с мешалкой и определять готовность лака.

16. Помощник аппаратчика - 4 разряда

Характеристика работы. Выкатывание и взвешивание барабанов со спиртом и бочек со смолой; дробление смолы; мойка посуды и отвозка на склад готовой продукции; отжим лаковой грязи на ручном прессе.

производство цинковых сухих белил способом «ветерилля»

17. Старший выжигальщик - 7 разряда

Характеристика работы. Составление шихты по установленной рецептуре; загрузка печи шихтой; наблюдение за степенью накала печи и химическим процессом. Должен знать: технологию получения белил и температурный режим работы ветерилльных печей; технические условия на белила.

Должен уметь: загружать печь шихтой; регулировать температуру печи и пользоваться измерительными приборами.

18. Выжигальщик - 6 разряда

Характеристика работы. Подача сырья в цех; составление шихты под наблюдением бригадира; загрузка шихты в печь; шуровка; подкладывание шлака и выполнение других работ, связанных с процессом получения белил.

Должен знать: правила загрузки печи и составление шихты

по установленной рецептуре.

Должен уметь: подбирать компоненты шихты и правильно загружать печь.

19. Упаковщик — 3 разряда

Характеристика работы. Выемка из ларя сухих белид и высыпка их в бочки: перемещивание и уграмбовывание.

Должен уметь: обращаться с весами.

20. Прокальщик -- 6 разряда

Характеристика работы. Загрузка ветерилльных белил в прокалочную печь; наблюдение за температурным режимом и степенью готовности прокалки.

Полжен знать: технологический процесс прокалки.

Должен уметь: регулировать подачу жидкого топлива в печь, вести температурный режим и определять готовность прокалки по наружному виду.

ПРОИЗВОДСТВО ЦИНКОВЫХ СУХИХ БЕЛИЛ МУФЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ

21. Старший печевой (бригадир) - 6 разряда

Карактеристика работы. Дробление цинка; взвешивание его и загружка в муфели; шуровка муфелей; наблюдение за варовым котлом; выемка белил из окислительных колодцев и подача их в сеялку, выемка лопнувших муфелей; прокладка и вставка в печь новых муфелей.

Должен знать: технологию получения белил; температуру палажения и кипения цинка, температуру образования окиси цинка и сгущения парообразиой окиси; технические условия.

Должен уметь: подбирать различные сорта цинка для получения белил требуемого качества и оттенка.

22. Печевой -- 5 разряда

Характеристика работы. Подноска и дробление цинка: шуровка муфелей в печи; накачивание мазута в напорный бак и воды в паровой котел; загрузка коксом генераторной печи; подноска кокса и выноска шлака.

Должен знать: конструкцию печей и парового котла.

Должен уметь: инструктировать работающих в отсутствие старшего печевого.

23. Упаковщик —4 разряда

 Характеристика работы. Выемка белил из уловителей; отсев белил; ссыпка белил в закрома, перемешивание их и утрамбовка; отвешивание тары для упаковки белил.

Должен знать: технические условия на готовые белила. Должен уметь: определять качество белил; смешивать разные сорта бедил для получения продукции в соответствии с техническими условиями.

24. Плавильщик — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка отходов цинка в котел; размешивание цинка в котле; снятие изгарины при расплавлении; слив расплавленного цинка в формы и взвешивание его.

Должен знать: температуру плавления цинка и других

металлов (свинца, железа и т. д.).

Должен уметь: использовать сырье различного качества; вести процесс плавления с наименьшими затратами топлива.

ПРОИЗВОДСТВО РТУТНОЙ КИНОВАРИ

25. Старший аппаратчик - 6 разряда

Характеристика работы. Отвешивание ртуги и серы; загрузка их в банки и перемешивание в качалке для получения смеси; наблюдение за ходом реакции соединения ртути с серой; отработка черной ртутной киновари с добавлением раствора едкого калия до приведения в красную модификацию; общее наблюдение за всеми последующими процессами,

Должен знать: условия реакции соединения ртути с серой и условия перевода черной модификации сернистой ртути в красную. Должен уметь: пользоваться специальной мешалкой и определять окончание процесса получения киновари по внешним признакам.

26. Аппаратчик — 5 разряда

Характеристика работы. Взвешивание сырья и загрузка его в бутыли и в качалку; смазка машин и моторов; просемание серы; промывка ргутной киновари, помол ее и упаковка в банки.

Должен знать: технические условия на ртутную киноварь. Должен уметь: определять необходимую степень помола ртутной киновари.

27. Промывальщик — 4 разряда

Характеристика работы. Отфильтровывание ртутной киновари от грязных жидкостей; промывание и вторичное фильтрование после взбалтывания массы; наблюдение за процессом сушки.

Должен уметь: определять длительность промывки и окончание процесса сушки.

производство сульфопона и цинкопона

28. Старший аппаратчик — б разряда

Характеристика работы. Загрузка чана шинковыми солями (серножислый цинк или хлористый цинк) и растворение их; анализ раствора цинковых солей на присутствие тяжелых металлов (железа, меди); очнстка раствора от тяжелых металлов; загрузка чана сернистым натрием и гипсом и осаждение сульфопона или цинкопона; промывка реактивной смел.

Д ол же н з н а т ь состав и свойства сервистого цинка, хдористого цинка, сернистого натра и гипса, а также сульфопона и цинкопона; нежелательные примеси, содержащиеся в исходном сырье (сернокислом цинке); отрицательное влияние, оказываемое на качество сульфопона и цинкопона присутствием в исходном сырье тяжелых металлов; условия осаждения цинкопона и сульфопона; применение сульфопона и цинкопона.

Должен уметь: производить проверку присутствия тяжелых металлов в сернокислом или в хлористом цинке и очистку его; доводить реакцию осаждения до конца и проверять на полноту осаждения.

29. Младший аппаратчик - 4 разряда

Характеристика работы. Разбивка барабанов с сернистым натрием; заливка котла горячей водой; загрузка котла сернястым натрием и растворение натрия в горячей воде до необходы. мой концентрации; загрузка фильтровальных мешков сульфопоном и иникопоном и выгрузка их с фильтров.

Должен уметь: определять концентрацию раствора сернистого натра; своевременно выгружать материал из фильтра; обращаться с сернистым натонем.

Должен знать: свойства сернистого натра, гипса, сульфопона и цинкопона; условия осаждения сульфопона и цинкопона и применение их.

30. Сушильщик - 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка осадка из фильтров в ручной пресе и выгрузка осадка; загрузка сульфопона или цинкопона в сушняку на лотках; перемещивание сульфопона или цинкопона на лотках для равномерной сушки; выгрузка сульфопона из сушники; наблюдение за температурой в сушнике и за процессом сушки.

Должен знать: температуру сушки; влажность материала до и после сушки; продолжительность сушки; устройство сушилки.

Должен уметь: соблюдать определенные температурные умотовия сушки; определять конец сушки; своевременно выгружать материал ва сушки.

31. Прокальщик — 6 разряда

Характеристика работы. Загрузка печи сульфопоном и цинкопоном; шуровка печи; наблюдение за температурой печи; загрузка сульфопона (или цинкопона) в бак с водой и гашение его; загрузка на фильтры и фильтрация массы.

Должен знать: устройство и температурный режим neur, применение сульфопона и цинкопона; продолжительность прокалки. Должен уметь: определять качество прокалки по внешнему

должен у меть: определять качество прокалки по внешисму виду; соблюдать определенные температурные условия и определять конец обжига.

произволство сухих красок

(крон, берлинская лазурь, бакан, зелень и другие)

32. Бригадир аппаратчик — 7 разряда

Характеристика работы. Наблюдение и участие в отвешивании сыры: глега свинцового, хомпика, кислот, синьматра, синькалия, железого купороса и др. согласно рецентурам, притоговление растворов потребной копцентрации; наблюдение за технологическим процессом; ведение реакций получения кронов и лазури; наблюдение за промывкой красок; определение окончания процесса и отбор пробы на анализ; наблюдение за разборкой и сборкой фильтрпрессов; руководство и инструктаж рабочих своей бригады. Должен знать: устройство аппаратуры, технодогический процесс получения красок; виды и свойства сырыя, применяемого в производстве красок; технические условия на сыры и готовую продукцию; нормы расхода сырья и правила техники безопасности при работе с медотами и щелочами.

Должен уметь: вести реакцию получения красок (замещения, соединения, окисления, диазотирования); регулировать температуру; уметь обращаться с аппаратурой: мешалкой, фильтрпрессами, монжус, компрессором и электрическими моторами; принимать меры предосторожности при работе с берголеговой солью.

33. Аппаратчик — 5 разряда

Характеристика работы. Подноска, загружка сырьк в правраты по заданным рецентурам, перемешрвание и спуск смесе в реактор; подача раствора и промывка красок; отжимка готовой продукции на прессах; разгрузка фильтрпесса с подачей на сущияку и с раскладыванием на противни.

При выпуске красок в пасте — упаковка в бочки, взвещивание

и маркировка.

и маркировка. Должен знать: устройство аппаратуры, фильтрпрессов, принцип работы компрессора; процесс приготовления растворов и красок, их свойства и качества; правила техники безопасности при работе с кислотами.

Должен уметь: обращаться с анпаратурой (компрессором, мешалкой, фильтпрессом, сушилкой, электрическим мотором,

монжус).

34. Мельник — 5 разряда

Характеристика работы. Взвешивание компонентов согласно рецентуре: скиси хрома, крона, лазури, других земляных красок, шпата или мела; загрузка бегулов или шаровой мельницы; наблюдение за размолом и смешиванием компонентов; выгрузка готовых красок; упаковка в бочки; взвешивание и маркировка; размол лазури на шаровой мельнице.

Должен знать: устройство мельницы; метод размола и смешивания краски на бегупах и в шаровой мельнице; качество перерабатываемого сырья и технические условия выпускаемой продук-

пии.

Дол жен у меть:, обращаться с бегунами и шаровой мельницей, с электрическим мотором; определять степень смешивания; тонину помола и равномерность смешивания краски с наполнителем.

производство урзола марок «д», «т» и «дс»

35, Бригадир — 7 разряда

Характеристика работы. Доведение температуры воды и маточника в мешалке до определенной температуры; наблюдение за пронессом травления, восстановления и нейтрализации; общее наблюдение и руководство за всем производственным процессом.

Должен знать: процессы травления, восстановления, нейтранзации, кристаллизации, фильтрования, плавления, переведения основной солы в сервокислую соль; промежуточные качественные анализы; правила техники безопасности.

Должен уметь: вести все вышеуказанные процессы и определять конец каждого процесса; инструктировать бригаду.

36. Аппаратчик — 6 разряда

Характеристика работы. Сливание восстановленного парафенилендиамина, фильтрование его чесрез мешки и кристаллизаторы; промывка шлака в мешалках и чистка мешалки; выборка кристаллов вы кристаллизаторов и загрузка их в плавильную печь; плавление пры определенной температуре; сливание сплавленного урзола в барабаны.

Должен знать: требуемую температуру плавления, устройство аппаратуры и принцип ее действия; правила техники безопасности.

Должен уметь: проводить процессы восстановления, фильтрования, кристаллизации и плавления.

37. Подсобный рабочий — 3 разряда

Характеристика работы. Просенвание металлических железных стружек; отвешивание кислот и стружек и подача их к мешалкам; мытье фыльтров; подготовка аппаратуры к сливу готового продукта; стивние раставоров на фильтры; чистка мешалки от промытого шлама и вынесение шлама из помещения; наполнение мешалки маточником; закрывание барабанов с урзолом, взвешивание и нанесение трафаретов.

Должен знать: правила обращения с сырьем и оборудованием; правила техники безопасности.

производство метил-виолета

38. Аппаратчик цеха полуфабриката «С» — 7 разряда

Характеристика работы. Промывка массы от поваренной соли; обработка нашатырным спиртом с последующим промыванием водой от медных солей; определение степени обработки массы водой и нашатырным спиртом.

Должен знать: технические требования на качествосарья и полуфабрикатов; технологический процесс; устройство аппаратуры; правила техники безопасности. Д олж ен у м етъ: вести процесс обработки нашатырным спиртом и водой от поваренной соли и медных солей; определять температуру в замесочных аппаратах; определять готовность массы по внешним признакам, производить анализ на чистоту промывки от меди.

39. Помощник аппаратчика — 4 разряда

Характеристика работы. Производство загрузки, выгрузки аппаратов и проссивание медного купороса; доставка полуфабрикатов в бункеры для растворения.

Должен знать: основные свойства сырья и полуфабрикатов, загружаемых и выгружаемых из аппаратов; порядок загрузки; правила техники безопасности.

Должен уметь: производить загрузку и выгрузку аппаратов; просеивать медный купорос.

40. Сушильщик солей — 5 разряда

Характеристика работы. Равномерная подача соли в барабаны через элеватор в соответствии с температурой воздуха и влажностью соли; наблюдение за степенью сухости соли, выходящей из барабана; производство периодического осмотра исправности действия механиямов и чистка барабанов.

Должен знать: устройство сущильного аппарата; технологический процесс сушки; свойства и качество поваренной соли; пра-

вила техники безопасности.

Должен уметь: равномерно питать элеватор солью; определать по внешнему виду качество соли; регулировать температуру поступнощего и выходящего воздуха; производить чистку барабана, шнека и элеватора.

41. Аппаратчик цеха растворения — 6 разряда

Характеристика выгрузка отнь. Загрузка реактора; фильтрация красителя; загрузка и выгрузка отстойника, растворение остатков: передача взвешенной продукции в уварочный цех.

Должен знать: основные свойства и качества сырья и полуфабрикатов; технологический процесс растворения; устройствои принцип работы аппаратуры; правила техники безопасности.

Должен уметь: производить загрузку реактора, фильтрацию; спускать солевой раствор из отстойника; производить выгрузку сметанообразного мети-виодета, производить растворение остатков.

42. Помощник аппаратчика — 4 разряда

X арактеристика работы. Очистка реактора от остатков; доставка остатков к дробилке и вальцовке; дробление и вальцовка остатков в аппарате для повторного растворения; очистка аппарата от отходов после повторного растворения и доставка отходов к месту упаковки; заготовление тары для сметанообразного метилвиолета, подача на весы и доставка его в уварочный цех.

Должен знать: свойства сырья и полуфабрикатов, загружаемых и выгружаемых из аппаратуры; правила техники безопасности.

Должен уметь: производить дробление остатков на дробилке и вальцовке, загрузку массы в реактор, выгрузку сметанообразного метил-виолета.

43. Уварщик — 6 разряда

Харажтеристика работы. Производство процесса уварки сметанообразного метил-виолета по сортам и назначениям; изготовление «плава» для чериильных таблеток по рецептуре; сдача готовой продужции в размольный цех и склад.

Должен знать: свойства и качество полуфабриката сметанообразной массы метил-виолета; процесс выпаривания «Экстры» из сметанообразного метил-виолета и варку «плава» для чернильных таблеток; правила техники безопасности.

Должен уметь: производить варку метил-внолета различных сортов; изготовлять «плав» для чернильных таблеток по рецептуре; определять готовность продукции по внешним признакам.

44. Аппаратчик-плавильщик — 6 разряда

Характеристика работы. Заружка «сметани» метилвиолета в выпарной аппарат и выгрузка готового метил-виолета на противни; варка «плава» подноска и установка противней с продукдией на охлаждение; выколачивание метил-виолета и «плава»; из противней; зваецивание готовой продукции.

Должен знать: свойства и качества полуфабрикатов сметанообразного метил-виолета; технический процесс плавления; правила техники безопасности.

Должен уметь: производить загрузку и выгрузку плавилькотелков; производить взвешивание продукции; регулировать работу котлов во время варки.

45. Размольщик — 7 разряда

X арактеристика работы. Дробление метил-виолета на дробияке и размол-на дисковой мельнице «Экспельсиор»; дробление «плава» для черивлывых таблеток; проверка годисти продукта на дробление; фасовка в тару; взвешивание и сдача готовой продукции на склал.

Должен знать: технологический процесс дробления и размогам метил-виолета; свойства метил-виолета и «плава»; правила техники безопасности; технические условия метил-виолета.

Должен уметь: производить размол и дробление метывиолета; обращаться с электромотором; различать сорта метилвиолета и «плава»; производить наладих удобильных машин; производить рассев помола и дробления до определенной тонины; фасовать и развешивать дробленный метил-виолет; доводить продукцию до определенной концентрации.

46. Бондарь-упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Вставка крышек в бочки; набивка обручей; забивка ящиков с таблетками и общивка проволокой или жестяной полоской; производство новых крышек и доньев для бочек; производство мелкого ремонта бочек и ящиков.

Должен знать: свойства метил-виолета; правила техники безопасности.

Должен уметь: выполнять бондарные работы.

производство ультрамарина и синьки

47. Подносчик — 3 разряда

Хар'актеристика работы: Подноска или подвозка со склада сырья и материалов в ультрамариновый цех; высылка в ящики или мешки ультрамариновой синьки; подноска ее в фасовочное отделение и ящиков с готовой продукцией — на склад.

Должен знать: места хранения сырья и материалов для ультрамаринового производства; наименование сырья, материалов и готовых изделий; применяющихся в производстве ультрамарина.

Должен уметь: определять по внешнему виду сырье для ультрамарина; отличать по внешнему виду синьку из ультрамарина от синьки метиленовой.

48. Сушильщик-прокальщик — 5 разряда

Характер истика работы. Загрузка вручную муфельной прокалочной печи; подъем посредством блока мешков с каолином и инфузорной землей на своды ультрамариновых печей; равномерное распределение по своду печей загрузочного продукта; наблюдение за процессом прокладки и просушки каолина и инфузорной земли; выгрузка прокладки и просушенных продуктов.

Должен знать: свойства и поведение каолина и инфузорной земли в процессе прокалки и просушки; конструкцию и особенности работы прокалочной печи; сорта каолина и инфузорной земли. Должен уметь: регулировать температуру прокалочной печи; определять готовность прокалки и просушки; различать сорта каолина и инфузорной земли.

49. Размольщик — 5 разряда

Характеристика работы. Производство навески сырья для ультрамариновой шихты и полуфабриката; загрузка в шаровую мельницу; пуск в действие; наблюдение за ее работой; выгрузка готового продукта.

Должен знать: состав шихты; принцип работы шаровой мельницы; технические условия на тонину помола; правила техники

безопасности.

Должен уметь: правильно загружать шаровую мельянцу меневой галькой и сырьем; пускать в действие и останавливать шаровую мельяницу; определять по внешенму вилу и растиранием между палыцами степень помола и готовность размалываемого продукта; определять время, необходимое для размола различных продуктов.

50. Набивщик-установщик — 6 разряда

Характеристика работы. Набивка тиглей шихтой, уканадка их отверстием к отверстию; обмазывание их в месте соединения отверилорной глиной; подноска тиглей с шихтой к ультримариновым печам и установка их в печи пирамидой в три ряда; по окончании обжига замазывание люков и отверстий в печах огнеупорной глиной.

Должен знать: состав шихты; сорта огнеупорных глин;

расположение прогаров на поде ультрамариновых печей.

Должен уметь: правильно набивать тигли шихтой, не допуская уплотнения; правильно устанавливать тигли в печь во набежание обвалов; определять пригодность тиглей и шихты для набивки; правильно обмазывать тигли глиной в месте соединения.

51. Обжигальщик — 7 разряда

Характеристика работы. Прочистка колосниковых решегок в топках ультрамариновых печей; осмотр и проверка дымовых борово; по получении анализа сырья составление решегок рых борово; по получении анализа сырья составление решегок шихих, ведение обжига ультрамарина и сырых тиглей; руководство загрузкой и выгрузкой печи; определение по накалу тиглей оковчания процесса обжига; наблюдение за печью во время томления; по окончании гомления взятие пробы ультрамариной руковской събернамариной роцесса ультрамаринобразования.

Должен знать: процесс ультрамаринообразования по всем его стадиям; конструкцию и принципы работы ультрамариновых печей; расположение шиберов, дымовых каналов, прогаров и вытяжных отверстий: количество колосников и зазоров между ними; сорт топлива; принципы работы всего оборудования ультрамаринового производства; правила техники безопасности.

Должен уметь: составлять рецептуру шихты по лабораторному анализу: определять органолептически качество сырья, шихты и полуфабриката ультрамарина; регулировать температуру обжига; определять температуру в печи по накалу тиглей; определять пригодность топлива для обжига; устанавливать моменты окончания обжига и томления печей; пускать в действие и останавливать вытяжное устройство.

Сортировшик-бракер — 6 разряда

Характеристика работы. Сортировка выгруженного из ультрамариновых печей ультрамарина; отборка брака; установление степени пригодности брака для переработки.

Должен знать: сорта ультрамарина; причины брака; мероприятия по борьбе с браком; технологический процесс производства.

Должен уметь: определять сорта и качество ультрамарина; отбирать брак.

53. Просеивальщик - 5 разряда

Характеристика работы. Просеивание ультрамарина на механической сеялке: загрузка и выгрузка просеянного ультрама-

Должен звать: устройство и принцип работы механической сеялки и обслуживание ее; технические условия просева ультрамарина.

Должен уметь: пускать и останавливать сеялку; определять тонину помола; отличать номера сит для сеялки.

54. Тигельщик-замесчик — 5 разряда

Характеристика работы. Замешивание вручную или на меланжере тигельной массы из огнеупорной глины и шамота; подноска готовой тигельной массы к тигельному станку; пуск в действие и остановка меланжера.

Должен знать: сорта огнеупорных глин и шамота, пригодных для изготовления тиглей; состав тигельной массы; необходимую плотность и влажность массы; принцип работы и правила обслуживания меланжера.

Полжен уметь: приводить в действие и останавливать меланжер; определять качество огнеупорных глин и шамота; определять готовность тигельной массы. STARE OF BERRA

2 Справочник (Химическая промышленность)

HM. B. SEAUHCKOFO г. Свердловск

55. Тигельщик-формовщик — 5 разряда

Характеристика работы. Изготовление на тигельном станке тиглей по шаблону (форме) и просушивание тиглей на посмещения в п

Должен знать: устройство и принцип работы тигельного станка; температуру для просушки тиглей; толщину и плотность

тиглей; технологический процесс производства.

Должен уметь: приводить в действие и останавливать тигельный станок: правильно формовать тигли и определять готовность тиглей по плотности и толщине.

56. Весовщик-набивщик — 3 разряда

Характеристика работы. Развешивание синьки на чашечных весах; рассыпка или набивка ее в пакеты при помощи деревянных форм.

Должен знать: работу на весах; устройство весов.

Должен уметь: правильно отвешивать синьку на чашечных весах; правильно набивать синьку в пакеты.

57. Наклейщик этикеток — 2 разряда

Характеристика работы. Наклеивание эликеток на пакеты; заклеивание пакетов; складывание их поштучно и обандерсливание.

Должен знать: приготовление клейстера и его состав.

Должен уметь: правильно наклеивать этикетки; правильно заклеивать пакет; приготовлять крахмальный клейстер.

58. Резчик бумаги — 2 разряда

Характеристика работы. Нарезка бумаги для кульков и упаковки готовых изделий.

Должен знать: размеры бумаги для каждого вида продук-

Должен уметь: разбираться в шаблонах и сортах бумаги.

59. Оклейщик — 2 разряда

Характеристика работы. Оклеивание пакетов соответствующим шаблоном.

Должен знать: размеры пакетов для каждого вида изделий.

Должен уметь: разбираться в шаблонах и размерах пакетов; определять пригодность клейстера.

60. Упаковщик - 4 разряда

Характеристика работы. Упаковывание по счету готовой синьки в ящики; прибивка крышек; обтягивание ящика с двух сторон полосовым железом или проволокой; маркировка ящиков и выноска их в складское помещение; ремоят ящиков.

Должен знать: правила ремонта ящиков; правила обраще-

ния с инструментом.

Должен уметь: правильно укладывать готовую продукцию, правильно маркировать ящики и обтягивать их проволокой.

61. Бригадир — 5 разряда

Характеристика работы. Руководство бригадой по производству ультрамариновой синки; инструктаж бригады; наблюдение за работой станков; учет выработки.

Должен знать: технологический процесс производства ультрамариновой синьки; устройство и принцип работы оборудова-

ния; правила техники безопасности.

Должен уметь: распределять работу; производить правильную расстановку рабочей силы; приводить в действие и останавливать оборудование; определять готовность и качество продукции.

ПРОИЗВОДСТВО МЕТИЛЕНОВОЙ СИНЬКИ И СУХИХ КРАСОК - (ФАРБЛАКОВ)

62. Аппаратчик — 6 разряда

Характеристика работы. Приготовление раствора органических красителей метиленового — голубого, малахитового зеленого и метил-виолета; определение концентрации красителя в растворе; приготовление раствора осадителей.

Должен знать: свойства красителей, квасцов и жидкого стекла; условия растворимости красителей и соаждения веществ; устройство бака для растворения красителей и солей и обращение

CHAMA

Должен уметь: обращаться с оборудованием и пусковыми механизмами, определять концентрацию красителя в растворе.

63. Замесчик - 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка мешалки сырьем; наблюдение за процессом размешивания; проверка полноты осаждения красителя и цвет полученной краски согласно образцам; выгрузка пасты в япик.

Должен знать: принцип работы массомещалки и правила обращения с ней; технологический процесс осаждения красителей;

правила техники безопасности.

Должен уметь: правильно загружать массомещалку; определять осаждение красителей и цвет полученной красочной пасты.

64. Намазчик - 4 разряда

Характеристика работы. Намазывание красочной пасты на противни и подача их к сущильным камерам.

Должен знать: необходимую толщину слоя пасты, укладываемой на противни.

Должен уметь: равномерно намазывать красочную пасту на противни.

65. Сушильщик — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка и выгрузка паровых сущилок; наблюдение за процессом сушки красочной пасты; регулирование температуры и притока воздуха.

Должен знать: процесс сушки фарблаков; свойства красочных паст; процесс сушки; принцип работы паровых сушилок и правила обращения с ними.

Должен уметь: регулировать температуру и приток воздуха в сушильной камере; определять готовность продукта.

66. Размольщик - 5 разряда

Характеристика работы. Подвозка полуфабриката метиленовой синьки или других фарблаков; загрузка шаровой мельницы; пуск и остановка агрегата и выгрузка молотого продукта.

 Должен знать: требуемое соотношение количества размалываемого продукта к количеству загружаемой кремневой гальки; технологию дробления; правила техники безопасности;

Должен уметь: правильно загружать шаровую мельницу кремневой галькой и сырьем; пускать в действие и останавливать шаровую мельницу; определять готовность помоля.

67. Просеивальщик - 5 разряда

Характеристика работы. Просеивание метиленовой синьки или другого фарблака на механической сеялке; выгрузка просеянного продукта из сборного ящика.

Должен знать: принцип работы механической сеялки и обслуживание ее; правида техники безопасности.

Должен уметь: пускать и останавливать механическую сеялку; определять тонину помола и сит.

68. Подносчик - 3 разряда

Характеристика работы. Подноска сырья со склада в красочный цех; выгрузка в ящики или в мешки полуфабрикатов метиленовой синьки или сухих крясок; подноска в фасовочное отделение для расфасовки; выноска готовых изделий в складское помецение.

Должен знать: наименование сырья и материалов, применяющихся в производстве метиленовой синьки и фарблаков.

Должен уметь: определять по внешнему виду сырье для производства метиленовой синьки и сухих красок; различать сорта красок; отличать метиленовую синьку от ультрамариновой.

69. Весовщик - 3 разряда

Характеристика работы. Развеска метиленовой синьки и насыпка в пакеты; взвешивание и набивка пакетов краской.

Должен знать: процесс развески.

Должен уметь: правильно отвешивать и насыпать синьку и краску в пакеты.

70. Наклейщик этикеток — 3 разряда

Характернстикаработы. Закленвание пакетов с синькумладка их и обандероливание; наклейка этикеток на пакеты с синькой и краской.

Должен знать: способы клейки этикеток и заклейки пакетов.

Должен уметь: правильно клеить; разбираться в качестве клейстера.

71. Резчик — 2 разряда

Характеристика работы. Нарезка бумаги по шаблону, для клейки кульков и для упаковки готовых изделий.

Должен знать: размеры бумаги для каждого вида продукции.

Должен уметь: самостоятельно разбираться в качестве бумаги и шаблонов.

72. Склейщик — 2 разряда

X арактеристика работы. Скленвание пакетов по шаблону.

Должен знать: размеры пакетов по каждому виду продукцин.

Должен уметь: правильно склеивать пакеты.

73. Упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Упаковка по счету готовых изделий в ящики; обтяжка ящиков с двух сторон проволокой или полосовым железом; прибивка крышки и выноска ящиков из складского помещения; ремонт ящиков. Должен з натъ: правила ремочта ящиков; сорта красок.

Должен знать: правила ремочта ящиков; сорта красок. Должен уметь: правильно укладывать продукцию в ящики.

74. Упаковщик-бондарь - 4 разряда

Характеристика работы. Откупорка бочек; насыпка краски в бочки и натяжка обручей; маркировка бочек; производство мелкого ремонта бочек.

Должен знать: наименование сухих красок и способы укупорки бочек.

Должен уметь: различать сорта красок и правильно закупоривать их в бочки.

производство синьки метиленовой (в шариках)

75. Замесчик - 4 разряда

Характеристика работы. Просев метиленовой синьки в порошке; загрузка в ванну с наполнителем; заливка раствора декстрином и перемешивание.

Должен знать: сырье и его свойства; процесс смешивания. Должен уметь: производить замес; определять готовность теста.

76. Раскатчик - 3 разряда

 Характеристика работы. Взвешивание 'массы; раскатка на пластины и подноска к рабочему месту.

77. Қаталыңик — 3 разряда

Характеристика работы. Резка пластин; катка шариков; укладка на стеллажи для сушки.

78. Сушильщик — 3 разряда

Характеристика работы. Передвижка противней; ссыпка сухих шариков и опудривание.

Должен уметь: определять готовность просушки шариков.

79. Фасовщик - 3 разряда

Характеристика работы. Ссыпка шариков в коробки; взвешивание и наклейка этикеток.

80. Упаковщик - 3 разряда

Характеристика работы. Укладка коробок в ящики; производство записей в журнале; нанесение трафарета.

81. Подсобный рабочий - 2 разряда

Характеристика работы. Подноска сырья, полуфабрикатов и готовых изделий и выполнение разных подсобных работ по цеху.

ПРОИЗВОДСТВО МАЛЯРНЫХ КЛЕЕВЫХ КРАСОК

82. Аппаратчик - 5 разряда

Характеристика работы. Наблюдение за отвешиванием сырья согласно рецентуре; приготовление смеси; загрузка сырья в смеситель; наблюдение за процессом изготовления красок; руководство и инструктаж бригады.

Должен знать: технологический процесс изготовления красок; виды сырья, необходимого для производства красок; технические условия на сырье и готовую продукцию.

Должен уметь: вести технологический процесс; регулировать машину.

83. Просеивальщик - 4 разряда

Характеристика работы. Загрузка массы для красок; просев и переноска ее к рабочему месту.

84. Упаковщик - 4 разряда

Характеристика работы. Выемка красок из смесителя и рассыпка в тару; отвешивание тары для красок; упаковка и взвешивание.

Должензнать: технические условия на краски.

Должен уметь: определять качество красок, выходящих из производства, в соответствии с техническими требованиями.

производство земляных красок

85. Дробильщик — 5 разряда

Характеристика работы. Крупный размол руды на дробилке.

Должен знать: свойства руды; конструкцию и принцип работы дробилки.

Должен уметь: определять степень размола.

86. Промывщик — 4 разряда

Характеристика работы. Промывка дробленой руды от пустой породы.

Должен знать: технические условия на чистую руду.

87. Прокальщик - 5 разряда

Характеристика работы. Сушка и прокалка промытой руды в печи. \

Должен знать: степень прокалки.

Должен уметь: регулировать температуру печи.

88. Мельник - 5 разряда

Характеристика работы. Мелкий размол прокаленной руды на шаровых и других мельницах с последующим просевом через бурат.

Должен знать: аппаратуру и технические требования на готовую продукцию.

Должен уметь: обращаться с аппаратурой; определять степень помола.

производтсво пластмасс (неолейкорита и др.)

89. Старший аппаратчик — 6 разряда

Мала и драктеристика работы. Взвешивание фенола, формали и другого сырых согласно рецентуре; загружка и выгрузка вакуум-аппарата; ведение процесса конденсации; загружка и выгрузка полимеризаторов и наблюдение за ними; промывка и чистка аппаратуры.

Должен знать: процессы конденсации, отгона воды и полимеризации; технические условия на сырье и готовую продукцию;

правила техники безопасности.

Должен уметь: обращаться с вакуум-насосом и аппаратом, определять момент окончания оттона воды и процесса полимеризации; регулировать температуру.

90. Разливщик — 4 разряда

Характеристика работы. Мойка стеклянной посуды и форм; резка стекла; розлив пластмассы по формам и выемка массы из стекла.

Должен знать: минимальные допуски массы при розливе ее в формы; элементарные понятия о свойствах смолы.

Должен уметь: резать стекло на станке и определять его назначение.

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ ВАЛОВ ДЛЯ ПИШУЩИХ МАШИН, АККУМУЛЯТОРНЫХ БАНОК, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПОДОШВЕННОЙ РЕЗИНОВОЙ ПЛАСТИНЫ И РЕЗИНОВЫХ ТРУБОК

91. Составитель смесей - 5 разряда

Характеристика работы. Знакомство с рецептурами перед началом работы и подготовка необходимых компонентог; навеска твердых компонентов; загружа сыпучих жимикатов в сушилку для просушки, просев их после просушки в сеялке; отвешивание просенных химикатов, согласно рецепту, в отдельные ящики и передача их на вальцы.

Должен знать: рецептуру и назначение каждого ингредиента в смеси.

Должен уметь: отличать сорта каучуков НК и СК, а также резиновые смеси, изготовленные на НК и СК; отличать ускорители по цвету, запаху; правильно вести процесс сущих имикатов.

92. Вальцовщик — 7 разряда

Характеристика работы. Пластикация каучука на вальцах; введение ингредиентов в определенной последовательности наполнителей, красителей, ускорителей вулканизующих агентов, вальцевание смеси до получения однородной массы.

Должен знать: очередность введения вулканизующих агентов, процесс вальцевания; процесс крашения; свойство, качество и назначение вводимых компонентов; правила техники безопасности; работу вальцов.

Должен уметь: пользоваться аварийным рубильников, пусковым рубильником; устанавливать, зазор валков; определять момент смешивания каучука с ингредиентами; определять, не подгореда ли смесь на вальнах снять смесь с вальнов.

93. Помощник вальцовщика — 5 разряда

Характеристика работы. Подноска навешенных ингреднентов вальновщику; относка готовых смесей при снятии с вальцов; нарезка заготовок из резины по шаблону; пропудривание; уклашка в стопки на стеллажи; помощь вальновщику.

Должен знать: основные принципы работы вальцовки; правила техники безопасности; очередность введения компонентов при изготовления смеси.

Должен уметь: заменить на короткое время ведущего вальцовщика в случае вынужденного его отсутствия; правильно

нарезать по шаблону резину.

94. Заготовщик валов — 6. разряда

Характеристика работы. Подготовка оправки; нарезка резины соответствующего размера; срезка на конус кромки листа; промывка бензином заготовленной резины; накатывание резины на оправку на предварительно промазанное клеем полотно, обрезка излишков резины.

Должен знать: физические свойства резины; размеры данных ему для изготовления валов; правила накатки резипы на вал.

Должен уметь: удалять пузыри, образовавшиеся при изготовлении вала; исправлять возможные дефекты в процессе изготовления валов; подсчитать количество слоев резины, чтобы получить требуемый размер вала.

95. Заготовщик аккумуляторных баков — 5 разряда

Характеристика работы. Заготовка резины; нарезка резины требуемых размеров; обрезка краев на копус; промазка кромок резиновым клеем; склеивание баков на алюминиевой форме и прокатка роликом.

Должен знать: физические свойства резины.

Должен уметь: срезать кромку резины на конус; правильно склеивать кромки в требусмых местах; правильно выкроить резиновно заготовку; правильно склеивать баки.

96. Вулканизатор автоклава — 7 разряда

Характеристика работы. Загрузка автоклава изделиями, предназваченными для вулканизации; закрывание крышки автоклава и заболиявание ес; пуск пара; спуск образовавшегося коиденсата; вторичный пуск пара; процесс вулканизации и наблюде. ние за давлением пара и температурой; открывание котла и выгрузка изделий; сиятие издельной с форм, болванок и т. д.

Должен знать: правила пуска пара; режим вулканизации каждого вида изделы при возможных перепадах давления пара; правильно закрыть автоклав; правила при открывании автоклава после процесса вулканизации; правила пуска пара для разных видов изделий; правила техники безопасности.

Должен уметь: экономично использовать автоклав при загрузке; правильно установить то или другое изделие, чтобы не получилось брака; регулировать давление пара при вулканизации.

97. Токарь по резине - 5 разряда

Характеристика работы. Установка вала на обточку; заготовка резцов для обточки; обточка резцов по точно заданному вазмеру и шлифовка шкуркой; сиятие обточенного вала.

Дол жен знать: правила обточки резины; виды брака, могущие быть при обточке и от других процессов изготовления; правила

техники безопасности.

Должен уметь: правильно установить обтачиваемый вал с оправкой; заточить резец и установить его на станке; обточить и отшлифовать вал требуемых размеров.

98. Шлифовщик аккумуляторных баков — 4 разряда

Характеристика работы. Зачистка снаружи и внутри шероховатостей, наплывов вулканизованных баков на шлифоваль-

Полжен знать: что подлежит отшлифовке; требуемую сте-

пень шлифовки.

Должен уметь: отрегулировать шлифовальный станок; правильно направить шлифовальный круг в трудно доступные места бака, чтобы не сделать брака при шлифовке.

99. Шприц-машинист — 5 разряда

Характеристика работы. Подогрев шприц-машины напуском пара в рубашку машины перед пачалом работы; нарезка резины полосами; установка и регулировка мундштука и шайбы; подача резиновых полос в приемочное отверстие на протяжении всего времени работы шприц-машины; навертываные в круги на противни трубки при выходе ее из шприц-машины; относка заполненных противней в стором;

Должен знать: устройство шприц-машины и принцип ее работы; правила подачи резины в загрузочное отверстие; качество резины, могущей быть использованной на шприц-машине; темпера-

турный режим машины; правила техники безопасности.

Должен уметь: точно отрегулировать мундштук и шайбу, чтобы получить равностенную трубку; разобрать и собрать головку шприц-мацины.

100. Прессовщик — 6 разряда

Характеристика работы. Загрузка прессформ резиновыми заготовками; установка прессформ на плиты пресса; подпрессовка на низком давлении путем открывания крана в дистрибуторе; закрытие крана низкого давления и открытие крана высокого давления; наблюдение за режимом вулканизации; перекрытие давления и разгрузка пресса; извлечение изделий из прессформ.

Должен знать: "режим вулканизации и технические условия на изготовление прессизделий; правила прессовки; работу дистрибутора; правила техники безопасности.

Должен уметь: пускать гидронасос; загружать заготовку в прессформы и устанавливать прессформы на пресс.

101. Браковщик — 6 разряда

Характеристика работы. Приемка и браковка готовых резиновых изделий в соответствии с техническими условиями.

Должен знать: физико-механические свойства резни; различные виды брака и причины их.

Должей уметь: обращаться с микрометром, твердомером Шора.

102. Викелевщик — 6 разряда

Характеристика работы. Подготовка дорнов; подготовка резин; промазка резин клеем; викелевка; обрезка излишков резин; бинтовка викеля прямым и косым бинтом; разбинтовка.

Должен знать: размеры викелей; сорта резины; правила накатки резин при викелевке; значение бинтовки.

Должен уметь: правильно накатать резину без воздушных зарьей; правильно наложить бинт; пользоваться прикаточным роликом.

103. Маркировщик — 3 разряда

Характеристика работы. Маркировка готовых отбракованных резиновых изделий. °

Должен знать: сорта изделий; какими красками замаркировать определенный сорт изделий.

104. Подсобный рабочий — 3 разряда

Характеристика работы. Подноска сырья и материалов со склада в цеха; относка готовых отбракованных изделий на склад.

Должен знать: номенклатуру сырья; названия готовых изделий.

Должен уметь: аккуратно обращаться с сырьем и матерналами; производить взвешивание матерналов на весах.

ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНГА АВТОКАМЕР

105. Проверщик — 4 разряда

Характеристика работы. Накачивание камеры воздухом от компрессора; погружение камеры в воду для определения поврежденного места и отметки его несмывающейся краской; вторичная проверка камер после ремонта.

Должен знать: какие камеры следует пускать под накачивание и какие нет; принцип работы компрессора.

Должен уметь: пидательно проверять камеры даже с мельчайшим проколом; уметь включать и выключать компрессор.

106. Заготовщик — 4 разряда

Характеристика работы. Стачивание на конус вокруг поврежденного места кромки на карборундовом круге; вырезка ссответствующих размеров заплат, шероховка их и стачивание на конус; зачистка заплат на камерах после вулканизации.

Должен знать: методы заделки любого повреждения камеры.

Должен уметь: правильно зашероховать и свести на конус заплатку и самую камеру; работать на станке с карборундовым кругом.

107. Наклейщик-промазчик — 4 разряда

Характеристика работы. Промазка резиновым клеем зашерохованных мест на камере и заплат и наклейка их с прокатыванием родиком.

Должен знать: каким клеем, какой концентрации первоначально промывать защерохованные места; сколько раз промазать; размер какого повреждения ремонтировать вулканизованной заплатой и сырой; определять качество заплат,

Должен уметь: определять степень просыхания клея на смазанных местах; тщательно заделывать поврежденные места.

108. Вулканизатор — 5 разряда

Характеристика работы. Поставить поврежденным метом камеру на вулканизационную плиту и зажать прижим; вулканизация камер; снятие камер с плиты и отправление на отделку.

канизация камер; снятие камер с плиты и отправление на отделку. Должен знать: режим вулканизации; свойства резиновых автокамер.

Должен уметь: правильно поставить камеру на плиту в завремности от формы и размера повреждений; снять камеру с плиты; послазоваться приборами, показывающими давление пара и температуру.

производство ремонта автопокрышек

109. Старший заготовщик - 6 разряда

Характеристика работы. Осмотр покрышек; определение объема ремонта и надрезка поврежденных мест на покрышке. Должен знать: способы заделки различных форм и конфи-

гураций повреждений; размеры покрышек и их слойность: метолы ремонта - «встречный конус», «в рамку» и т. д.

Должен уметь: правильно надрезать по кромке прорыв на покрышке; точить нож, которым пользуется.

110. Заготовщик — 5 разряда

Характеристика работы. Срезка на конус или в рамку кромки вокруг поврежденного места на покрышке по указанию мастера или бригадира.

Должен знать: основные способы заделки прорывов в раз-

ных размерах покрышек и свойство покрышек.

Должен уметь: правильно надрезать место прорыва с учетом возможности наилучшей заделки его; точить инструмент, которым пользуется.

111. Шероховщик — 4 разряда

Характеристика работы. Шероховка надрезанных мест заготовщиком на покрышке при помощи дискового рашпиля, вращающегося от привода. Должен знать: способы шероховки; правида работы на

шероховальном станке; правила техники безопасности.

Должен уметь: пользоваться шероховальным станком и приспособлением для подвески покрышек при шероховке.

112. Промазчик — 4 разряда

Характеристика работы. Промазка клеем подготовленных для заделки мест на покрышке.

Должен знать: сколько раз и какой концентрации клеем

нужно промазывать поврежденное место.

Должен уметь: определять качество произведенной подготовки; степень просыхания клея на промазанных местах.

113. Подручный промазчика - 3 разряда

Характеристика работы. То же, что и в п. 112 под наблюдением промазчика или наклейщика.

Должен знать: какой концентрации клей применяется для промазки и очередность промазки клеями разной концентрации.

Должен уметь: правильно производить промазку наружных и внутренних повреждений.

114. Наклейщик — 6 разряда

Характеристика работы. Заделка подготовленных мест прорывов на автопокрышках починочными материалами (резина, манжеты, корд, чефер) путем накладки на прорыв и прокатка роликом; срезка излишков починочных материалов на заделанных местах.

Должен знать: способы и методы ремонта различных повреждений; свойство починочных материалов; какие манжеты по слойности положить в покрышку.

Должен уметь: выравнивать вырезанные места внутри покрышек; правильно паложить резину, манжеты, если это требуется; правильно прокатать резину и манжеты, чтобы не оставалось пузырей.

115. Старший вулканизатор — 7 разряда

Характеристика работы. Вставка в покрышку воздушного или песочного мешка; установка покрышек в мульды для вулкаризации; наблюденне за режимом вулканизации; съем покрышек с мульд и вытаскивание воздушных мешков.

Должен знать: продолжительность процесса вулканизации; температурный режим.

Должен уметь: установить покрышку в мульду и воздушный мешок в покрышку; пользоваться воздушными кранами для накачки воздуха в воздушный мешок для создания внутреннего давления.

116. Отделочник — 5 разряда

Характеристика работы. Отделка, зачистка внутри и снаружи автопокрышек после вулканизации.

Должен знать: качество ремонта; структуру покрышек, свойство починочной резины.

Должен уметь: хорошо отшлифовать ремонгируемые места; определять, достаточно ли свулканизирована резина в местах ремонта.

117. Старший браковщик — 6 разряда

Характеристика работы. Повторный осмотр и проверка каждой покрышки; окончательная оценка стоимости произведенного ремонта согласно прейскуранту; несение ответственности за качество ремонта.

Должен знать: технические условия ремонта автопокрышек и технологический процесс производства.

Должен уметь: определять дефекты ремонта покрышек.

118. Заготовщик, наклейщик, вулканизатор, отделочник — 7 разряда

Характеристика работы. Полный ремонт покрышек повсем операциям в условиях небольшой мастерской.

Должен знать: все процессы ремонта покрышек; технические; условия ремонта; качество починочных материалов, качество ремонта.

Должен уметь: ремонтировать покрышки различными методами; пользоваться всеми инструментами и оборудованием.

119. Манжетчик — 5 разряда

Характеристика работы. Отборка покрышек на расслоение; расслоение их; вырезка манжет из расслоенных покрышек по заданным размерам; сведение кромки манжет на конус.

Должен знать: Пригодность покрышки к расслоению; раз-

меры манжет и их слойность.

Должен уметь: расслоить покрышки на слои требуемой толщины; правильно вырезать манжеты и срезать на конус кромку.

120. Сортировщик утиля — 4 разряда

Характеристика работы. Сортировка утиля покрышек и камер, предназначенных к использованию как ремонтный материал.

Должен уметь: различать сортность и качество утиля,

121. Подсобный рабочий — 4 разряда

Характеристика работы. Подноска автопокрышек к рабочим местам и из цеха на склад.

Должен знать: размеры покрышек.

производство резиновых сапог

122. Калибровщик — 7 разряда

Характеристика работы. Изготовление резины для сапог на вальцах из первичного сырья и калибровка резины на разлачные толшины.

Должен знать: пуск и установку вальцов; уход за агрегатом; все ингредиенты, из которых изготовляется смесь; установку точного зазора между валками для выпуска равномерного листа резины; температурный режими валков; все правила техники безопасностц; пользование аварийной сеткой.

Должен уметь: правильно выпустить листованную резину согласно требуемым толицинам с учетом усадки резины; уметь пользоваться микрометром.

123. Закройщик — 5 разряда

Характеристика работы. Закрой ножом по щаблонам резиновых деталей для сапог.

Должен знать: толщину резины на каждую деталь. Закрой по шаблону согласно номерам и комплектно.

Должен уметь: кроить в несколько слоев без заусении; отличать лицевую сторону резины от изнанки, долевую резину, от поперечной.

124. Клейщик чулок - 5 разряда

Характеристика работы. Склейка закроенного голеница с передком с внутренней стороны; загиб верхиего канта; склейка заднего шва и пропудривание внутренней части чулка тальком; склейка стедьки и полустельки.

Должен знать: концентрацию клея; калибры; детали и ленточки.

Должен уметь: скленть чулок так, чтобы при натяжке на колодку не расходился задний шов и не расходились передок ст голенища.

125. Клейщик сапог. — 6 разряда

Характеристика работы. Подбор колодок по номерам и попарно; натяжка склеенного чулка на колодку; затяжка и приклейка чулка на стельку; приклейка первого задинка, мысика, вызадыша под каболук; приклейка второго задинка и передней стельки; приклейка рифененой подошвы; штиперовы; штиперовы

Д ол ж е н з н а т ь: составлять концентрацию клея; степень промаки деталей; последовательность в наклейке деталей; правила затяжки деталей на колодке; правила причакти деталей; зачение попадания воздуха между слоями резиновых деталей; влияние влаги

на качество при приклейке сапог.

Должей уметь: собрать резиновый сапот так, чтобы не было воздушных пространенть между деталями, чтобы сапот не протекал после его изготовления при проверке на воду; удалить образовавшиеся во время сборки воздушные пузыри; правильно произвести штицеровку рифлемым роликом, так как от этого зависим висшиний вид сапога; пользозаться всем инструментом при клейке сапог.

126. Вулканизатор — 7 разряда

Характеристика работы. Установка колодок с сырыми сапотами в вулканизационный котел; заболчивание крышки котла; напуск пара до требуемого для вулканизации давления; продувка котла; наблюдение в течение вулканизации за температурой и манометром; спуск пара; выгрузка котла; съем сапог с колодок; охлаждение колодок.

Должензнать: все правила работы на вулканизационном котоле; все правила техники безопасности; правильность работы манометров и арматур.

Должен уметь: правильно использовать всю площадь котла.

производство дамских бот

127. Промазчик - 5 разряда

Характеристика работы. Промазка полотниц ткани резиновой пастой вручную; промазка изоленты.

Должен знать: концентрацию пасты; назначение каждого материала; степень промазки каждого материала; степень просушки материалов после промазки.

Должен уметь: равномерно наносить слой пасты на материал; промазать материал так, чтобы в дальнейшем не было расклейки.

128. Клейщик внутренних тканевых деталей — 5 разряда

Характеристика работы. Склейка задника из трех деталей; клейка трикотажного чулка; склейка стельки с полустелькой.

Должен знать: назначение каждого сорта тканей; степень промазки деталей; степень просушки деталей; концентрацию клея, Должен уметь: правильно скленть все внутренние детали.

129. Клейщик бот - 6 разряда

Характеристика работы. Подбор колодок по номерам и попарно; натяжка трикотажного чулка на колодку; затяжка и приклейка чулка на стельку, приклейка задней стельки и вкладиа; приклейка рожицы и усилительной ленты по передку и каблуку; приклейка задника; обтяжка голенища и заделка шва; приклейка передней стеляки и бодкора; поиклейка полошны.

Должен знать: правильно ли промазан трикотажный чулок; степень просушки чулка после промазки пастой; влияние непросохишей и слишком пересохишей пасты на качество наделия; последовательность накладки деталей; качество резиновых деталей, тряпичных деталей и трикотажных; значение удаления воздушных пузырей; значение хорошей прикатки, деталей. Должен уметь: наложить детали, не захлестнув воздух между ними; тщательно прикатать детали; хорошо наводить штицеровку; тщательно отделывать узким роликом места швов; производить полную сборку бот.

130. Лакировщик бот - 5 разряда

Характеристика работы. Окунание бот в галошный лак; выдержка бота для равномерного растекания лака; растирание лака вручную.

Должен знать: концентрацию лака; методы окраски. Должен уметь: окрасить бот равномерно и без потеков.

131. Вулканизатор лакированных бот - 7 разряда

Характеристика работы. Установка стоек с ботами в котел; заболчивание крышки; напуск пара в рубашку; продувка котла; наблюдение за термометром и манометром; спуск пара; выгрузка котла; съем с колодок и охлаждение колодок.

Должензнать: все правила работы на вулканизационном котле; все правила техники безопасности при работе на котле под давлением; правильность работы измерительной аппаратуры и обогревательных приборов; режим сушки.

Должен уметь: правильно высушить ставку бот; правильно использовать всю площадь котла для более эффективной сушки без порчи загруженной продукции.

производство резиновых мячей

132. Вальцовщик на смесительных вальцах — 7 разряда

Характеристика работы. Подготовка вальцов кработе; загрузка в вальцы каучука (НК) и доведение его до необходимой пластичности; введение на ходу химикатов в определенной последовательности и в соответствующих количествах, согласно рецептуре; доведение всей массы до однородного состояния; многократное прокатывание этой смеси на вальцах с уменьшением зазора и доведением ее толицины до определенного раммера (дистование).

Должен знать: основные химикаты, входящие в смесь, их назначение и вамнодействие; устройство вальнов; правила работы на них и ухода за имия, причины аварий и способы их предупреждения; правила техники безопасности; технологический процесс и тех-

нические условия на листованную резину для мячей.

Должен уметь: довести каучук до нужной пластичности; приготовить резиновую смесь в соответствии с техническими требованиями; листовать смесь; содержать машину в чистоте и исправности.

133. Вальцовщик на разогревательных вальцах - 5 разряда

Характеристика работы. Та же, что и в п. 132.

Должен знать: то же, что и в п. 132.

Должен уметь: листовать резиновую смесь; содержать машину в чистоте и исправности.

134. Составитель замесов - 4 разряда

X арактеристика работы. Просеять и отвесить согласно рецептуре составные части смеси и поднести их к вальцовке.

Должен знать: свойства химикатов и их назначение в со-

Должен уметь: тщательно просеять химикаты и дать точный вес согласно рецептуре.

135. Разметчик деталей — 4 разряда

Характеристика работы, Разметка листованной резины по шаблону по диаметрам мячей.

Должен знать: размеры шаблонов для разных диаметров мячей.

Должен уметь: целесообразно и экономно разметить лист резины для закроя мячей.

136. Закройщик - 4 разряда

Характеристика работы. Раскраивание ножом листованной резины; заготовки мячей по разметкам с соблюдением угласкоса.

Должен знать: о влиянии угла скоса на качество продукции; общие сведения о составе резины и о процессе склейки.

Должен уметь: точно кроить ножом заготовку; различать резину по поверхности и отбирать годную для раскройки.

137. Клейщик мячей — 5 разряда

Характеристика работы. Склейка вручную заготовок для мячей и двух восьмерок с предварительным промыванием скосов заготовки.

Должен знать: условия схватывания клеем краев заготовок.

Должен уметь: поддерживать необходимую концентрацию резинового клея; определять момент готовности смазанных краев к скленванию; тщательно заделывать шво склеек и определять годность заготовом к передлаче на вулканизацию.

138. Вулканизатор - 6 разряда

Характеристика работы. Закладывание заготовок в прессформы; сборка прессформы в струбцины; загрузка в вулканизационный котел; проведение пронесса вулканизацип; выгрузка струбцин из котла и мячей из прессформ.

Должен знать: технологический процесс резинового производства и особенно процесс вулканизации, его температурный режик; правила обращения с аппаратурой, работающей под давле-

нием.

Должен уметь: правильно вести режим вулканизации; определять степень вулканизации резины в зависимости от давления пара (и температуры его) в котле; правильно перезаряжать формы.

139. Поддувщик — 4 разряда

Характеристика работы. Поддувка мячей при помощи полой иглы на шланге от компрессора и заделывание отверстия от иглы резиной.

Должен знать: правила обращения с аппаратурой, рабо-

тающей под давлением.

Должен уметь: найти пробку в мяче, поддуть мячь до нормальной упругости и герметически заделать отверстие от иглы.

140. Шероховщик - 4 разряда

Характеристикаработы. Снятие всех неровностей с поверхности мячей на наждачном круге.

Должензнать: правила работы на шлифовальном станке.

Должен уметь: шлифовкой установить все пороки на поверхности мяча.

141. Красильщик мячей — 4 разряда

Характеристика работы. Окрашивание мячей цветной краской вручную в один или два цвета.

Доджензнать: свойства краски для мячей.

Должен уметь: тонким п ровным слоем наносить краску на поверхность мяча п поддерживать необходимую консистенцию краски.

142. Цировщик - 4 разряда

Характеристика работы. Нанесение кистью на окрашенный или лакированный мяч полосок параллельных или под прямым углом.

мым углом.
Должен знать: свойства краски для мячей; устройство станка.

 $\overline{\mathbf{H}}$ олжен уметь: правильно заправить кисть и поддерживать консистенцию краски.

143. Составитель красок — 7 разряда

Характеристика работы. Составление красок различных цветов для окраски мячей со включением в состав химикатов, не влияющих на пластичность пленки; растир красок до необходимой тонины и доведение их до рабочей консистенция.

Должен знать: технологию приготовления красок для мячей; технические требования на краски для мячей, особенности этих красок.

"Должен уметь: самостоятельно подбирать дозировку красителей и растворителей в зависимости от качества химикатов и получать блестящую поверхность мяча после окраски.

144. Лакировщик — 4 разряда

Характеристика работы. Нанесение лаков на черный или цветной мяч, лающих блестящую и прочную пленку.

Должен знать: рабочую концентрацию лака.

Должен уметь: тонким и ровным слоем наносить лак на поверхность мяча и поддерживать необходимую концентрацию лака.

ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТА РАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИИ

145. Резиноремонтщик — 5 разряда

Характеристика работы. Выполнение полного ремонта резиновых изделий, как-то: перчаток, спецобуви, хирургических предметов и пр. (холодным способом).

Должен знать: свойства и качества резины и материалов, применяемых при ремонте.

Долженуметь: самостоятельно производить ремонт резиновых изделий холодным способом.

146. Резинщик по техническим изделиям - 7 разряда

Характеристика работы. Изготовление всевозможных технических резиновых деталей по образцам и чертежам.

 ${\cal L}$ ол жен знать: свойства и сорта резины; конструкцию прессформ для вулканизации разных резиновых изделий; процесс вулканизации.

Долженуметь: читать чертежи и делать эскизы деталей, изготовлять несложные резиновые детали ручным способом по чертежу и всепозможные детали формовым способом.

147. Резинщик по техническим изделиям - 6 разряда

Характеристика работы. Изготовление разного рода несложных деталей из резины (без чертежей). Выполнение ремонта резиновых деталей.

Должен знать: свойства, качество и сорта резины.

Должен уметь: изготовлять детали несложных форм, производить любой ремонт резиновых изделий.

производство приводных резиновых ремней

148. Лублировщик — 6 разряда

Характеристика работы. Дублировка приводных ремней различных размеров и слойности из прорезиненного бельтинга. Должен знать: качество и свойства бельтинга.

Должен уметь: соответственной шириной бельтинга определять наиболее выгодный раскрой; аккуратно продублировать бельтинг, чтобы получить требуемую ширину ремня; определить пригодность бельтинга для пзготовления дублированных ремней.

Вулканизатор — 6 разряда

Характеристика работы. Вулканизация приводных ремней на паровом прессе.

Должен знать: процесс вулканизации приводных ремней и качество прорезинки бельтинга для определения требуемого режима вулканизации.

Должен уметь: определять качество и окончачие вулканизании по внешним признакам.

производство резинового клея

150. Резчик — 4 разряда

Характеристика работы. Резка больших кусков каучука на мелкие куски вручную, с проверкой через грохот.

Должен знать: размеры кусков, применительно к номеру сита.

Должен уметь: владеть резальным инструментом и точить его.

151. Смешивальшик клея - 6 разряда

Характеристика работы. Взвешивание по рецептуре сырья; загрузка в аппарат вместе с растворителем; смешивание, наблюдение за режимом растворения; доведение клея до заданной концентрации.

Должен знать: технологию производства; аппаратуру; правила техники безопасности и меры противопожарной безопасности.

Должен уметь: пользоваться аппаратурой и определять окончание процесса растворения.

152. Разливщик — 4 разряда

Характеристика работы. Установка банок и розлив клея в банки.

Должен знать: нормы развеса; размеры банок и пригодность их для употребления.

Должен уметь: правильно и аккуратно по весу наполнять банки

153. Фасовщик - 3 разряда

Характеристика работы. Закупорка банок; наклейка этикеток и укладка в ящики.

Должен знать: размеры банок; технические условия на оформление продукции.

Должен уметь: оформлять продукцию согласно техническим условиям.

154. Упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Укладка изделий в ящик с прокладкой упаковочным материалом; заколачивание ящиков, окантовка железом или проволокой и нанесение на них трафаретов.

Должен знать: виды упаковочных материалов для данной

продукции и способы упаковки.

Должен уметь: производить упаковку изделий; пользоваться упаковочным инструментом и приспособлениями; правильно наносить трафарет и производить мелкий ремонт тары.

ПРОИЗВОДСТВО ГУТТАПЕРЧЕВОГО КЛЕЯ

155. Строгальщик - 5 разряда

Характеристика работы. Установка круглой болванки в станок; зажим гуттаперчи задней бабкой; включение мотора и строжка гуттаперчи.

Должен знать: устройство строгального станка и правила техники безопасности.

Должен уметь: обращаться со строгальным станком и точить инструмент.

156. Старший аппаратчик - 6 разряда

Характеристика работы. Загрузка мещалки гуттаперчевой стружкой, бензином и хлор-растворителем; пуск мотора и наблюдение за растворением.

Должен знать: технические условия на клей; рецептуру; температурный режим протекаемого процесса; свойства сырья; устройство аппаратуры; правила техники безопасности и меры противопожарной безопасности.

Должен уметь: пользоваться аппаратурой; определять окончание процесса растворения; обращаться с дихлорэтаном как сособо вредным химикатом.

157. Аппаратчик — 5 разряда

Характеристика работы. Та же, что и в п. 156, но под наблюдением аппаратчика.

158. Разливщик - 4 разряда

Характеристика работы. Установка банок и розлив клея в банки.

Должен знать: нормы развеса; размеры банок и пригодность

их для употребления. Должен уметь: правильно и аккуратно по весу наполнять банки.

159. Фасовщик — 3 разряда

Характеристика работы. Закрывание крышек, обмазка их мастикой; наклейка этикеток и маркировка.

Должен знать: требования, предъявляемые к оформлению пролукции.

Должен уметь: оформлять продукцию согласно техническим условиям, обращая особое внимание на тщательную укупорку.

производство резинки «чертежный ластик»

160. Меловщик — 4 разряда

Характеристика работы. Разрезывание на куски каучука; развешивание по рецепту сырья и подноска к вальцам; снятие резины с вальцов.

Должен знать: рецептуру сырья.

Должен уметь: различать виды сырья; правильно производить навеску.

161. Вальцовщик на рыхлении - 5 разряда

Характеристика работы. Размельчение (рыхление) резиновых отходов с пропуском их через вальцы.

Должен знать: правила техники безопасности.

Должен уметь: определять достаточность размельчения резиновых отходов.

162. Вальцовщик на окрашивании - 6 разряда

Характеристика работы. Загрузка в вальцы сырья по рецепту, окрашивание с пропуском его через вальцы до полной готовности. Должен знать: процесс окрашивания; свойства сырья; правила техники безопасности.

Должен уметь: определять момент окончания смешения каучука с ингредиентами.

163. Прессовщик - 5 разряда

Характеристика работы. Заготовление пластин из бетчей, подноска их к прессу; укладка пластин в рамки, вставка в пресс; наблюдение за режимом вулканизации; выемка пластины из пресса, опускание в холодную воду, выемка из воды и обрезка краев.

Должен знать: режим вулканизации. Должен уметь: вести наблюдение за давлением по мано-

метру.

164. Резчик — 3 разряда

Характеристика работы. Продольная резка пластин резины на полосы вручную рубанком, поперечная разрезка резины по щаблону.

Должен знать: способы резки резины. Должен уметь: пользоваться шаблоном.

165. Рабочий у барабана - 3 разряда

Характеристика работы. Загрузка резины в барабан, вързука; просенвание и подача на столы. Должен знать: способы просенвания.

Должен знать: способы просеивания. Должен уметь: обращаться с барабаном.

он жен у метв. обращаться с барабаном

166. Сортировщик-браковщик — 5 разряда

Характеристика работы. Сортировка резины. Должен знать: технические условия на готовую резину. Должен уметь: различать все виды брака и определять сортность изделий.

167. Маркировщик - 2 разряда

Характеристика работы. Штамповка резины при помощи ручного штампа. Должен уметь: аккуратно посредине резины проставлять

168. Укладчик — 2 разряда

Характеристика работы. Сортировка и укладка резинки в коробки по счету.

Должен уметь: аккуратно уложить резинки в коробки.

169. Наклейщик этикеток - 2 разряда

Характеристика работы. Наклейка этикеток на коробки.

Должен знать: технические условия на внешнее оформление. Должен уметь: определять качество клея.

170. Упаковщик — 3 разряда

Характеристика работы. Упаковка коробок с резинкой в ящики по счету; накладка трафарета и относка ящиков на склад.

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНКИ «РАДОЛЬ» (ФАКТИСНОЙ)

171. Проклейщик бумаги — 3 разряда

Характеристика работы. Подноска; резка; проклейка; просушка и складывание бумаги в стопу.

Должен знать: последовательность процессов. Должен уметь: определять качество проклейки.

172. Сушильщик - 3 разряда

Характеристика работы. Просенвание, взвешивание, сушка, перемешивание наполнителей (стекло, барий, магиезия). Должен знать: качество и свойство сырья и материалов.

Должен уметь: просеивать и производить сушку; определять степень готовности наполнителей для замеса.

173. Замесчик - 4 разряда

Характеристика работы. Взвешивание массы и наполнителей по рецептуре и смешивание.

Должен знать: рецептуру замеса; качество сырья; технологический процесс производства.

Должен уметь: производить замес для вулканизации.

174. Формовщик — 3 разряда

Характеристика работы. Сборка форм с оберткой пластии бумагой и подноска их в цех вулканизации. Полжен знать: составные части формы.

Должен уметь: собрать и разобрать формы замеса.

175. Вулканизатор — 5 разряда

Характеристика работы. Смешивание замеса с полухлористой серой и залив его в формы. Должен знать: свойство и качество полухлористой серы; технологический процесс производства; правила техники безопасности.

Должен уметь: смешивать полухлористую серу с замесом (производить вулканизацию); заливать замес в форму; определять тотовность продукции; производить разборку форм и промывку пластия в ванне.

176. Подносчик серы - 3 разряда

Характеристика работы. Подноска полухлористой серы; заливание, замес и разборка формы.

Должен знать: свойства полухлористой серы; правила тех-

ники безопасности.
Должен уметь: производить заливку замеса полухлористой серы; производить разборку форм.

177. Подсобный рабочий — 3 разряда

Характеристика работы. Подогревание масел, подноска их; сушка пластин.

их; сушка пластин. Должен знать: требуемую степень нагрева масел и сухости

пластин. Должен уметь: пользоваться приборами для подогрева и сущки.

178. Резчик — 3 разряда

Характеристика работы. Резка и подноска пластин резины.

Должен знать: способы резки пластин.

Должен уметь: точно по размерам резать пластины.

179. Шлифовщик — 3 разряда

Характеристика работы. Засыпка резины в барабан; вращение барабана вручную и разгрузка барабана.

Должен знать: правила обслуживания барабана.

Должен уметь: определять готовность продукции после шлифовки.

180. Сортировщик — 3 разряда

Характеристика работы. Сортировка резины.

Должен знать: технические условия на резину.

Должен уметь: определять готовность продукции после шлифовки.

181. Фасовщик-маркировщик - 3 разряда

Характеристика работы. Маркировка резинок, укладка резинок в коробки и наклейка этикеток на коробки.

Должен знать: правила пользования штампом; требуемое

количество резинок в коробке.

Должен уметь: аккуратно поставить штамп артели на резину и по счету уложить резинки в коробки.

182. Упаковщик - 3 разряда

Характеристика работы. Укладка коробки с резинками в ящики; нанесение трафарета и запись в журналы.

Должен знать: правила упаковки.

Должен уметь: наносить трафареты; производить запись и счет.

183. Бригадир — 5 разряда

Характеристика работы. Руководство технологическим процессом производства резинки «Радоль»; расстановка бригады по рабочим местам; ведение учета выработки и сдача готовой продукции на склад; несение ответственности за качество продукции.

Должен знать: качество и свойство сырья и технологиче-

ский процесс производства резинки «Радоль».

Должен уметь: правильно организовать работу бригады; предупреждать брак в процессе производства.

производство ванилина

184. Старший аппаратчик — 7 разряда

Характеристика работы. Пригоговление диазосоединений и омыление ореанизидина для превращения его в тваякол; отговка гваякола от воды; изготовление нитрозодиметиланилина; конденсация ванилина; экстракция, кристаллизация, прессовка и сушка ванилина; регенерация спирта и медного купороса.

Должен знать: аппаратуру и технологический процесс производства.

Должен уметы работать на всех обслуживаемых аппаратах и определять степень готовности продукта.

185. Прессовщик — 5 разряда

Характеристика рабты. Прессовка ванилина на гидравлическом прессе.

Должен знать: устройство насоса и пресса; технологический процесс прессовки.

Должен уметь: обращаться с гидравлическим прессом и масляным насосом.

186. Подсобный рабочий - 3 разряда

Характеристика работы. Производство подсобной работы в цехах (подноска, переноска и взвешивание сырья и полуфабрикатов).

Должен знать: название и назначение всей аппаратуры

и сырья.

ПРОИЗВОДСТВО ФАСОВКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ (ГАЛЕНИКА)

187. Браковщик — 5 разряда

Характеристика работы. Межоперационный бракераж и бракераж готовых изделий.

Должен знать: технические условия на все изделия.

Должен уметь: определять по наружному виду пригодность полуфабрикатов.

188. Бригадир — 5 разряда

Характеристика работы. Выдача фасовщикам полуфабриката и материала, приемка от них готовых изделий и сдача

их в кладовую; ведение учета отработанного времени и выработки. Должен знать: номенклатуру готовых изделий; качество наружного оформления изделий.

Должен уметь: правильно распределять работу в бригаде.

189. Фасовщик — 3 разряда

Характёристика работы. Разливка жидкостей в флаконы и банки. Насыпка порошков в коробки, конверты; укупорка бутылок и сургучевка пробки; оклейка этикстками и бандеродями.

Должен знать: технические условия оформления изделий. Должен уметь: правильно наклеить бандероль и этикетку.

190. Пакетчик — 3 разряда

Характеристика работы. Упаковка расфасованных изделий в пакеты.

Должен знать: правила упаковки изделий и маркировки пакетов.

Должен уметь: обращаться с готовой продукцией.

191. Резчик пробок — 3 разряда

Характеристика работы. Перерабатывание бракованных и недефицитых размеров пробок в требуемые размеры; сортировка пробок.

Должен знать: устройство пробочного станка.

Должен уметь: определять качество пробок.

. 192. Подсобный рабочий — 3 разряда

Характеристика работы. Подноска сырья и материалов в цех или к рабочему месту и относка готовых изделий.

Должен знать: наименование сырья и материалов; способы

переноски сырья, материалов и готовых изделий.

Должен уметь: обращаться с сырьем и материалами во время переноски.

производство пектораля и мятных лепешек

193. Штамповщик — 4 разряда

Характеристика работы. Изготовление массы для лепешек, таблетирование их на прессе.

Должен знать: состав масел; конструкцию и принципработы пресса.

Должен уметь: вставлять штампы в пресс и чистить его.

194. Фасовщик - 3 разряда

Характеристика работы. Укладка лепешек в коробки; заклейка коробок бандеролью.

Должен знать: весовое количество лепешек для каждой коробки.

Должен уметь: правильно оформлять продукцию.

195. Пакетчик - 3 разряда

Характеристика работы. Упаковывание расфасованных лепешек в пачки.

Полжен знать: правила упаковки изделий и маркировку пачек.

Лолжен уметь: правильно оформлять продукцию.

производство зубоврачебного воска

196. Варшик — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка котла сырьем; наблюдение за ходом варки; обработка массы хлорной известью; разливка массы в противни.

Должен знать: технологический процесс варки; технические условия на изделия.

Должен уметь: определять качество и степень готовности массы

197. Вальновшик — 4 разряда

Характеристика работы. Подогревание противней с воском на водяной бане; выкладка пластин воска на стол; очистка пластин; резка их на части и погрузка в водяную баню; вальцование пластин на полосы; резка полос на куски по установленному размеру и весу.

Должен знать: требуемую степень эластичности массы; правила нарезки и вальцовки пластин; правила техники безопасно-

Должен уметь: устанавливать вальцы соответственно требуемой толицине и стандарту воска,

198. Укладчик — 3 разряда

Характеристика работы. Укладка готовых пластинок воска в коробки с перекладкой их бумагой.

Должен знать: требуемое количество воска в коробке.

Полжен уметь: аккуратно обращаться с готовой продукпией.

199. Оклейщик - 2 разряда

Характеристика работы. Оклеивание коробок с воском бандеролью.

ПРОИЗВОДСТВО «СТЕНСА» (ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ПРЕПАРАТ)

200. Аппаратчик — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка аппарата жировой основой, обработка ее азотной кислотой; постепенное введение сухих ингредиентов; беспрерывное помешивание массы до однородной консистенции.

Должен знать: рецептуру составления массы в соответствии с техническими условиями.

Должен уметь: определять необходимую консистенцию массы.

201. Штамповщик - 4 разряда

Характеристика работы. Разогревание массы «Стенса» на водяной бане; закатывание шариков и укладка их на прессформу; штамовка шариков на круглые пластины.

Должен знать: устройство и принцип работы пресса.

Должен уметь: штамповать массу; разбирать, чистить и собирать пресс.

. 202. Укладчик — 3 разряда

Характеристика работы. Шлифовка краев пластины; укладка пластин «Стенса» в коробки с прокладкой; окленвание коробок этикетками. Должен знать: правила укладки пластин.

Должен уметь: правильно оформлять продукцию.

ПРОИЗВОДСТВО МЕДНОЙ И СЕРЕБРЯНОЙ АМАЛЬГАМЫ

203. Варщик — 6 разряда

Характеристика работы. Загрузка в котел медного купороса; нагревание паром; загрузка в котел цинковой чушки и ведение процесса реакции по установленному режиму; обработка металлической меди соляной кислотой; постепенное введение металлической ртути; растирание до получению одноордой массы; промыка амальтамы до полного удаления соляной кислоты; раскатка, формовка и дробление амальтамы.

Должен знать: свойство сырья и реакцию вытеснения одното металла из соединения с другим; действие соляной кислоты на металл и способ образования амальтамы; рецептуру и технические условия на готовую продукцию.

Должен уметь: отделять металлическую медь от раствора сернокислого цинка; растирать массу; раскатывать ее для формовки и дробить массу.

204. Плавильщик металлов — 6 разряда

Характеристика работы. Расплавка олова; загрузка в тигли серебра, олова и меди; плавление металлов; разливка расплавленной массы в формы; обработка размельченного сплава щавелевой кислотой и глицерином.

Должен знать: свойство металла; рецептуру и технические условия на готовую продукцию.

Должен уметь: производить сплав металлов и самостоятельно приготовлять амальгаму.

205. Токарь - 5 разряда

Характеристика работы. Установка болванок серебряного сплава в токарный станок; обработка серебряного сплава на мельчайший порошок.

Должен знать: технические условия на порошок.

Должен уметь: работать на токарном станке; заготовлять и заправлять резцы.

206. Развесчик — 3 разряда



Характеристика работы. Взвешивание амальгамы по установленному весу на точных весах; насыпка ее в коробки или флаконы.

Должен знать: установленный вес.

Должен уметь: быстро и точно работать на аптекарских весах.

207. Оклейщик — 2 разряда

Характеристика работы. Намазка доски клеем; раскладка этикеток на доске для пропитки клеем и оклеивание флаконов или коробок.

Должен знать: правила оклейки.

Должен уметь: быстро наккуратно оформлять изделия.

208. Упаковщик — 3 разряда

Характеристика работы. Завертывание коробок с амальгамой в пачки; надпись и наклейка контрольных ярлыков.

Должен знать: правила упаковки изделий.

Должен уметь: быстро и правильно оформлять изделия.

производство медицинских карандашей (купрумштифт, алюминий-штифт, мигрень-штифт и другие)

209. Заготовщик - 4 разряда

Характеристика работы. Размельчение крупных кристаллов медного купороса или кваснов для обточки. Должен знать: свойства и качество медного купороса; правила размельчения кристаллов.

Должен уметь: обрабатывать кристаллы медного купороса или квасцов конусообразной формы с обенх сторон.

210. Токарь - 5 разряда

Характеристика работы. Закрепление медного купороса или квасцов в токарный станок; обточка до установленного размера и требуемой формы.

Должен знать: свойства и качества купороса; конструкцию и принципы работы токарного станка; правила техники безопасности.

Должен уметь: работать на токарном станке; заготавливать и заправлять резцы.

211. Формовщик - 4 разряда

Характеристика работы. Взвешивание и смешивание интреднентов по рецептуре (ментол, нарафин — для мигрень-штифта и азотнокислое серебро, селитра — для аргентум-штифта); растапливание массы на водяной бане или газовой горелке; налияка массы в формы, охлаждение ее на льду; очистка и выемка готовых каравдашей.

Должен знать: технические условия на готовую продук-

Должен уметь: формовать массу с приданием ей требуемых размеров и форм.

212. Кристаллизаторщик - 5 разряда

Характеристика работы. Взвешивание отходов медного купороса, загрузка их в котел; растворение в воде до определенной плотности, кристаллизация, фильтрация, выгрузка и сортировка кристаллов.

Должен знать: свойства и качество сырья; технологический процесс кристаллизации.

Должен уметь: пользоваться измерительными приборами (ареометр, термометр).

213. Фасовщик - 3 разряда

Характеристика работы. Подклеивание карандашей к деревянным пеналам; сборка пеналов или пробирок; оклейка этикет-ками; укладка в коробок осчетом; оклейка коробок этикетками и бандеролью.

Должен знать: правила подклейки карандашей к пеналам.

производство кальцекса (таблетки против гриппа)

214. Бригадир — 6 разряда

Характеристика работы. Приготовление растворов уротропина и клористого кальция; смешивание растворов в соответствующих пропорциях; наблюдение за работой бригады; контроль за качеством выпускаемой продуктии.

Должен знать: рецептуру, свойства и качество сырья; тех-

нические условия на сырье и готовую продукцию.

Должен уметь: регулировать работу аппаратуры (вакуумаппарат, центрифуга); устанавливать фильтры.

215. Аппаратчик - 5 разряда

Характеристика работы. Фильтрование растворов уротроиниа и хлористого кальция; помещивание массы; наблюдение за температурой до выпадения кальцекса; отсасывание магочника; промывка кальцекса спиртом; накладка его на противни и загрузка в сущилку; наблюдение за температурой сущилки; выгрузка кальцекса из сущилки и протирка его через сито; упарка маточника.

Должен знать: температуру и удельный вес растворов, при которых выпадает кальцекс; рецентуру составления кальцекса; тех-

нические условия на готовую продукцию.

Должен у меть: обращаться с аппаратурой, контрольными и измерительными приборами; самостоятельно производить загрузку и выгрузку; устанавливать и работать на фильтрах и нутчах.

216. Сушильщик — 5 разряда

Характеристика работы. Накладка кальцекса на противни и загрузка сушилки; наблюдение за сушилкой; соблюдение температурного режима.

Должен знать: температурный режим сушки; устройство

сушилки.

Должен уметь: регулировать подачу пара в сушилку, пользоваться измерительными приборами; правпльно производить загрузку и выгрузку сушилки.

217. Таблетировщик — 4 разряда

Карактеристика работы. Установка матриц и пуансонова таблеточную машину: засыпка массы в каретку машины да таблетированину; наблюдение за таблетированием, правильностью дозировки и качеством таблеток; сдача готовых таблеток на фасовку.

Должен знать: устройство таблеточной машины, меру, вес,

рецептуру загружаемой массы; грануляцию и технические условия

на готовую продукцию.

на тотовую пролукцию.

Должен у меть: устанавливать и регулировать таблеточную машину; пользоваться аптекарскими ручными весами и отсортировывать таблетки.

218. Фасовшик - 3 разряда

Характеристика работы. Накладка таблеток в пробиркили коробки по счету с отсортировкой; укладка в пробирки и коробки ваты или лигиниа.

Должен знать: правила фасовки.

Должен уметь: отличать брак по наружному виду.

219. Укладчик — 3 разряда

Характеристика работы. Свертывание ярлыка и способ употребления; укладка его в коробку или прикрепление к пробирке резинкой; проверка качества оформления; укладка в коробки или пачки; оклейка бандеролью; заполнение контрольной этикетки и наклейка ее.

Должен знать: технические условия на оформление коробок.

Должен уметь: быстро и аккуратно оформлять изделия.

производство пургена, таблеток против головно<mark>й</mark> боли и других

220. Составитель таблеточной массы - 6 разряда

Характеристика работы. Заготовка сиропа, солевого и клеевого растворов; смешивание всех ингредиентов согласно рецептуре и приготовление таблеточной массы.

Должен знать: рецептуру выпускаемых таблеток; требова-

ния фармакопеи к сырыо и готовой продукции; меры веса. Должен уметь: определять по общему виду готовность и голиость таблегочной массы, пользоваться аптекарскими весами.

221. Таблетировшик — 4 разряда

Характериетика работы. Установка матриц и пуаксонов на табдеточную машниу; засилка массы в каретку машины для таблетирования; наблюдение за таблетированием, правильностью дозировки и качеством таблеток; сдача готовых таблеток на фасовку.

совку. Должен знать: устройство таблеточной машины; меру весов; рецептуру загруженной массы; грануляцию и технические условия

на готовую продукцию.

Должен уметь: устанавливать и регулировать таблеточную минину; пользоваться аптекарскими ручными весами и отсортировывать таблетки.

222. Гранулировщик — 4 разряда

Характеристика работы. Протирка таблеточной массы через сито, насыпка её на решето, загрузка сушилки; наблюдение за сушкой; регулирование температуры сушилки и просеивание через сито готовых гоануль.

Должен знать: устройство сущилки.

Должен уметь: пользоваться сушилкой, измерительными приборами; устанавливать и регулировать температурный режим; определять по внешним признакам момент окончания сушки грануль.

223. Упаковщик - 3 разряда

Характеристика работы. _Вавертка таблеток в бум<mark>агу и укладка их в коробки.</mark>

Должен знать: правила обращения с продукцией.

Должен уметь: аккуратно оформлять продукцию.

производство активированного угля

224. Аппаратчик по приготовлению угольной массы — 5 разряда

Характеристика работы. Просенвание угля через сито; варка связующих масс; отвешивание ингредиентов согласно рецентуре; руководство работой бригалы.

Должен знать: рецептуру таблеток активированного угля; технические условия на сырье и готовую продукцию; меры весов.

Должен уметь: определять по внешнему виду готовность и годность угольной массы; пользоваться аптекарскими весами.

225. Таблетировщик — 4 разряда

Характеристика работы. Установка матриц и пуансонов на таблеточную машику; насыпка массы в каретку машикы для таблегирования; наблюдение за таблетированием, правильностью дозировки и качеством таблеток; сдача готовых таблеток на фасовку.

Должен знать: устройство таблеточной машины; меры весов; рецептуру загружаемой массы; грануляцию и технические усло-

вия на готовую продукцию.

Должен уметь: устанавливать и регулировать таблеточную машину; пользоваться аптекарскими весами и отсортировывать таблетки.

226. Фасовщик таблеток — 3 разряда

Характеристика работы. Укладка в коробки таблеток активированного угля и ярлыка.

227. Оклейщик этикеток — 2 разряда

Характеристика работы. Намазка доски клеем; раскладка этикеток и бандеролей на доске; оклейка коробок этикетками и бандеролями.

производство оксихинолина, хинозола и ятрена

228. Старший аппаратчик по производству хинозола — 6 разряда

Характеристика работы. Получение оксихинолина из фенола; проведение химических процессов — нитрации, восстановления, высаживания, конденсации, нейтрализации и других процессов; получение из оксихинолина хинозола; возгонка сырца — оксихинолина и получение хинозола (высаживание).

Должен знать: все химические процессы производства; устройство аппаратов и их назначение; свойства сырья и элементар-

ные пробы; правила техники безопасности.

Должен уметь: отличать химическое сырье; обращаться с аппаратурой и отдельными деталями; устранять мелкпе дефекты в аппаратуре; пользоваться измерительными и электрическими приборами; определять конец реакции по отдельным стадиям процесса.

229. Аппаратчик-нитровальщик — 5 разряда

Характеристика работы. Растворение фенола; разведение и загрузка азотной кислоты в нитратор; проведение процесса нитрации; выгрузка пролукта; промывка его и нейтрализация; перегонка.

Должен знать: свойства азотной кислоты и фенола и правила обращения с ними; процесс нитрации; устройство нитратора и

перегонку; правила техники безопасности.

Должен уметь: отличать азотную кислоту от других кислот (зелах, цвет); пользоваться противогазами и измерительными принорами (термометр, анеометр), определять удельный вес загружаемой азотной кислоты; соблюдать температурный режим; пользоваться нитратором, перегонным аппаратом, даровыми и возными ветильями.

230. Аппаратчик-перегонщик — 5 разряда

Характеристика работы. Вагрузка и выгрузка перегонна аппаратов; пуск пара и водяного охлаждения; регулировка температуры; выделение готового продукта и сушка его. Должен знать: устройство перегонного аппарата и устройство конденсационного горшка.

Должен уметь: подъзоваться перегонным аппаратом, конденсационным горшком и вакуум-насосом; определять конец перегонки; подъзоваться сущилкой и измерительными приборами.

231. Сублиматорщик - 4 разряда

Характеристика работы. Загрузка оксихинолина сырца в сублиматор; наблюдение за сублимацией; выгрузка готовой • продукции.

Должен знать: устройство сублиматоров и электронагре-

вов; технические требования на готовую продукцию.

Должен уметь: пользоваться сублиматором, электронагревом и измерительными приборами.

232. Аппаратчик по сульфированию оксихинолина - 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка сульфуратора олеумоъ, охлаждение его и проведение сульфурации; выгрузка и высаживание полупродукта; фильтрация на нутче и сущка его.

Должен знать: устройство сульфуратора и вакуум-нутчи, свойства сырыя, качество получаемого продукта; правила техники безопасности.

Должен уметь: пользоваться сульфуратором, вакуум-насосом, вакуум-нутчей, измерительными приборами, противогазом, определять качество получаемой продукции.

233. Аппаратчик по иодированию — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка иодатора, охлаждение его; приготовление шипохлорида; проведение реакции иодирования; выгрузка получаемого лоретина; фильтрация; промывка спиртом; сушка, растирка, просеивание и приготовление ятрена.

Должен знать: устройство нодатора; правила пользования баллоном хлора; правила техники безопасности; химический процесс нодирования; устройство вакуум-насоса и вакуум-нутчи; свойства сырья и полуфабриката; правила техники безопасности.

Должен уметь: пользоваться иодатором, баллоном с хлором, противогазаин, измерительными приборами; определять окончание реакции; пользоваться вакуум-насосом и вакум-игучей.

ПРОИЗВОДСТВО МАЗЕЙ (ТИОЛАНА, ВАЗЕЛИНА, БОМБЕНГЬЕ И ДРУГИХ)

234. Варщик мазей, основ, масел - 6 разряда

Характеристика работы. Заготовка и загрузка котла сырьем согласно рецептуре; помешивание и наблюдение за растопкой масел; слив растопленной массы в бочки; смешпвание массы с ингредиентами согласно рецептуре; наблюдение за равномерным распредлением ингредиентов в мазях.

Должен знать: рецептуру, свойства и качество сырья, аппа-

ратуру; меры весов; правила техники безопасности.

Должен уметь: пользоваться аппаратурой (варочный котел), паропроводом, измерительными приборами, весами; определять наименование и качество сырья; определять готовность полуфабриката и мазей.

235. Варщик — 4 разряда

Характернстика работы. Загрузка мази в вальцы; пуск и регулирование вальцовки; наблюдение за ходом вальцовки и качеством готовых мазей; укладка готовой мази в бочки.

Должен знать: аппаратуру (вальцы, моторы); технические условия на полуфабрикат и готовый продукт; правила техники

безопасности.

Должен уметь: пользоваться аппаратурой; устранять мелкие дефекты; различать сорта мазей; определять качество вальцуемой мази и готовность ее к выпуску.

236. Подсобный рабочий - 3 разряда

Характеристика работы. Подноска сырья; развешивание и перемешивание готовых мазей.

Должен уметь: пользоваться аптекарскими весами.

ПРОИЗВОДСТВО КАСТОРОВЫХ КАПСЮЛЕЙ

237. Аппаратчик по составлению желатиновой массы - 5 разряда

Характеристика работы. Варка желатиновой массы; регулирожка и наблюдение за температурным режимом; переработка отходов массы; руководство работой бригады.

Должен знать: рецептуру, свойства и качество сырья; технические условия на сырье и готовую продукцию; температурный режим жедатиновой массы; меры весов; правила техники безопас-

ности. Должен уметь: определять качество и годность сырья и готовой продукции; пользоваться паровыми варочными котлами и электронагревом, измерительными приборами, точными весами; руководить бритадой.

238. Макалыцик — 4 разряда

Характеристика работы. Намазка шпилек вазелином; установка их на доску; опускание головок в желатиновую массу; вращение доски до равномерного распределения массы; охлаждение под вентилятором.

Должен знать: свойства и качество желатиновой массы.

Должен уметь: набирать на шпильки равномерный слой желатиновой массы, не разбрызгивая ее.

239. Съемщик — 3 разряда

Характеристика работы. Обрезка и съемка желатиновых капсюлей и установка их в гнезда лотков.

Должен знать: свойства желатиновой массы.

Должен уметь: правильно срезать и аккуратно снимать со шпилек желатиновые капсюли.

240. Наливальщик - 3 разряда

Характеристика работы. Наполнение касторовым маслом желатиновых капсюлей.

Должен знать: свойства и качество желатиновой массы и касторового масла.

Должен уметь: пользоваться делительной воронкой; наливать касторовое масло в желатиновые капсюли, не забрызгивая маслом края отверстий капсюлей.

241. Запайщик - 3 разряда

Характеристика работы. Запайка капсюлей, наполненных желатиновой массой.

Должен знать: свойства и качество желатиновой массы и касторового масла.

Должен уметь: накладывать тонкую гайку на заполненные желатиновые капсюли, не оставляя отверстий в швах.

242. Контролер — 5 разряда

Характеристика работы. Выкладка капсклей из лотков на противни возлушию сущилки; загрузка сушилки; проверка и отсортировка капсклей; проверка всех капсклей после фасовки; браковка касторовых капсклей.

Должен знать: свойства и качества сырья; технические тре-

Должен уметь: отсортировать протекающие и бракованные касторовые капсюли.

243. Фасовщик - 3 разряда

Характеристика работы. Разборка розеток; укладка капсюлей с розетками в коробки.

244. Полсобный рабочий — 3 разряда

Характеристика работы. Подача лотков с капсюлями; уборка лотков, установка их на предварительную сушку; наполнение распределительной воронки касторовым маслом; наполнение бака желатиновой массой.

произвоиство оподельнока

245. Аппаратчик - 5 разряда

Характеристика работы. Заготовка и загрузка аппарата ингредиентами согласно рецептуре; пуск пара и пуск воды в обратный холодильник; прибавление в жидкость аммиака и эфирных масел и выгрузка массы; руководство бригадой.

Должен знать: требования фармакопен, рецептуру, технические условия на сырье и готовые изделия; аппаратуру; паровую-

коммуникацию.

Должен уметь: определять качество и готовность сырья и готовой продукции; обращаться с аппаратурой; устранять мелкие дефекты работы; руководить бригадой; пользоваться измерительными приборами и читать по-латыни.

246. Разливщик - 3 разряда

Характеристика работы. Разогревание массы, разливка ее в флаконы при определенной температуре; укупорка флаконов пробками с прокладкой под пробки фольги.

Должен знать: требуемую температуру при розливе. Должен уметь: аккуратно оформлять продукцию.

производство настоек и экстрактов "

247. Составитель настоек и экстрактов - 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка спирта и трав в чаны согласно рецептуре; слива настоек; отжим трав и фильтрация; приготовление линимента, мозольной жидкости и других препаратов; наполнение вакуум-аппарата экстракционной жидкостью; наблюдение за выпаркой и выгрузка экстракта; наблюдение за качеством выпускаемой пролукции.

Д'олжен знать: требования фармакопен; рецептуру; устройство аппаратуры, измерительных приборов; технические условия на

сырье и готовую продукцию.

Должен уметь: определять качество и годность сырья, полуфабриката и готовой продукции; обращаться с аппаратурой; устранять мелкие дефекты в работе аппаратуры; руководить бригалой: пользоваться измерительными приборами.

248. Аппаратчик по составлению настоек и экстрактов — 4 разряда

Характеристика работы. Загрузка чанов спиртом и травами согласно рецептуре; перемещивание настоек в аппаратах (переколяторах и бочках); фильтрование настоек; взвешивание и слача их на склал.

Должен знать: рецептуру, аппаратуру и технические тре-

бования на сырье и готовую продукцию.

Должен уметь: определять качество и готовность сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; обращаться с аппаратурой и пользоваться измерительными приборами.

249. Рабочий по отжимке спирта и трав - 3 разряда

Характеристика работы. Загрузка травы после настоя в пресс и отжим спирта.

Должен уметь: работать на прессе.

производство астматола

250. Сушильщик-протирщик — 6 разряда

Характеристика работы. Загрузка трав на решета, установка их в сушилики; наблюдение за сушкой; регулировка температуры; выгрузка из сушилки и протирка высушенного астматола через грохот.

Должен знать: рецептуру; меру весов; устройство сушилки; свойства трав и селитры; правила техники безопасности.

Должен уметь: различать сорта трав и селитры; равномерно распределять ингредиенты; пользоваться измерительными приборами (манометр, термометр); определять по внешнему виду окончание процесса сушки травы и качество астматола после просенвания.

251. Фасовщик - 3 разряда

Характеристика работы. Засыпка астматола в коробки, оклейка их бандеролями; упаковка в пачки; заполнение и наклейка контрольного листка.

Должен уметь: определять по наружному виду качество продукта; пользоваться распиратором.

производство лейкопластыря и других пластырей

252. Аппаратчик — 5 разряда

Характеристика работы. Смешивание ингредиентов в мешалке согласно рецептуре до получения однорогной массы; приготовление массы (в зависимости от назначения пластыря).

Должен знать: рецептуру изготовления пластырей; свойства массы; устройство мешалок различных типов.

Должен уметь: определять по наружному виду готовностьмассы для последующей обработки.

253. Промазчик — 4 разряда

Характеристика работы. Нанесение тонким слоем массы на полотна шифона в сущилке; наматывание полотен просушенного пластыря в пятиметровые рулоны.

Должен знать: технические условия на каждый вид пла-

стыря; толщину слоя массы, нанесенной на полотно ткани.

Должен уметь: устанавливать температурный режим сушилки; обращаться с протирочной машиной и приспособлениями для нанесения слоя массы на ткань; регулировать и быстро намисить слой массы на ткань и определять окончание процесса сушки.

254. Резальщик — 4 разряда

Характеристика работы. Резка рудонов пласгыря накатушки на резальной машине согласно установленным размерам. Должен знать: устройство резальной машины и принципы

ее работы. Полжен уметь: резать рулоны на катушки и точить ножи

резальной машины.

255. Упаковщик — 3 разряда

Характеристика работы. Обертка катушек пластыря в восковую бумагу, упаковка их в коробки; оклеивание коробок. этикетками и бандеролями.

Должен знать: правила упаковки.

Должен уметь: быстро и правильно оформлять коробки.

производство мозольных пластырей

256. Гладильщик-намазчик — 3 разряда

Характеристика работы. Разглаживание полотна для пластыря и складывание его; намазывание полотна массой определенной толщины, развешивание его для просушки.

Должен знать: требуемую толщину массы. Должен уметь: положить слой массы определенной тол-

Должен уметь: положить слой массы определенной тол-

257. Прессовщик — 4 разряда

Характеристика работы. Вырубка на ручном прессеиз гуммированного полотна колец разных размеров. Должен знать: устройство и принцип работы пресса; правила техники безопасности.

Должен уметь: шакладывать слой массы определенной толщины.

258. Рабочий на колбасной машине - 3 разряда

Характеристнка работы. Загрузка массы в машину; выжимание пластыря, раскатка и резка его.

Должен знать: устройство и принцип работы колбасной машины; форму и размер пластырей.

Должен уметь: пользоваться колбасной машиной, чистить ее, резать пластыри по форме и размеру.

259. Фасовщик — 3 разряда

Характеристика работы. Укладыванне пластыря в коробки с предварительной наклейкой его на полотно.

260. Бригадир — 5 разряда

Характеристика работы. Инструктаж фасовщиц; веденне учета отработанного времени и выработки; прием и выдача работы.

Должен знать: требуемое качество наружного оформлення изделий.

Должен уметь: правильно распределять работу в бригаде.

производство антипаразита

261. Аппаратчик — 5 разряда

Характернстика работы. Загрузка бака скипидаром и отходами никотиновой смолы; перкачка керосина из цистерны в другой бак; хлорирование керосина; перскачивание первого и второго раствора в третий бак; смешнавние растворов и розлив шлангом готового антипаравита в бутьым.

Должен знать: рецептуру наготовления; свойства сырья; технологический процесс производства; технические условия на готовую продукцию.

Должен уметь: приготовлять скипидарный раствор смолы; хлорировать керосин и определять окончание хлорирования, обрашаться с хлорными баллонами.

ПРОИЗВОДСТВО ФЛИЦИДА И ПИРЕТРИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ

262. Загрузчик — 5 разряда

Характеристика работы. Чистка экстракторов от загрязнений, остатков и разных смесей; подготовка экстрактора к загрузке; правильная установка сетки и расположение мешков; взвешивание размолотой ромашки и загрузка ею экстракторов; взвешивание уайт-спирита и заливка его в экстракторы; наблюдение за экстракцией.

Должен знать: рецептуру изготовления; свойства и качество

сырья; технические условия на готовую продукцию.

Должен уметь: обращаться с экстрактором, загружать его ромашкой и заливать уайт-спиритом; подготовлять экстрактор к загрузке и устанавливать сито на дно для равномерного спуска жидкости из крана.

263. Аппаратчик — 5 разряда

Характеристика работы. Наблюдение за правильностью загрузки экстракторов ромашкой и уайт-спиритом; ведение всего процесса экстрагирования.

Должен знать: свойства ромашки и уайт-спирита; устройство экстрактора и сущность процесса экстракции; условия ведения процесса; значение правильной установки сетки; расположение

мешков в аппарате и применение флицида.

Должен уметь: подготовлять аппарат к загрузке; вести процесс экстрагирования; правильно соединять все отгоны до определенного содержания пиретрина в соответствии с данными лаборатории и техническими условиями.

264. Разливщик - 3 разряда

Характеристика работы. Розлив флицида в флаконы из разливного бачка.

Должен знать: условия разливки; требуемую емкость флаконов.

Должен уметь: следить за чистотой посуды и препарата.

265. Купорщик - 3 разряда

Характеристика работы. Купорка флаконов пробкой с забивкой пробок деревянным молотком.

Должен знать: требования, предъявляемые к процессу укупорки; качество и размер пробок. Должен уметь: тщательно проводить укупорку флаконов.

266. Осмольшик - 3 разряда

Характеристика работы. Осмаливание горлышек флаконов с флицидом.

Должен знать: требуемую степень нагрева смолки.

Должен уметь: следить за расплавленной смолкой и доводить ее до определенной консистенции.

267. Наклейщик - 2 разряда

Характеристика работы. Оклеивание флаконов этикетками.

Должен уметь: правильно сформлять изделия.

268. Мельник — 5 разряда

Характеристика работы. Проверка и чистка фермера; смазка моторов; загрузка фермера ромашкой; размол ромашки; наблюдение за степенью помола.

Должен знать: конструкцию и принцип работы фермера; свойства и качество ромашки; правила техники безопасности.

Должен уметь: регулировать винт с фермером; определять тонину помола и производить текущий ремонт фермера.

производство «ГЕКСАХЛОРАНА»

269. Старший аппаратчик (бригадир) — 7 разряда

Характеристика работы. Подпотовка бензола к загрузке; проверка хлорных баллонов; осмотр и проверка аппратуры, коммуникаций и контрольно-измерительных приборов; ведение процесса хлорирования бензола; регулирование подачи хлора в реактор; загрузка бензола в реактор; выгрузка хлорированного бензола.

Должен знать: свойства употребляемого сырья процесс хлорирования; устройство контрольно-измерительных приборов; температурный режим реакции; правила техники безопасности; технические условия на сырье и готовые изледия.

Должен уметь: пользоваться установкой системы хлорирования по контрольно-измерительным приборам; определять начало и конец реакции; уметь разбираться в чертежах аппаратов и в анализах; определять конец реакции.

270. Аппаратчик - 6 разряда

Характеристика работы. Загрузка хлорированного безола в отгонный аппарат; перегонка бензола с острым паром; выгрузка и фильтрация готовой продукции.

Должен знать: свойства сырья, полупродукта и готовой продукции; принцип действия необходимых контрольных приборов; температурный режим отгонки бензола с острым паром; правила техники безопасности.

Должен уметь: вести технологический процесс' перегонки бензола; отделять твердую и жиджую фазу; отфильтровать твердый продукт на нутч-фильтре, пользуясь вакуум-насосом.

271. Младший аппаратчик - 4 разряда

Характеристика работы. Испытание и подноска хлорных баллонов; загрузка сырья в реактор и отгонный аппарат для перегонки; отмывка и сушка готовой продукции.

Должен знать: устройство хлорных баллонов; готовность промывки и готовность сушки; температурный режим сушки; пра-

вила техники безопасности.

Должен уметь: проверить хлорный баллон; пустить и остановить вакуум-насос; включить пар в сущилку и выключить его.

272. Подсобный рабочий - 4 разряда

Характеристика работы. Подноска бензола, нафталина в цех; помощь аппаратчику в загрузке сырья в реактор и аппарат для отгонки и выполнение других подсобных работ.

Должен знать: правила обращения с бензолом.

ПОРОШОК «ГЕКСИД» НА ОСНОВЕ «ГЕКСАХЛОРАНА»

273. Составитель смеси - 5 разряда

Характеристика работы. Отвешивание сырья согласно рецептуре; дробление гексахлорана; дробление и просев наполнителя; загрузка сырья в смеситель; наблюдение за процессом изготовления; выгрузка готовой смеси.

Должен знать: принцип работы смесительного барабана и обслуживание его; рецептуру загрузки; правила техники безопасности; технические условия на порошок.

Должен уметь: пускать и останавливать смесительный ба-. рабан; определять готовность смеси.

274. Фасовщик - 3 разряда

Характеристика работы. Насыпка порошка в коробки; взвешивание; закрытие коробок; наклейка этикеток.

Должен знать: условия, предъявляемые к качеству упаковки изделий; требуемый вес изделий.

производство липкой бумаги

275. Варщик - 6 разряда

Характеристика работы. Взвешивание канифоли, вазелинового масла, клея и прочих видов сырья согласно установленной рецептуре; загрузка взвешенного сырья в варочный котел; варка всей шихты при постоянном перемешивании; наблюдение за температурным режимом.

Должен знать: состав и свойства всех видов сырья, применяемых для производства липкой бумаги; технологический процесс варки смеси; температурные условия приготовления шихты и существующие сорта канифоли.

Должен уметь: вести весь технологический процесс изготовления липкой бумаги; соблюдать температурные условия варки

пихты

276. Намазчик - 4 разряда

Характеристика работы. Нанесение слоя приготовленной массы машиной на бумагу; наблюдение за температурой массы.

Должен знать: температуру массы, необходимую для проведения намазки; устройство и принцип работы мазальной машины; правыла техники безопасности.

Должен уметь: правильно наносить слой массы на бумагу, обращаться с машиной, пускать и останавливать ее.

277. Приемщик - 3 разряда

Характеристика работы. Принятие листов бумаги с наиссенной массой и накладывание второго листа; передача жа упаковку.

Должен знать: способ накладывания второго листа.

Должен уметь: накладывать листы.

278. Штамповщик — 3 разряда

Характеристика работы. Штамповка бумаги; нанесение даты выпуска изделия.

Должен знать: способ штамповки бумаги; правила записи. Должен уметь: штамповать бумагу и производить запись.

279. Упаковщик - 3 разряда

Характеристика работы. Сортировка и укладывание по счету липкой бумаги в коробки; оклейка бандеролью.

Должен знать: технические условия на липкую бумагу. Должен уметь: вести учет готовой продукции.

производство косметическое

280. Варщик кремов и густой косметики - 7 разряда

Характернстика работы. Взвешивание сырья по рецентуре; загрузка сырья в варочный котел; расплавление массы с беспрерывным перемещиванием при подогреве; наблюдение за техноло-

гическим процессом и выгрузкой готовой продукции из котла; в зависимости от назначения добавление красящих веществ-и отдушки. Должен з натё: технологический процесс ОСТь и техниче-

Должен знать: технологический процесс, ОСТы и технические условия всех видов сырья и готовой продукции; рецептуру; анпаратуру производства; правила техники безопасности.

Должен уметь: работать на паровых варочных котлах; различать сырье по внешнему виду; определять качество и готовность массы

281. Помощник варщика - 5 разряда

Характернстика работы. Взвешивание сырья по рецентуре; загрузка в варочный котел; ведение процесса варки под руководством варшика; наблюдение за технологическим процессом.

Должен знать: рецептуру; наименование сырья; свойства сырья и готовой продукции; температурный режим варки; признаки определения качества продукции и окончания процесса варки; правила техники безопасности.

Должей уметь: работать на паровых варочных котлах; различать сырье по внешнему виду и определять качество и готовность массы.

282. Смешивальщик по приготовлению сыпучих изделий сангигиены — 5 разряда

Характеристика работы. Отвешивание сырыя согласно усновляемой рецептуре; смешивание порошкообразных веществ с добавлением красящих питментов н отдушки в смесь; просенвание полученной однородной смеси через соответствующее сито.

Должен знать: рецептуру изготовления; технические условия на сырье и готовую продукцию; номера сит для просеивания.

Должен уметь: различать по внешнему виду качество сырья и выпускаемой продукции; получить однородную смесь.

283. Помощник смешивальщика — 4 разряда

Характеристика работы. То же, что в п. 282, но под наблюдением смешивальщика.

284. Аппаратчик по приготовлению духов, одеколона и других жидкостей — 6 разряда

Характеристика работы. Взвешивание сырья согласно уваномленной решептуре; загрузка смесительного аппарата сырьем; равномерное размешивание; фильтрация; выгрузка готовой продукции из аппарата.

Должен знать: рецептуру изготовления; технические условия а сырье и готоерую продукцию, свойства сырья и правила противопожарных мероприятий. Должен уметь: определять концентрацию спирта по спиртометру; вести процесс растворения; обращаться с горючими жилкостями.

285. Помощник аппаратчика - 4 разряда

Характеристика работы. То же, что в п. 284, но под наблюдением аппаратчика.

286. Браковщик - 5 разряда

Характеристика работы. Проведение межоперационного бракеража и бракераж готовой продукции.

Должен знать: технические условия на все изделия и технологический процесс производства.

Должен уметь: определять по внешним признакам качество полуфабрикатов и готовой продукции.

287. Протирщик кремов — 3 разряда

Характеристика работы. Выгрузка готовой продукции из котла; загрузка в мелкое сито и протирка вручную.

Должен знать: способы протирки кремов и требуемую степень протирки полуфабрикатов.

Примечание. При работе на протирочной машине должен знать устройство машины и содержать ее в чистоте и исправности – 4 разряд.

288. Накладчик кремов (густых) - 3 разряда

Характеристика работы. Накладывание лопаткой кремов в баночки; вкладывание в банки бумажных кружков и накрывание их крышкой.

Должен знать: способы накладывания кремов в банки; технические условия, предъявляемые к посуде; вид и род фасуемой продукции.

Должен уметь: правильно по весу и аккуратно наполнять баночки кремом.

289. Разливщик кремов (жидких) — 3 разряда

Характеристика работы. Разливка кремов в банки и жестянки из воронки или других приспособлений.

Должен знать: вид и род фасуемой продукции; технические условия, предъявляемые к посуде.

Должен уметь: правильно по весу и аккуратно наполнять банки или жестянки.

290. Набивщик туб мазеобразными веществами - 3 разряда

Характеристика работы. Накладыванне мази в тубонабивную машину и пабивка туб мазями (вручную или мехапически).

Должен знать: принцип работы тубонабивной машины; требования, предъявляемые к тубам, и степень наполнения их.

Должен у ме ть: аккуратно наполнять тубы требуемым количеством мази или крема; чистить тубонабивную машину.

291. Зажимщик туб - 3 разряда

Характеристика работы. Зажим концатубы на зажимной машине; прикрепление к тубе на машине пластинки и вторичный зажим концатубы.

Должен знать: требуемое количество крема или мази в тубах.

Должен уметь: правильно и аккуратно зажимать тубы без прорыва.

292. Протирщик туб - 2 разряда

Характеристика работы. Протирка каждой тубы тряпкой и передача их фасовщице.

Должен уметь: обтирать тубы, не деформируя их.

293. Рассыпщик порошков - 3 разряда

Характеристика работы. Рассыпка порошков в коробки или пакеты со взвешиванием.

Должен знать: технические условия, предъявляемые к про-

цессу рассыпки, и нормы заполнения порошками.

Дол жен уметь: правильно насыпать и взвешивать порошок в коробках или пакетах, соблюдая чистый вес.

294. Фасовщик порошков - 3 разряда

Характеристика работы. Закленвание пакетов и коробок, скленвание этикеткой или бандеролью.

Должен знать: правила, предъявляемые к оформлению го-

товой продукции.

Должен уметь: аккуратно оформлять продукцию, согласно техническим условиям.

295. Разливщик жидкостей - 3 разряда

Характеристика работы. Розлив разных жидкостей из баков во флаконы.

Должен знать: требуемую емкость флаконов; правила розлива и нормы расхода сырья.

Должен уметь: правильно по весу и аккуратно наполнять флаконы.

296. Фасовщик жидкостей - 3 разряда

Характеристика работы. Закупорка флаконов пробкой; протирка флаконов, обмакивание их горлышек в смолку или обтяжка их лайкой; наклеивание этикеток, фирменных марок и способов употребления.

Должен знать: правила, предъявляемые к оформлению продукции.

Должен уметь: аккуратно оформлять продукцию, согласно техническим условиям.

297. Фасовщик кремов и мазей - 3 разряда

Характернстика работы. Протирка банок; оклеивание из бандероджим и этикетками, завертывание по одной банке в бумагу или укладка в индивидуальную коробку.

Должен знать: правила, предъявляемые к оформлению продукции.

Должен уметь: аккуратно оформлять продукцию, согласно техническим условиям.

298. Упаковщик — 3 разряда

Характер истика работы. Укладка пакетов, туб, банок, коробок, флаконов в коробки или завертывание их в бумагу; обвязка пачек; наклейка этикеток и бандеролей и маркировка.

Должен знать: правила упаковки и маркировки.

Должен уметь: аккуратно оформлять продукцию, согласно техническим условиям.

299. Разливщик губной помады и карандашей — 3 разряда

Характеристика работы. Разливка горячей жидкой массы в формы; высмка их из формы после охлаждения и складывание в яцик.

Должен знать: правила розлива горячей жидкости в формы и температуру розлива.

Должен уметь: аккуратно и чисто разливать помаду, собирать формы и следить за их чистотой.

300. Фасовщик - 3 разряда

Хар актеристика работы. Укладка губной помады и карабку. этикеток и укладка их в коробку.

Должен знать: технические условия, предъявляемые к оформлению и упаковке продукции.

Должен уметь: аккуратно оформлять изделия, согласно техническим условиям.

301. Разборщик стекла - 3 разряда

Характеристика работы. Разборка стеклотары; распределение по емкостям; подсчет количества и загрузка ее в моечные чаны.

Должен уметь: определять емкость стеклотары по наружному виду.

302. Мойщик - 3 разряда

Характеристика работы. Наливка воды в моечный чан, подогрев ее, мойка и чистка стеклотары и выемка ее на сетки.

Должен знать: требования в отношении чистоты, предъявляемые к посуде, употребляемой в косметике.

303. Разборщик бумаги - 2 разряда

Характеристика работы. Разборка и сортировка утильной бумаги; разметка и резка бумаги по установленному размеру.

Должен знать: требуемые размеры бумаги. Должен уметь: правильно разрезать бумагу.

304. Упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Укладка изделий в ящик с прокладкой упаковочным материалом; заколачивание ящиков, окантовка их железом или проволокой и нанесение на них трафаветов.

Должен знать: виды упаковочных материалов для данной продукции и способы упаковки.

Должен уметь: производить упаковку изделий; пользоватьупаковочным инструментом и приспособлениями; правильно написать трафарет и производить медкий ремонт тары.

производство красной кровяной соли

305. Аппаратчик - 5 разряда

Карактеристика работы. Растворение синькали и слива доствора в кристаллизационные ванны; выемка кристаллов красной кровямой соли из ванны и сушка их; упаривание маточника; слив упаренной жидкости в ванны для кристаллизации и выгрузка возвратной соли; наблюдение за холом процесса электролиза и ведение протокола процесса.

Должен знать: технологический процесс получения красной кровяной соли.

Должен уметь: определять окисление и процентное содержание солей.

306. Упаковщик — 3 разряда

Характеристика работы. Упаковка красной кровяной соли в ящики по 10 килограммов и сдача готавой продукции на склад.

производство перманганата

307. Сплавщик - 5 разряда

Характеристика ряботы. Разгрузка руды и едкого калия в плавильные чаши и перемецивание массы; выгрузка сплава и выщелачивание манганата; загрузка электровани и наблюдение за ними (пуск мотора и динамо); выгрузка ван

Должен знать: процесс сплавления, окисления и электролиза и свойство сырья (руды и едкого калия).

Должен уметь: определять готовность сплава; отделять растворы от шлама и определять конец электролиза.

308. Кристаллизаторщик — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка кристаллизаторов и наблюдение за кристаллизацией; выгрузка кристаллов и загрузка в центрифуту; центрифугирование кристаллов; загрузка и выгрузка сущильного шкафа; упаковка кристаллов в банки.

Должен знать: необходимую концентрацию раствора; строение кристаллов и условия кристаллизации.

Должен уметь: определять окончание кристаллизации; отделять кристаллы от маточника; промывать и сущить их.

производство щавелевой кислоты

309. Младший аппаратчик - 5 разряда

Характеристика работы. Подготовка реактора к загрузке; розлив азотной и серной кислоты по весу в бутыли; взвещивание и подогрев патоки и слив ее в реакторы; соединение сифонов. Должен знать: свойства серной и азотной кислоты и меры предосторожности при работе с кислотой.

Должен уметь: пользоваться измерительными приборами и при помощи индикаторов определять реакцию раствора.

310. Старший аппаратчик (бригадир) - 7 разряда

Характеристика работы. Регулирование подачи азотной и серной кислоты в реакторы; наблюдение за ходом процесса; руководство работой бонгалы.

Должен знать: окисление глюкозы и патоки; растворимость щавелевой кислоты и кристаллизацию ее; правила техники безопас-

ности.

Должен уметь: разбираться в анализе лаборатории; производить простой расчет при загрузке; использовать маточники и устанавливать произволственный режим в зависимости от качества и концентрации сырья (глюкозы, патоки и др.).

311. Кристаллизаторщик - 5 разряда

Характеристика работы. Сливание маточника из кристаллизаторов и выбирание кристаллов; промывка кристаллов в нутче и отсасывание их; выгрузка кристаллов из нутчи в бачок и подноска их к центрифуге.

Должен знать: действие серной, азотной и щавелевой кис-

лоты, окислов азота; правила техники безопасности.

Должен уметь: применять нейтрализующие средства.

312. Аппаратчик-фуговщик - 5 разряда

Характеристика работы. Выкладка центрифуги полотном; равномерная раскладка кристаллов в центрифуге; отфуговывание кристаллов и выемка их из центрифуги; укладка кристаллов в барабан; процесс отфуговывания в мешках.

Должен знать: устройство центрифуги и меры предосто-

рожности при работе.

Должен уметь: определять по внешним признакам окончание фуговки.

313. Подсобный рабочий — 4 разряла

Характеристика работы. Доставка сырья к рабочему месту, подогревание водяной бани; вынос бутьлей из цеха; участие в разливке кислот и перенесение полуфабрикатов к центрифуте; уборка рабочего места.

борка рабочего места. Должен уметь: применять нейтрализующие средства при

ожогах кислотами.

314. Упаковщик - 3 разряда

Характернстика работы. Взвешивание готовой продини в барабанах; заделка их и ианесение трафарета; подготовка барабанов к сдаче на склад.

Должен знать: устройство и принцип работы весов.

Должен уметь: аккуратно обращаться с продукцией, не допуская ее порчи.

ПРОИЗВОДСТВО ХРОМОВОГО АНГИДРИЛА

315. Кристаллизаторщик (бригадир) — 7 разряда

Характеристика работы. Загружа хромпика в котел с паровой рубашкой, наполнение котла водой и доведение раствора до необходимой плотности; подливание сериой кислоты при соблюдении температурного режима и выделение сериокислого калия; охлаждение раствора и слив его в кристализатория.

Должен знать: растворимость хромпика; действие сериой кислоты на раствор хромпика и меры предосторожности при работе с кислотами.

Должен уметь: производить расчет загрузки сырья; доводить растворы до соответствующей концентрации для лучшей кристаллизации; использовать маточинки и обрабатывать сернокислый калий

316. Кристаллизаторщик - 5 разряда

Характеристика работы. Охлаждение раствора и слив его в кристаллизаторы; выгрузка кристаллов в иутчу и передача маточника на выпарку; отсасывание кристаллов; промывание их азотной кислотой для удаления серной кислоты.

Должен знать: технические условия на хромовый ангидрид; свойства серной и азотной висколън и хромового ангидрида; меры предосторожности при работе с испотами.

Должен уметь: работать на нутче; определять отсутствие серной кислоты в кристаллах, определять готовность кристаллов к упаковке.

317. Выпарщик — 5 разряда

Характеристика работы. Собиранне раствора; розлив его по чашам и наблюдение за выпаркой при непрерывиом помешивании.

Долже и знать: температурный режим выпарки; меры предосторожности при выпарке хромового ангидрида.

Должен уметь: соблюдать необходимый режим; применять меры предосторожности при работе.

318. Сушильщик - 5 разряда

Характеристика работы. Укладка кристаллов из нутчи в чашу и установка в баню; наблюдение за сушкой на бане с перемешиванием кристаллов при определенной температуре.

Знание и умение — см. п. 317 «Выпарщик».

319. Упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Охлаждение кристаллов и улаковка их в бутыли; взвешивание бутылей, обвязывание горлышка и маркировка.

Должен знать: свойства кристаллов.

Должен уметь: аккуратно оформлять продукцию.

320. Подсобный рабочий - 3 разряда

Характеристика работы. Подноска сырья к рабочему месту и отвешивание его в требуемых количествах.

Должен уметь: применять нейтрализующие средства при ожогах кислогами.

производство хлористого цинка

321. Бригадир — 7 разряда

Характеристика работы. Установление концентрации соляной кислоты для данного отхола цинка в зависимости от сырья; установление концентрации раствора, необходимого для выпарки; передивание готового раствора в эмалированный котел; нагревание растворов до кипения; очистка от железа; фильтрование; довыпарка до определенной концентрации при частом помешивании; сливание сиропообразного раствора для охлаждения.

Должен знать: процесс травки металлов, процесс окисления железа и перевод его в нерастворимое состояние; правила тех-

ники безопасности.

Должен уметь: разбираться в анализе; производить расчет загрузки цинка и кислоты; очищать раствор от железа; определять концентрацию раствора; производить контрольную пробу на содержание железа.

322. Травильщик - 5 разряда

Характеристика работы. Доставка цинка и кислоты в травильное отделение; подтотовка керамических чанов; загрузка цинка в чаны; загрузка соляной кислотой; наблюдение за процессом травки и частое помешивание. Должен знать: правила обращения с кислотами и хлористым цинком; правила техники безопасности.

Должен уметь: применять нейтрализующие вещества и определять конец травки.

323. Упаковщик — 3 разряда

Характеристика работы. Выбивание охлажденного как формы, упаковка его в банки и взвешивание; засмоление банок и оклемвание их этикутками.

Должен знать: правила упаковки продукции.

Должен уметь: герметически заливать смолкой банки с готовой продукцией.

производство разных технических солей

324. Аппаратчик - 5 разряда

Характеристика работы. Растворение необходимого сырья в чанах и доведение раствора до требуемой плогности.

Должен знать: свойства и качество растворов; правила растворения сырья.

Должен уметь: определять плотность раствора и соблюдать необходимый температурный режим при работе.

325. Аппаратчик (травильщик) — 5 разряда

Характеристика работы. Приготовление раствора кислоты определенной концентрации; загрузка металла; нагревание раствора до кипения; перемещивание раствора.

Должен знать: действие кислот на металлы.

Должен уметь: обращаться с кислотами; соблюдать необжимые меры предосторожности и применять нейтрализующие средства при ожогах и определять окончание реакции.

326. Старший аппаратчик (бригадир) — 7 разряда

Характернстика работы. Руководство технологическим процессом; инструктирование работающих в цесе; ведение производственного журуклирование и контроль промежуточных процессов.

Должен знать: процессы растворения, травления, окисления, восстановления, осаждения и кристаллизации.

Должен уметь: определять окончание реакции с помощью контрольных проб; обращаться с кислотами и щелочами и применять нейтрализующие средства в случае ожого.

327. Аппаратчик на газовых установках - 5 разряда

Характеристика работы. Соединение баллона с газом с системой трубопроводов в растворителе; наблюдение за ходом насыщения жидкости газом.

Должен знать: свойства газов; основные принципы насыщения жидкости газом.

Должен уметь: поддерживать герметичность в системе при насъщении газом; применять нейтрализующие средства при отравдении.

328. Аппаратчик (выпарщик) — 5 разряда

Характеристика работы. Перекачка раствора из растворителя в выпариватель и нагревание его до кипения; наблюдение за выпаркой.

 ${\tt Д}$ олжен знать: зависимость концентрации раствора от температуры.

Дол жен уметь: определять плотность раствора с помощью ареометра.

329. Аппаратчик (фильтровальщик) — 5 разряда

Характеристика работы. Фильтрование раствора на фильтрах.

Должен знать: основные принципы фильтрования и устройство фильтрпресса.

Должен уметь: соблюдать чистоту при фильтровании.

330. Кристаллизаторщик — 5 разряда

Характеристика работы. Сливание раствора на кристаллизацию, сливание маточника (по окончании кристаллизации) и выборка кристаллов.

Должен знать: условия кристаллизации из растворов.

Должен уметь: соблюдать чистоту во время кристаллизации и выбирать кристалл.

331. Промывальщик — 3 разряда

Характеристика работы. Промывка кристаллов декантацией.

Должен уметь: определять готовность продукции (полноту промывки) с помощью контрольных проб.

332. Аппаратчик (фуговщик) — 4 разряда

Характеристика работы. Приготовление центрифуги (закладывание фильтровального полотна или насыпание кристаллое в мешки); выгрузка центрифуги после отфутовывания.

Должен знать: устройство центрифуги и меры предосторожности при работе на центрифуге.

Должен уметь: определять степень готовности отфугованного препарата.

333. Сушильщик — 5 разряда

Характеристика работы. Перенос кристаллов от центрифуги в сушилку: раскладывание кристаллов на сушильные рамы; перемешивание кристаллов (время от времени); загрузка готовой продукции в фанерные барабаны.

Должен знать: основные принципы сушки и устройство сушилки.

Должен уметь: поддерживать в сушилке определенную и равномерную температуру путем регулирования; определять степень готовности продукции.

334. Прокальщик — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка кристаллов в прокалочную печь; разгрузка печи, топка печи.

Должен знать: основные принципы прокалки и устройство прокалочной печи.

Должен уметь: регулировать температуру прокалочной печи; определять готовность продукции.

335. Подсобный рабочий - 4 разряда

Характеристика работы. Очистка растворителей от остатков; наполнение их маточником и доливка водой; доставка сырья к рабочему месту; подогревание растворов до кипения.

Должен знать: правила обращения с сырьем.

336. Упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Приемка готовой продукции; приготовление тары (очистка, сушка, обкладывание бумагой); определение веса тары; заделка тары и нанесение трафарета.

Должен знать: правила упаковки и маркировки.

Должен уметь: аккуратно упаковать продукцию.

ПРОИЗВОДСТВО «РЕАКТИВНЫХ» БЕНЗИНОВ, БЕНЗОЛОВ, ТОЛУОЛОВ, КСИЛОЛОВ

337. Подсобный рабочий — 3 разряда

Характеристика работы. Перекачка сырья из бочек в бутыли; доставка бутылей к качалкам или аппаратам и выполнение разной подсобной работы.

Должен знать: номенклатуру сырья.

338. Аппаратчик — 5 разряда

Характеристика работы. Обработка сырья (бензол, ксилол, толуол и др.) серной кислотой, нейтрализация и промывка ero.

Должен знать: применяемую аппаратуру; правила обработки сырья; правила техники безопасности; сырье и материалы и их свойства.

Должен уметь: применять кислоты и нейтрализующие средства.

339. Аппаратчик (бригадир) — 6 разряда

Характеристика работы. Загрузка перегонного аппарата нейтрализованным сырьем (бензолом, ксилолом, толуолом или бензином); наблюдение за процессом; руководство и инструктаж бригады.

Должен знать: основные принципы фракционной перегонки; собства углеводородов (бензола, ксилола, толуола и бензина); устройство аппаратуры цеха.

Должен уметь: эффективно использовать аппаратуру; отделять фракции и определять окончание процесса.

производство щавелевокислого натрия

340. Подсобный рабочий - 3 разряда

Характеристика /работы. Доставка сырья к плавильным печам и доставка плава к растворителям; выполнение разных подсобных работ.

Должен знать: номенклатуру сырья.

341. Плавильщик — 6 разряда

Характеристика работы. Проверка состояния электропечи и нагревания ее; загрузка печей шихтой; сплавление шихты; выемка тиглей из печи и выгрузка плава из тиглей.

Должен знать: реакцию плавления формиата натрия с каус-

тиком; обращение с едкими щелочами и применение нейтрализующих средств при ожогах.

Должен уметь: производить процесс плавления.

342. Аппаратчик — 5 разряда

Наполнение растворителя Характеристика работы. водой и маточником; доведение раствора до кипения; растворение плава; нейтрализация раствора серной кислотой и сливание его в отстойник.

Должен знать: реакцию нейтрализации,

Должен уметь: производить контроль полноты нейтрализации с помощью индикаторов и применять нейтрализующие средствапри ожогах.

343. Красталлизаторщик — 5 разряда

Характеристика работы. Сливание маточного раствора из отстойника в баки; промывка кристаллов водой; выгрузка кристаллов в мешки.

Должен знать: основные принципы кристаллизации. Должен уметь: определять окончание промывки.

344. Кристаллизаторщик — 5 разряда

Характеристика раб'оты. Наполнение растворителя водой; доведение раствора до кипения; загрузка и растворение кислой щавелевокислой соли; нейтрализация раствора каустиком; промывка шавелевокислого натрия.

Должен знать: реакцию нейтрализации кислой соли каустиком.

Должен уметь: обращаться со щелочами и применять нейтрализующие средства при ожогах.

производство медного купороса

345. Старший аппаратчик (бригадир) - 7 разряда

Характеристика работы. Осмотр оборудования и аппаратуры; подготовка сырья в соответствии с рецептурой; ведение всего технологического процесса производства медного купороса по операциям: а) загрузка сырья, б) варка купороса, в) уплотнение раствора, г) кристаллизация, д) выгрузка, упаковка и маркировка.

Должен знать: рецептуру и технологический процесс производства; технические требования на медный купорос; устройство оборудования и приспособлений; правила техники безопасности.

Должен уметь: производить расстановку рабочей силы; вести наблюдение за исправным состоянием оборудования и приспособлений; пользоваться ареометром и термометром.

346. Аппаратчик — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка аппарата кислотой, рудой и маточником; регулирование топки в процессе варки; пуск и остановка мешалки и других межанизмов; слив готового раствора медиого купороса в отстойник и в ванны для уплотиения; подача готового раствора для кристаллизации; выгрузка, упаковка и маркировка готового кристаллического купороса.

Должен знать: наименование и назначение отдельных видов оборудования, механизмов и сырья; назначение измеритель-

ных приборов; правила техники безопасности.

Должен уметь: вести процесс под руководством старшего бригадира, измерять температуру и плотность раствора; пускать и останавливать мешалки и другие механизмы.

347. Дробильщик — 5 разряда

Характеристика работы. Разбивка руды и просеивание для отделения посторонних примесей; загрузка руды в дробилку; пуск и остановка дробилки; наблюдение за исправной работой дробилки.

Должен знать: устройство и принцип работы дробилки;

правила техники безопасности.

Должен уметь: производить равномерную загрузку руды, можномно расходовать электроэнергию и своевременно отмечать дефекты в работе агрегатов; доводить тонину размола до заданного размера.

РЕГЕНЕРАЦИЯ ЖИРОВ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД

348. Мастер регенерации - 7 разряда

Характеристика работы. Слив сточных мыльных вод в приемную яму и перекачка их в барки с нагреванием и добавлением серной кбелоты; отстанвание жирогрязи, переливание ее в бочки и слив воды в канализацию; загрузка жирогрязи в мыловаренный котел; нагревание массы и добавление потребного для омыления количества карстической соды; варка омыленных жиров; отсолка клеевой массы поваренной солью до образования и полного выделения ядра; выгрузка его в бочки; руководство всем процессом омыления жиров.

Должен знать: состав и свойства сточных мыльных вод, серной кислоты, каустической соды; рецептуру смеси; температур-

ные условия отделения жирогрязи; омыление и отстаивание.

Должен уметь: правильно выделять жиры из мыльных вод; омылить жиры; отсолить омыленный жир; определять концентрацию растворов и окончание процесса мыловарения.

⁶ Справочник (Химическая промышленность)

349. Помощник мастера — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка сырья в котел и участие в ведении процесса извлечения жиров и омыления.

Должен Знать: состав и свойства мыльных вод, серной кислоты и каустической соды; температурные условия выделения жирогрязи; омыдение и отсолки.

Должен уметь: правильно выделить жиры; отсолить; определить концентрацию растворов и окончание процесса мыловарения.

производство мыла

350. Мыловар — 7 разряда

Характеристика работы. Варка всех сортов мыла: ядрового, клеевого, жидкого, хлопкового и туалетной основы; первичная отсолка мыла поваренной солью; слив щелока в канализацию; вторячная отсолка мыла; слив вторичного щелока в другой котел на первичную отсолку; охлаждение и выпрузка мыла.

Должен знать: технические условия на готовое мыло; все условия технологического процесса варки и изготовления мыла.

Должен уметь: варить все сорта мыла; определять конец варки мыла; разбираться в анализах; обращаться с щелочами и приготовлять раствор карстической соды требуемой концентрации.

351. Мыловар — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка сырья; варка всех сортов мыла; охлаждение и выгрузка мыла.

Должен знать: технические условия на готовые мыла; технологический процесс варки и изготовления мыла различных сортов: повярла техники безопасности и температурный режим варок.

Должен уметь: варить мыла, определять конец варки мыла, обращаться со шелочами и приготовлять необходимый раствор.

ал. 352. Загрузчик-выгрузчик 4 разряда

Хврактер'ястика работы. Полноска всех применяемых материалов к рабочему месту; загрузка (перекачка) сырья в баки согласно указанню мастера; перекачка жира из приемных коробок в промывшие баки при помощи, аппарата «Монгежю»; слив мыла из мыловарейного когла в формы.

Должен знать: технические условия на готовые мыла, условия технологического процесса варки и изготовления мыла.

Должен уметь: варить все сорта мыла; определять коней вырим мыла; разбираться, в анализах; обращаться со шелочами и приготовлять раствор каустической соды требуемой концентрации.

353. Сушильщик - 5 разряда

Характеристика работы. Резка мыльной основы на бруски, строжка их на строгальном станке; рассыпка мыльной стружки по решетам и загрузка ими сушилыки; наблюдение за сушкой и выгрузка высушенной мыльной стружки.

Должен знать: устройство сущилки и температурные усло-

вия сушки.

Должен уметь: равномерно высушить мыльную стружку до требуемой влажности; определять качество и конец сушки по внешним признакам; регулировать температурный режим сушилки.

354. Месильщик - 5 разряда

Характеристика работы. Засыпка мыльной стружки в мешальную машину; растворение краски и добавление ее и отдушки в мешалку; выгрузка окрашенной массы из машины.

Должен знать: устройство и принцип работы мешалки; наи-

менование применяемых красок и отдушек.

Должен уметь: равномерно окрашивать мыльную стружку и определять конец и качество окрашивания.

355. Просеивальщик — 4 разряда

Характеристика работы. Просенвание каолина через сито.

Должен знать: устройство сита.

Должен уметь: определять степень просева.

356. Вальцовщик — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка вальцовки мыльной массой и многократное вальцование ее до приведения в однородное состояние.

Должен знать: устройство и принцип работы вальцовки.

Должен уметь: провальцовать мыльную массу; определять качество вальцования.

357. Рабочий на колбасной машине — 4 разряда

Характеристика работы. Загрузка провальцованной мыльной стружки в колбасную машину для преосования; резка мыла на куски по определенным размерам.

Должен знать: устройство и принцип работы колбаеной машины.

Должен уметь: определять качество пропускаемой массы и своевременно отрезать мыльную колбаску на куски требуемого размера.

358. Резальщик мыла - 3 разряда

Характеристика работы. Укладка мыльной колбаски дерзальную машину и резка ее на бруски по определенному размеру.

Должен знать: допуски в весе на мыло.

Должен уметь: пользоваться резальной машиной и весами.

359. Прессовщик-штамповщик — 4 разряда

Характеристика работы. Штамповка мыла под прессом.

Должен знать: устройство и принцип работы пресса. Должен уметь: переменять штампы пресса и чистить их.

360. Фасовщик — 3 разряда

Характеристика работы. Завертывание кусков мыла в оберточную бумагу и укладка их в пачки.

Должен знать: требования к внешнему оформлению мыла. Должен уметь: аккуратно оформлять упаковку.

361. Экстракторщик — 7 разряда

Характеристика работы. Загрузка в котел жиросодержащих отбеленных земли или шлама от фильтрирессов с жироперерабатывающих заводов с наполнением водой; доведение полужидкой смеси до кипения при постоянном энертичном промешивании; охлаждение раствора; осторожное собирание жиров с поверхности раствора; загрузка и чистка котла от грязи с отноской ее в определенное место.

Должен знать: устройство дымоходов экстракционных котлов; влияние пригоревшей массы на исправность котла (пригары, вспучины); технологический процесс вываривания, нагрев и его

температурный режим.

Должен уметь: с минимальными затратами топлива выбирать максимальное количество жиров; определять окончание процесса отделения жиров от грязи и шлама.

производство вазелина

362. Подсобный рабочий — 4 разряда

Характеристика работы. Доставка сырья из склада к рабочему месту; взвешивание сырья и готовой продукции; отвозка гетсвой продукции на склад; производство различных работ в цехе, по указанию мастера.

363. Старший аппаратчик — 6 разряда

Характеристика работы. Загрузка обезвоженного петролятума и отбеливающих материалов (уголь, трепел) в аппарат; ведение процесса отбелки петролятума (с подогревом) и спуск последнего в монжус.

Должен знать: технологический процесс отбеливания петролятума; ОСТы и технические условия на все виды сырья, применяемого в производстве, и готовой пролукции; рецептуру, аппаратуру всего производства и правила техники безопасности.

Должен уметь: пользоваться аппаратурой всего производства; определять качество сырья и готовых ивделий по наружному виду, определять окончание процесса и разбираться в данных анализа лаборатории.

364. Аппаратчик — 5 разряда

Характеристика работы. Подача петролятума в отстойник с последующей перегонкой его в смеситель; подача вазелинового масла в смеситель; процесс смешивания с подогревом и спуск в монжус.

Должен знать: рецептуру; свойство сырья и готовой продимин; аппаратуру производства и технические требования на сырье и полуфабрикаты.

Должен уметь: пользоваться аппаратурой и определять окончание процесса.

365. Младший аппаратчик — 4 разряда

Характеристика работы. Загрузка сырья (петролятума) в котлы для выпарки; обезвоживание петролятума (с подогревом) и спуск его в монжус.

Должен знать: точку плавления петролятума и темпера-

турные условия обезвоживания.

Должен уметь: определять качество сырья по внешнему виду; соблюдать температурный режим при обезвоживании; определять окончание процесса обезвоживания; обслуживать аппаратуру.

366. Фильтровальщик — 5 разряда

Характеристика работы. Подготовка к работе вакуумфильтра; фильтрование под вакуумом; спуск профильтрованной массы в бажик; промывка шлама горячей водой; чистка вакуумфильтра с разборкой и сборкой его.

Должен знать: устройство вакуум-фильтра и принцип его работы.

Должен уметь: правильно вести процесс фильтрования, разобрать и собрать вакуум-фильтр.

Примечание. При работе без вакуум-фильтра разряд остается тот же, т. е. 5, принимая во внимание тщательность работы.

367. Упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Розлив жидкого вазелина из бачка и бочки; вставка доньев в бочки; подгонка и забивка обручей; писание трафарета и маркировка бочек.

Должен знать: правила и способы упаковки и маркировки. Должен уметь: тщательно оформлять продукцию согласно техническим условиям и производить мелкий ремонт бочек.

ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНИЛЬНЫХ ТАБЛЕТОК

368. Слесарь-наладчик — 7 разряда

Характеристика работы. Обслуживание и наладка штамповочных аппаратов; смазка, очистка, регулировка автоматов; содержание в исправном рабочем состоянии машин и приводных механизмов; выполнение текущего ремонта.

Должен знать: штамповочные автоматы; свойства «манки» (полуфабрикат чернильных таблеток), талька; правила техники безопасности.

Должен уметь: производить смену матриц, пуансонов наладку штамповочного станка; смену запасных частей; производить текущий ремонт штамповочного автомата. -

369. Штамповщик-прессовщик - 5 разряда

Характеристика работы. Подготовка «манки» для штамповки; засыпка в приемную каретку автомата; наблюдение за точностью веса и качеством штамповки таблеток.

Должен знать: штамповочный аппарат, его регулировку; свойства «манки», талька; правила техники безопасности: технические условия на таблетки (вес, внешний вид и т. д.):

Должен уметь: приготовлять смесь для штамповки и штамповать; определять средний вес таблетки и качество Штамповки

370. Фасовщик - 4 разряда

Характеристика работы. Фасовка таблеток в коробки с отбраковкой; укладка коробок в ящики.

Должен знать: правила фасовки.

Должен уметь: аккуратно уложить таблетки в коробки по счету и отбраковать недоброкачественную продукцию.

371. Клейщик этикеток — 3 разряда

Характеристика работъ. Наклейка этикеток на коробки; приготовление клейстера.

Должен знать: требования, предъявляемые к оформлению продукции; свойства клейстера.

Должен уметь: правильно оформлять продукцию.

производство чернил, штемпельной краски, АППРЕТУРЫ, КРАСКИ ДЛЯ КОЖ, КРАСКИ ДЛЯ КАСС «НАЦИОНАЛЬ»

372. Составитель — 6 разряда

Характеристика работы. Изготовление чернил, аппретуры, красок: штемпельной, для кож и для касс «Националь».

Должен знать: технические условия и рецептуру изготовления изделий; физико-химические свойства сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; аппаратуру производства; правила техники безопасности.

Должен уметь: руководить технологическим процессом изготовления изделий; пользоваться аппаратурой; составлять рецептуру согласно качеству наличного сырья; определять качество и готовность изпелий.

373. Варшик — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка котлов, чанов и другого оборудования сырьем; обеспечение по указанию мастера гехнологического процесса производства чернил и красок.

Должен знать: процесс и рецептуру изготовления чернил и красок; свойства сырья и готовых изделий.

Должен уметь: пользоваться аппаратурой, рецептурой, определять время окончания процесса.

374. Разливщик - 4 разряда

Характеристика работы. Наполнение флаконов жидкостью посредством резинового наконечника или другим способом.

Должен знать: процесс разливки.

Должен уметь: пользоваться приспособлением для розлива. правильно наполнять флаконы.

375. Фасовщик — 3 разряда

Характеристика работы. Укупорка флаконов корковыми или резиновыми пробками; обрезка и смолка их сургучом; завертывание флаконов в бумагу и наклейка этикеток.

Должен знать: последовательность процесса расфасовки, наименование и сорта продукции; требования, предъявляемые к оформлению продукции.

производство туши

376, Мойщик-разберщик — 4 разряда

Характеристика работы. Разборка посуды (флаконов, бутылок), протирка ее, укладка в ящики; при работе на утильной посуде - сортировка ее, мойка, удаление старых этикеток и пробок, отборка брака.

Должен знать: назначение различных видов посуды.

Должен уметь: определять емкость и пригодность посуды.

377. Упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Укладка по счету готовой продукции в ящики: обкладывание флаконов и бутылок соломой. стружкой или другим упаковочным материалом; заколачивание крышки и обтяжка ящика по сторонам проволокой или полосовым железом; маркировка ящика; относка и укладка ящиков в штабеля.

Должен знать: способы упаковки; виды упаковочного материда; наименование изделий.

Должен уметь: производить упаковку всевозможными упаковочными материалами с обеспечением целости упакованной продукции в пути следования.

378. Подсобный рабочий — 3 разряда

Характеристика работы. Подноска сырья, посуды и других материалов к рабочему месту; выноска готовых изделий; перекачивание чернил в бак.

Должен знать: наименование сырья и материалов; способы переноски сырья, материалов и готовых изделий.

Должен уметь: пользоваться насосом для перекачки; обра-

щаться с сырьем и материалами во время переноски.

379. Аппаратчик - 6 разряда Карактеристика тработы. Приготовление казенна, раствора сажи; смешивание клея с растертой сажей; ведение процесса приготовления клея и туши в аппаратах.

Должен знать: качество сырья и его свойства; технологический процесс изготовления туши; устройство аппаратуры; качество

готовой туши; правила техники безопасности.

Должен уметь: производить последовательное смешивание сажи, клеевого раствора, спирта, фенола и раствора цинковых солей согласно рецептуре; определять степень отстойности туши; пускать и останавливать аппаратуру.

380. Варщик - 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка аппаратов; варка клея; слив клеевого раствора и туши; передача отстоенной туши на фасовку.

Должен знать: рецептуру и порядок приготовления клея; качество сырья и клеевого раствора; правила техники безопасности.

Должен уметь: приготовлять казенновый клей и определять обслуживать аппаратуру.

381. Разливщик — 3 разряда

Характеристика работы. Подготовка туши и посуды для розлива; розлив туши в бутылочки.

Должен знать: правила, предъявляемые к процессу раз-

ливки. Должен уметь: правильно по весу наполнять бутылочки и флаконы.

382. Купорщик — 3 разряда

Характеристика работы. Подборка пробок и закупорка бутылочек с тушью.

Должен знать: правила, предъявляемые к процессу укупорки.

383. Сургучовщик — 3 разряда

Характеристика работы. Приготовление сургуча и засмолка им бутылочек с тушью.

Должен знать: правила, предъявляемые к процессу сургу-

Должен уметь: правильно заливать пробку сургучом.

ПРОИЗВОДСТВО ГУТАЛИНА, САПОЖНОЙ МАЗИ И САПОЖНОГО КРЕМА

384. Мастер-варщик — 7 разряда

Характеристика работы. Самостоятельное ведение процесса изготовления гуталина разных сортов, сапожной мази, сапожного крема; определение по данным анализа и внешним признакам качества и пригодности сырья; определение времени окончания про-

цесса варки.

Должен знать: технологический процесс изготовления гуталина, сапожной мази и сапожного крема; аппаратуру производства; физико-химические свойства сырья и готовой продукции; технические условия; методы контроля за качеством; правила техники безопасности и противопожарных мероприятий.

Должен уметь: пользоваться аппаратурой производства; разбираться в сортах и качестве восков и растворителей; определять качество сырья и готовых изделий; определять окончание процесса.

385. Варшик-помощник мастера — 5 разряда

Характеристика работы. Взвешивание сырья по рецептуре; загрузка котлов и выполнение по указанию мастера разных работ, связанных с ведением процесса варки продукции.

Должен знать: рецептуру; наименование сырья; свойства сырья и готовой продукции; температурный режим варки; признаки определения качества продукции и окончания процесса варки; правила техники безопасности.

Должен уметь: пользоваться аппаратурой; различать сырье по внешнему виду и определять качество и готовность массы.

386. Расстановщик банок — 3 разряда

Характеристика работы. Расстановка банок на лотки (сетки) с предварительной очисткой их от грязи; установка лотков на стол.

Должен знать: порядок расстановки банок и требования, предъявляемые к банкам.

387. Разливщик на конвейере - 5 разряда

Характеристика работы. Установка сеток с банками на конвейер и розлив гуталина механическим способом; чистка разливочной машины.

Должен знать: требуемую температуру массы при розливе и устройство машины.

Должен уметь: правильно по весу и аккуратно наполнить банки; обращаться с разливочной машиной и содержать ее в чистоте.

388. Разливщик (ручным способом) — 4 разряда

Характеристика работы. Розлив массы в банки ручным способом

Должен знать: требуемую температуру массы при розливе, нормы расхода материалов и размеры банок,

Должен уметь: правильно по весу и аккуратно наполнять

389. Подиосчик лотков — 3 разряда

Характернстика работы. Подноска лотков от разливщиц к накрывальщицам, от склейциц к упаковщицам и т. д.; переноска пустых лотков на мойку.

390. Фасовщик — 3 разряда

Характеристика работы. Закрывание банок с остывшей массой, перетирка их и наклейка бандеролей и этикеток. Должен знать: правила, предъявляемые к оформлению

готовой продукции. Должен уметь: аккуратно оформлять продукцию согласно техническим условиям.

391. Упаковщик — 3 разряда

Характеристика работы. Упаковка банок в пачки, обвязка их, наклейка этикеток и маркировка.

Должен знать: правила упаковки и маркировки изделий. Должен уметь: аккуратно оформлять продукцию согласно техническим условиям

392. Транспортировщик на склад готовой продукции — 3 разряда

Характеристика работы. Укладка пачек готовой продукции на тачки и доставка их на склад.

Должен знать: правила обращения с готовой продукцией.

393. Протирщик жестяной посуды — 3 разряда

Характеристика работы. Очистка банок и крышек тряпкой, смоченной в керосине, от ржавчины и грязи.

Дол жен знать: способы очистки банок от ржавчины, гуталина и грязи.

394. Галтовщик жестяных банок и крышек — 4 разряда

Характеристика работы. Загрузка крышек или банок пиллок в барабан и пуск мотора; выгрузка из барабана и просемвание через грохот.

Должен уметь: определять степень готовности отгалтован-

ных банок или крышек.

395. Штамповщик жестяных крышек — 4 разряда

Характеристика работы. Подкладывание крышек щипцами под штамп; нажим рычагом и вытаскивание крышек из-под штампа.

Должен знать: требования, предъявляемые к штамповке крышек; правила техники безопасности.

Должен уметь: обращаться со штамповальным станком и содержать его в чистоте.

ПРОИЗВОДСТВО МАСТИКИ ДЛЯ ПОЛОВ И ЛЫЖНОЙ МАЗИ 396. Мастер — 6 разряда

Характеристика работы. Самостоятельное ведение процесса; изготовление мастики для полов и лыжной мази; определение качества и пригодности сырья по внешими признакам; определение готовности воска, мастики мази и их качеста.

Должен знать: технологический процесс изготовления мастики для полов и лыжной мази; физико-химические свойства сырья и готовых изделий; технические условия и рецептуру; устройство аппаратуры и правила техники безопасности.

Должен уметь: пользоваться аппаратурой производства; определять качество мастики для полов, лыжной мази и сырья; определять температуру плавления (по прибору).

397. Помощник мастера — 5 разряда

Характеристика работы. Взвешивание сырья по рецептуре; загрузка котлов и ведение процесса варки под руководством мастера; определение качества и степени готовности варки.

Должен знать: рецептуру; свойство сырья и готовой продукции; температурный режим варки; признаки определения качества продукции и окончание процесса; правила техники безопасности.

Должен уметь: пользоваться аппаратурой производства; различать сырье по внешнему виду и определять готовность массы.

398. Разливщик — 4 разряда

Характеристика работы. Разливка массы в банки посредством ковша илй лейки; доливка неполных банок.

Должен знать: требуемую температуру массы в момент розлива; размеры банок и пригодность их для употребления. Должен уметь: правильно по весу наполнять банки.

399. Фасовщик - 3 разряда

Характеристика работы. Накрытие банки крышкой, протирка ее; наклейка этикеток и укладка в ящики.

Должен знать: требуемую емкость банок и правила, предъявляемые к оформлению продукции.

Должен уметь: аккуратно оформить продукцию согласно техническим условиям.

400. Упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Упаковка изделий в ящики с прокладкой упаковочными материалами; заколачивание ящиков окантовка железом или проволокой и нанесение на них трафарегов; упаковка в бочки; вставка доньев в бочки; подгонка и забивка обручей и нанесение на бочки трафарегов.

Должен знать: виды упаковочных материалов данной про-

дукции и способы упаковки.

Должен уметь: производить упаковку изделий; пользоваться упаковочными инструментами и приспособлениями; правильно наносить трафарет и производить мелкий ремонт тары.

производство елочных и хозяйственных свечей

а) ФОРМОВОЙ СПОСОБ

401. Мастер (варшик) — 5 разряда

Характеристика работы. Самостоятельное ведение процесса изотовления ёлочных и хозяйственных свечей; наблюдение за загрузкой сырыя в котел; определение окончания процесса; наблюдение за отливкой свечей.

Должен знаты: технические условия; физико-химические свойства сырыя и готовых изделий; способы окраски ёдочных свечей; технологический пропесс изготовления ёдочных и хозяйственных свечей; правыла техники безопасности и правила противопожарных мероприятий.

Должен уметь: пользоваться рецептурой, производственным оборудованием, определять качество сырья и готовых изделий; определять готовность варки.

402. Помощник мастера — 4 разряда

Характеристика работы. Загрузка котлов сырьём; арка массы для свечей под руководством мастера.

Должен знать: наименование сырья; процесс варки и устгойство оборудования; правила противопожарных мероприятий.

Должен уметь: варить массу для свечей по рецептуре; пользоваться оборудованием; окрашивать массу для ёлочных свечей.

403. Разливальщик — 4 разряда

Характеристика работы. Разливка свечной массы формы, приготовления форм для разлива.

Должен знать: устройство форм. Должен уметь: определять пригодность формы для разливки.

404. Разрядчик — 3 разряда

Характеристика работы. Разборка свечных форм,
 выемка свечей и сборка форм.

Должен знать: устройство форм, способ их разрядки.

Должен уметь: разбирать и собирать формы.

405. Фитильщик — 4 разряда

Характеристика работы. Зарядка фитиля в формы. Должен знать: устройство форм и способ зарядки фитиля.

Должен уметь: разбирать и собирать формы; правильно заряжать фитиль.

406. Подносчик — 3 разряда

Характеристика работы. Подноска свечей к месту расфасовки и сырья— к плавильным котлам.

Должен знать: наименование сырья и готовых изделий.

407. Укладчик-фасовщик — 3 разряда

Характеристика работы. Укладка ёлочных свечей в коробки, хозяйственных свечей — в пачки; закрывание коробки я заклейка пачек; наклейка на коробку или пачку этикетки; упаковка готовой продукции в бумагу.

Должен знать: наименование и сорта свечей.

Должен уметь: правильно укладывать продукцию.

б) ПРОТЯЖНЫЙ СПОСОБ

408. Аппаратчик -- 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка согласно рецептуре в котел сырья (парафина, церезина, восковой композиции и др.); наблюдение за плавлением компонентов; подноска готовой расплавленной массы к тяговальному станку.

Должен знать: рецептуру; свойства сырья; технические условия на свечи и правила противопожарных мероприятий.

Должен уметь: составлять массу; определять качество сырья и окончание плавления.

409. Тяговальщик - 6 разряда

Характеристика работы. Наполнение корыта расплавленной массой; пропуск пряжи через неё и шаблонный диск; многократная перекатка пропитанной пряжи, с одного барабана на другой и обратно с целью наращивания словя.

Должен знать: технологический процесс и технические условия на свечи; температурный режим нанесения слоёв.

Дол жен уметь: наготовлять свечи в соответствии с установленным диаметром, с гладкой поверхностью, без лома и трещину уметь регулировать скорость намоточного барабана так, чтобы произощлю полное наращивание поверхности, не слепляя стоя.

410. Резчик свечей - 4 разряда

Характеристика работы. Резка свечей на определённые размеры, отделка их маслом и укладка в ящики.

Должен знать: размеры свечей и технические условия на них.

Должен уметь: резать свечи на нужные размеры и нагревать нож.

411. Мотальщик — 3 разряда

Характеристика работы. Перематывание ниток с мотального станка на катушки или клубки.

Должен уметь: отличать номера пряжи и пользоваться мотальным станком.

412. Укладчик — 4 разряда

Характеристика работы. Сборка нарезанных свечей в шестигранные и другие пачки.

Должен знать: гранение пачек и технические условия на упаковку свечей.

Должен уметь: уложить и связать свечи в шестигранник точно по весу или по количеству.

413. Формовщик головок свечей — 4 разряда

Характеристика работы. Отапливание головок свечей по заданной форме на плитке или около печи.

Должен знать: способ отапливания головок свечей на плитке или около печи.

Должен уметь: отопить головки по заданной форме не изменяя веса, предусмотренного техническими условиями.

414. Упаковщик - 4 разряда

Характеристика работы. Завёртывание хозяйственных свечей в бумагу, завязывание их шпагатом; укладка ёлочных свечей в коробки.

Должен знать: как упаковываются свечи в пачки и ящики. Должен уметь: упаковать гранёные и другие свечи в пачки

и в бумагу так, чтобы не помять головки свечей.

производство алюминиевых свечей

415. Сборщик - 5 разряда

Характеристика работы. Вставка проволоки в деревянную рамку; закрепление болтами деревянной рамки и направление рядов проволоки с образованием параллельных проволочных линий.

Дол жен знать: устройство рамы и правила обращения с ней. Дол жен уметь: закрепить рамы и правильно выправить ряды проволюки.

416. Макальщик — 5 разряда

Характеристи ка работы. Опускание рамки в ванну с составом; частое встряхивание и выемка рамки из ванны.

Должен знать: степень необходимого наращивания массы на проволоку.

Должен уметь: равномерно наносить слой раствора на проволочки и определять окончание и качество покрытия,

417. Сушильщик - 4 разряда

Характеристика работы. Приёмка рам и расстановка их на сушильных полках; наблюдение за процессом сушки и регулирование равномерности сушки.

Должен знать: технические условия на алюминиевые свечи

и температурные условия сушки.

Должен уметь: своевременно переставлять рамки со свечами на полках и определять окончание сушки и качество свечей по наружному виду.

418. Укладчик — 3 разряда

Характеристика работы. Выемка высушенных свечей из рам и укладка их в коробки.

Должен знать: степень просушки свечей и правила их укладки.

Должен уметь: определять готовность свечей к упаковке.

419. Упаковщик — 4 разряда

чества свечей для упаковки; укладка свечей в коробки, проверка их толщины и завязывание коробк шпагатом.

Должен знать: технические условия на алюминиевые свечи.

Должен уметь: определять толщину свечей.

производство пасты и экстрактов для полов

420. Просеивальщик — 4 разряда

Характеристикаработы. Просенвание через сито железных опилок; измельчение крупных опилок и поэторное просенвание их до получения требуемой тонины помола.

Должен знать: требуемый помол железных опилок. Должен уметь: подбирать нужные номера сит.

421. Прокальщик — 4 разряда

Характеристика работы. Перетирка опилок маслом, прокаливание их в железных противнях на огне.

Должен уметь: определить конец прокаливания опилок.

422. Смесильщик — 5 разряда

Характеристика работы. Перемешивание декстрина, азотно-кислого бария, алюминиевого порошка и воды в ваннах до опредсейной консистенции; пропуск смеси через краскотёрку; добавление опилок и жидкого клея в ванну с растёртой смесью и тщательное перемешивание.

Должен знать: свойства и качество веществ, пропускаемых через краскотёрку; технические условия выпускаемой продукции

и устройство краскотёрки.

Должен уметь: составлять массу по рецептуре; обращаться с краскотёркой и определять качество выпускаемой продукции по наружному виду.

423. Варщик — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка котлов водой и химикатами, согласно установленной рецентуре; расплавленено окисленного парафина; слив композиции и расплавленной канифоли; варка смеси с доведением её до однородного состояния; слив готовой массы в деревянные формы; руководство всем процессом варки.

Должен знать: аппаратуру производства; рецептуру; технические условия всех вндов сырья, применяемых для производства

пасты; температурный режим варки; технические условия готовой продукции; правила техники безопасности и противопожарные мероприятия.

Должен уметь: пользоваться аппаратурой; определять по наружному виду качество сырья, сваренной пасты и окончание варки.

424. Младший варщик - 4 разряда

Характеристика работы. Загрузка котла химикатами; расплавление окисленного парафина; слив композиции канифоли; варка смеси и слив её в деревянные формы согласно указанию старшего варщика; чистка и растопка котлов.

Должен знать: точку плавления парафина; температурные условия варки пасты; правила техники безопасности и противопо-

жарные мероприятия.

Должен уметь: пользоваться аппаратурой; различать сырьё по внешнему виду и определять качество и готовность массы.

425, Формовщик — 3 разряда

Характеристика работы. Разборка форм, смазка их и подача массы на резальный станок.

Должен знать: составные части форм.

Должен у меть: разбирать формы и определять необходимую степень смазки.

426, Резчик — 4 разряда

Характеристика работы. Резка пасты проволокой на куски согласно техническим условиям и размеру.

Должен знать: установленные размеры кусков пасты.

Должен уметь: производить резку.

427. Сортировщик — 4 разряда

Характеристика работы. Сортировка нарезанных кусков пасты и передача их на весы.

Должен знать: технические условия готовой пасты и экст-

ракта.

Должен уметь: определять качество и пригодность пасты и экстракта к употреблению.

428. Весовщик - 3 разряда

Характеристика работы. Вэвешивание кусков пасты согласно установленному весу.

Должен уметь: определять установленный вес на разных весах.

429. Фасовщик — 3 разряда

Характеристика работы. Обёртывание готовых взвешенных кусков пасты в парафиновую и обёрточную бумагу и оклеивание их бандеролью.

Должен знать: правила, предъявляемые к оформлению продукции.

Должен уметь: оформлять продукцию согласно техническим условиям.

430. Упаковщик — 3 разряда

Характеристика работы. Укладка в пачки обёрнутых кусков пасты; оклеивание пачек бандеролями и маркировка их.

Должензнать: правила упаковки и маркировки пачек. Должен уметь: оформлять продукцию согласно техническим условиям.

производство окисленного парафина

431. Мастер-парафинщик - 7 разряда

Характеристика работы. Загрузка в подготовленный котёл парафина и композиция по установленной рецептуре; перекачивание массы в реактор; пуск газогенератора и включение газовых горелок для поддержания требуемой температуры; пуск воздуходувки маслоотделителя; перекачивание окисленного парафина в сборный бак и подача его по трубопроводу в мастичный цех.

Должен знать: технические условия применяемого сырья и готового окисленного парафина; условия технологического цесса окисления парафина, конструкцию применяемой аппаратуры,

реактора, газогенератора, воздуходувки и др.

Должен уметь: правильно провести весь процесс окисления парафина, начиная с загрузки сырья в подготовительный котёл и кончая подачей окисленного парафина в мастичный цех; правильно обращаться со всей аппаратурой; определять окончание реакции окисления парафина и степень окисления.

ПРОИЗВОДСТВО РЕАКТИВОВ ДЛЯ СТЕКЛОГРАФИИ

432. Травильщик — 5 разряда

Характеристика работы. Составление раствора соляной кислоты требуемой концентрации; загрузка алюминия в бак с соляной кислотой по установленной рецептуре.

Должен знать: рецептуру состава для изготовления реактивов.

Должен уметь: составить растворы по рецептуре; произвести травление алюминия в соляной кислоте; определить концентрацию соляной кислотой и принимать меры предосторожности при работе с кислотой.

433. Варщик — 5 разряда

Х арактер и стика работы. Составление раствора едкого калия и касторового масла; варка смеси до образования мыльного клем и касторового масла; варка смеси до образования мыльного клем с по-следующим добавлением канифоли при продолжительном нагревании до образования исйтрального мыла; заляжка в реактивный котёл воды; нагревание и добавление глицерина и омыленной массы при непрерывном перемещивании.

Должен знать: свойства и технические условия на применяемое сырьё; температурные условия варки мыла; приготовление

реактивов; технические условия на готовую продукцию.

Должен уметь: составлять по рецептуре смесь; омылять касторовое масло; растворять сваренное мыло в глицерине до получения стойкой эмульсни; определять конец варски мыла, обращаться с щелочами и принимать меры предосторожности при работе с ними.

434. Загрузчик — 4 разряда

Характеристика работы. Подноска применяемого сырья к рабочему месту; загрузка сырья в котлы при процессах травления, омыления и приготовления реактивов; фильтрация раствором клористого алюминия.

Должен знать: свойства кислот и щелочей; правила техники

безопасности.

Должен уметь: обращаться с кислотами и щелочами и принимать меры предосторожности при работе с ними.

ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОГРАФИЧЕСКИХ ЧЕРНИЛ

435. Травильщик — 5 разряда

Характеристика работы. Травление цинка в аммиаке; добавление в бутыль раствора хлористого аммония до растворения осадка; отстаивание раствора и слив его сифоном; добавление к слитому раствору красителя и сахара по установлению пецептуре.

Должен з н а ты технические условия и свойства применяемого сырья; рецептуру состава для стеклографических чернил; все условия технологического процесса изготовления стеклографических чернил; технические условия на стеклографические чернила.

Должен уметь: составить согласно рецептуре стеклографические чернила; определать концентрацию раствора и конец процесса образования стеклографических чернила; обращаться с аммиаком при взбалтывании и принимать меры предосторожности против образования газов в баллоне и против опасности разрыва бутылей с аммиаком.

ПРОИЗВОДСТВО РАСТВОРИТЕЛЕЙ СТЕКЛОГРАФИЧЕСКИХ - КРАСОК

436. Составитель смеси — 4 разряда

Характеристика работы. Загрузка в бак керосина и скипидара согласно установленной рецептуре и их смешивание.

Должензнать: свойства и технические условия на скипидар, керосин и на готовую продукцию; применение керосина и правила противопожарных мероприятий.

Должен уметь: составить растворитель по рецептуре; опред сторожности в пожарном отношения.

437. Загрузчик — 4 разряда

Характеристика работы. Производство подсобных работ под руководством и наблюдением бригадира.

ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОГРАФИЧЕСКОЙ И РОТАТОРНОЙ КРАСКИ

438. Составитель краски — 7 разряда

Характеристика работы. Загрузка в бак типографской краски, скипидара и глицерина и тщательное перемешивание загруженных компонентов; загрузка в другой бак олифы, скипидара и сажи, тщательное их перемешивание вручную и пропуск массы через краскотёрку; смешивание массы боюх баков и многократный пропуск массы через краскотёрку до получения требуемой вязкости.

Должен знать: свойства и технические условия применяемого сырья и готовой продукции; рецептуру массы, конструкцию

краскотёрки и правила противопожарных мероприятий.

Должен уметь: изготовлять стеклографическую краску в соответствии с требованием технических условий; проверять качество готовой продукции путём пробы краски на стекле для печатания и определять качество требуемого перетира массы через краскотерку.

439. Загрузчик — 4 разряда

Характеристика работы. Подноска материалов к рабочему месту, просеивание сажи и загрузка сырья в баки по указанию составителя коаски.

Должен уметь: просеивать сажу до отделения её от посторонних примесей и определять качество просева.

440. Фасовщик — 3 разряда

Характеристика работы. Наполнение банок краской, взвешивание и оклеивание их этикетками.

441. Составитель ротаторной краски — 7 разряда

Характеристика работы. Загрузка в котёл типографской краски, нагревание её до испаренны влаги; добавление парафина при продолжительном нагревании и перемешивании; фильтрация массы в бочку с последующим добавлением в неё сикатива; перемешивание и двукратный пропуск через краскотёрку.

Должен знать: рецептуру смеси; свойства и технические условия на применяемое сырьё и на готовую продукцию; конструкцию краскотёрки, множительных аппаратов (ротаторов) и правила

противопожарных мероприятий.

Должен уметь: изготовить ротаторную краску в соответствии с требованиями технических условий и определить качество краски.

производство стеклографической ленты

442. Составитель краски — 7 разряда

Характеристикаработь. Измельчение потребного количества хлористого цинка и загрузка его в бак с последующим частичным добавлением новых портий аммиака при непрерманном перемешивании; добавление в тот же бак сажи при перемешивании и пропуск массы через дисковую краскотёрку с последующим добавлением портий аммиака; добавка в общую массу касторового масла; перемешивание до выделения воды; отким пресом и пропуск массы через краскотёрку; последующее прибавление портий касторового и вазелинового массы; повторный пропуск смеси через краскотёрку и добавление утлекислой соды с последующими много-кратными пропусками массы через краскотёрку до получения однородной краски.

Должен знать: свойства и технические условия применяемого сырья; технические условия на готовую продукцию; рецептуру краски для стеклографических лент и её применение и конструкцию

всех видов краскотёрок и отжимного пресса.

Должей у меть: приготовить краску для стеклографических лент, собиюдая установленный режин; вести пофазный контроль; определять конец происеса получения краски и качество её; обрашаться с аммиаком и принимать все меры предосторожности при работе е им.

443. Пропитчик — 5 разряда

Характеристика работы. Заправка лентокрасочной машины лентой с тщательным провёртыванием роликов; загрузка стеклографической краски в пропиточную ванну; пропитка стеклографической ленты.

Должен знать: состав и свойства стеклографической краски; конструкцию лентокрасочной машины и технические условия ленты

и сырья для ленты.

Должен уметь: хорошо заправлять машину лентой, хорошо пропитать ленту и правильно обращаться с машиной. При ручной пропитке остаётся тот же разряд.

444. Намотчик — 4 разряда

Характеристика работы. Намотка пропитанных лент на катушки; наблюдение за качеством лент во время их намотки.

Должен знать: конструкцию намоточного станка и техниче-

Должен уметь: заправлять ленты в намоточный аппарат; определять качество лент по их пропитке и размерам и пользоваться намоточной машиной.

445. Упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Заготовка обёрточной бума<mark>ги;</mark> обратка готовых лент и укладка их в коробки; наклейка этикеток на коробки и укладка в ящик по счёту.

Должен знать: требования на оформление стеклографиче-

Должен уметь: аккуратно и правильно укладывать ленту в картонную коробку.

ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОГРАФИЧЕСКИХ ВАЛИКОВ

446. Варщик — 5 разряда

Характеристика работы. Отборка сухого клея; смачивание его в холодной воде и укладка в мешок для набухания; взвешивание глинерина; загрузка его в котёл и подотрев до необходимой температуры; загрузка набухшего клея в котёл с нагретым глицерином при постоянном помешивании; розлив сваренной массы в противии.

Должен знать: рецептуру массы; качество и технические условия на применяемое сырьё и температурные условия варки

массы.

Должен уметь: варить массу до резинообразного состояния; определять окончание и качество варки по внешним признакам и произвести расчёт потребного количества воды и глищерина в зависимости от влажности кдея.

447. Отливщик — 5 разряда

Характеристика работы. Резка готовой вальцевой массы на кубики; плавление готовой массы; отливка её в валочные формы; виемка из форм; обрезка валиков с двух концов и прочистка отверстий в деревянных стержнях для свободного вращения валика по оси станка.

Должен знать: технические условия на стеклографические валики; температурные условия плавления массы и отливку валиков.

Должен уметь: расплавить массу до необходимой концентрации; правильно нагреть формы, смазать их и отлить в соответствии с требованиями технических условий.

ПРОИЗВОДСТВО АКВАРЕЛЬНОЙ КРАСКИ

448. Составитель — 7 разряда

Характеристика работы. Растворение красителя в горячей воде; смешивание декстрина, патоки, глицерина, мела, каолина; добавление красителя до стандартного цвета по карте цветов; вальцевание массы.

Должен знать: допустимое отклонение от рецептуры в зависимости от действия связывающих веществ и степень содержания влаги в сырье; технические условия.

Должен уметь: определять окончание вальцевания массы п её пригодность для дальнейших процессов обработки.

449. Помощник составителя — 6 разряда

Характеристика работы. То же, что в п. 448, но под наблюдением мастера.

450. Раскатчик - 5 разряда

Характеристика работы. Размес вальцованной массы рамми; раскатка валиком массы на доске или стекле; резка массы на плитки и обрезка неровностей; укладка раскатанной массы на картон.

Должен знать: свойства и правила размеса массы.

Должен уметь: раскатывать массу на пластины определённой толщины и размера.

451. Штамповщик круглой акварели — 4 разряда

Характеристика работы. Подкладывание картонки с раскатанной массой под штамп-автомат и штамповка краски.

Должен знать: устройство пресса.

Должен уметь: определять пригодность массы для штамповки и пользоваться автоматом; производить чистку и сборку штампа.

452. Штамповщик круглой акварели — 3 разряда

Характеристика работы. Подкладывание картонки с раскатанной массой под ручной штамп; выдавливание плиток.

Должен знать: устройство ручного пресса.

Должен уметь: определять пригодность массы для штамповки; пользоваться штампом и производить чистку и сборку его.

453. Штамновщик круглой акварели — 5 разряда

Характеристика работы. Подкладывание картонки с раскатанной массой под штамп-автомат и штамповка краски, а также производство мелкого ремонта штампа.

Должен знать: устройство пресса. Должен уметь: определять пригодность массы для штамповки и пользования автоматом; производить чистку, сборку и мелкий ремонт штампа.

454. Штамповщик четырехугольной акварели - 3 разряда

Характеристика работы. Вкладка кубиков в матрицу; штамповка путём нажима ручным способом; выемка из матрицы отштампованных красок.

Должен знать: устройство пресса. Должен уметь: определять пригодность массы для штамповки; обращаться со штампом и производить чистку его.

455. Подсобные рабочие у штампа круглой акварели — 3 разряда

Характеристика работы. Обсыпка тальком раскатанной массы; приёмка картонки из-под штампа; сбрасывание излишков массы после штамповки; установка противней для просушки на полки

456. Съёмщик — 3 разряда

Характеристика работы. Съёмка красок с картонок и отборка отбракованных красок.

457. Шлифовщик акварельных красок — 4 разряда

Характеристика работы. Загрузка акварельных красок и древесных опилок в механический барабан; наблюдение за шлифовкой красок; выгрузка отшлифованных красок из барабана; просеивание опилок.

Должен уметь: определять требуемую степень шлифовки.

458. Сушильщик — 3 разряда

Характеристика работы. Подноска противней с красками к сушилке после воздушной сушки; загрузка противней в сушильный шкаф; наблюдение за сухой краски.

Должен знать: технические условия просушки акварельных красок.

Должен уметь: обращаться с измерительными приборами, уметь по внешнему виду различать окончание сушки акварельных коасок.

459. Фасовщик — 3 разряда

Характеристика работы. Укладка красок на палитры или в коробки; чистка уложенных красок; упаковка в пачки.

460. Браковщик — 6 разряда

Характеристика работы. Проверка качества материалов; проведение межоперационного бракеража; подсчёт и отбраковка готовой продукции.

Должен знать: технологический процесс и технические условия.

Должен уметь: определять пригодность полуфабриката и готового изделия.

461. Сушильщик — 5 разряда

Характеристика работы. Подноска противней с красками к сушилис после воздушной сушки; загрузка противней в сушилырую камеру; наблюдение за процессом сушки с ретулировкой температур и влажности; выгрузка сухой ковски,

Должен знать: технический процесс сушки, технические условия на просущенные изделия; устройство сушильной камеры.

Должен уметь: поддерживать в сушильной камере заданную температуру; обращаться с измерительными приборами; по внешнему виду определять окончание процесса сушки в соответствии с техническими условиями.

ПРОИЗВОДСТВО АКВАРЕЛЬНЫХ ПОЛУТВЕРДЫХ КРАСОК

462. Составитель массы - 7 разряда

Характеристика работы. Заготовка, просеивание и проверка качества материалов: подбор и взвешивание компонентов; просеивание замеса; варка и вальцевание массы; контроль технологического процесса.

Должен знать: технические условия, химические свойства отдельных компонентов; составление цветов, путём смешения красок; устройство и работу краскотёрки и правила техники безопасности.

Должен уметь: подобрать компоненты для получения по эталону каждого цвета красок; приготовление смеси и растирка на краскотёрке до определённой пластичности; обращаться с машиной — краскотёркой и электромотором; контроль вязкости.

463, Раскладчик красок - 4 разряда

Характеристиќа работы. Укладывание смеси красок в фарфоровые чашечки определённого качества и обтирка чашечек. Должен знать: свойство красок.

Должен уметь: правильно уложить краски различных цветов в чашечки.

464, Резчик — 5 разряда

Характеристика работы. Разрезать парафиновую бумагу в листах на кусочки настилом на машинном агрегате — стопорезе.

Должен знать: устройство и работу стопореза и правила техники безопасности.

Должен уметь: правильно произвести настил и резку маги; определять качество бумаги; уметь обращаться с оборудованием стопореза; экономно расходовать утиль и бумажный срыв.

465. Резчик - 3 разряда

Характеристика работы. Разрезать и обрезать отпечатанные этикетки в листах ручными ножницами.

Должен уметь: правильно разрезать этикетки с правильным размещением содержания надписи на поле бумаги.

466. Обёртщик-оклейщик - 3 разряда

Характеристика работы. Обвернуть наполненные кюветки с краской в парафиновую бумагу и оклеить этикеткой.

Должен уметь: правильно обвернуть парафиновой бумагой и оклеить этикеткой.

467. Наборщик — 3 разряда

Характеристика работы. Набор комплекта кюветок с краской и кисточки в коробку.

Должен знать: технические условия в части качества мате-

рналов (кистей, кюветок и коробок).

Должен уметь: правильно произвести набор комплекта красок в коробки.

468. Упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Упаковать комплекты акварельных красок в ящики; забизка ящиков металлическими угольниками; маркировка и укладка ящиков в штабели.

469. Браковщик — 6 разряда

Характеристика работы. Проверка качества материалов; проведение межоперационного бракеража и отбраковка 10товых излелий

Должен знать: технические условия.

Должен уметь: определять пригодность полуфабриката и готового изделия путём химического анализа.

470. Упаковщик - 3 разряда

Характеристика работы. Упаковать комплекты акварельных красок в коробки — в пачки, завернуть их в бумагу и наклеить этикетки на пачки.

Должен уметь: правильно упаковать в пачки.

производство мелков по дереву и пастели

471. Месильщик-вальцовщик — 6 разряда

Характеристика работы. Загрузка месилки соответствующими материалами; приготовление по рецептуре раствора драгоганта, спирта и красителя; перемешивание массы и пропускание её через вальцы 2-3 раза.

Должен знать: рецептуру и свойства сырья.

Должен уметь: изменять температуру в зависимости от качества сырья; регулировать работу мешалки и вальцов.

472. Прессовщик — 4 разряда

Характеристика работы. Набивка массы в цилиндры и утрамбовка ее ручным молотом; установка цилиндра под пресс; прессование массы.

Должен знать: устройство пресса. Должен уметь: производить прессование массы.

473. Варщик — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка в варочный котёл жировой композиции (парафии, церезин, воск и др.) и растворение её; загрузка в расплавлениую массу мелков и проваривание их до придания им требуемых свойств; наблюдение и контроль за качеством варим мелков.

Должен знать: технические условия на мелки и темпера-

турный режим варки.

Должен уметь: производить варку; регулировать продолжительность её определять по излому качество мелков.

производство классного мелка

474. Месильщик — 5 разряда

Характеристика работы. Смешивание каолина и мела в установленной пропорции; добавление драгоганта и машинного масла; при перемещивании добавление воды.

Должен знать: установленную рецептуру и свойства сырья.

Должен уметь: применять рецептуру и регулировать работу мещалки.

475. Приемщик-резчик — 4 разряда

Характеристика работы. Приёмка брусков мелков из мащины и укладка их ровными лентами на лотки; разрезывание брусков на мелки.

Должен уметь: определять качество мелков.

476. Фасовщик — 3 разряда

Характеристика работы. Укладка мелков в коробки, упаковка их в пачки.

477. Упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Упаковка готовой продукции в ящики; перекладка коробок бумагой; выписывание ярлыка и трафарета; забивка ящиков, относка их и укладка в штабели.

478. Подсобный рабочий — 4 разряда

Характеристика работы. Подноска сырья и подсобного материала из склада к рабочему месту; относка готовых изделий в склад; просенвание мела, каолина, сажи и других красителей; резка бумаги.

479. Браковщик — 5 разряда

Характеристика работы. Проверка качества полуфабрикатов и готовых изделий.

Должен знать: свойства сырья и технические условия на выпускаемые изделия.

Должен уметь: определять качество продукции.

производство мелков для обуви

480. Замесчик — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка сырья в барабан и переменивание массы до однородной консистенции. Должен знать: рецептуру, свойства сырья и технические условия на готовую подлукцию.

Должен үметь: производить замеску массы.

481. Прессовщик — 4 разряда

Характеристика работы. Прессование мелков и укладка их на лоток.

Должен знать: конструкцию пресса. Должен уметь: пользоваться прессом,

482. Фасовщик — 3 разряда

Характеристика работы. Укладка мелков в коробки, накленвание этикеток и укупорка коробочек в пачки.

Должен знать: технические условия оформления продукции. Должен уметь: производить фасовку.

производство конторского клея

483. Варщик — 7 разряда

Марактеристика работы. Загрузка в котёл глыбы, промогой водой; выпаривание глыбы до опредслённой крепости; приготовление из жжёного сахара краски-колера для окрашивания клея; перекачивание клея в отстойники и фасовочный бак.

Должен знать: технические условия; физико-химические свойства сырья и полуфабрикатов; температурный режим; технологический процесс; правила техники безопасности.

Должен уметь: проверить качество сырья, произвести процеть варки; определить комцентрацию клея после варки и производить окращивание клея жжёным сахаром.

484. Варщик — 5 разряда

Характеристика работы. То же, что и варщик 7 разряда; работа под его наблюдением.

производство клея «геркулес»

485. Составитель клея - 6 разряда

Характеристика работы. Отвешивание сырья (бутилацетата, киноплёнки и др.); загрузка и выгрузка мещалки; растворение плёнки в бутил-ацетате; добавление коллодия; фильтрация раствора и слив клея в банки.

Должен знать: свойства киноплёнки и качество бутил-ацетата как растворителя; правила противопожарных мероприятий.

Должен уметь: производить все процессы изготовления клея.

486. Рабочий у насоса - 3 разряда

Характеристика работы. Подноска бачков с клеем; загрузка клея в баллон; накачивание воздуха.

Должен знать: устройство насоса.

Должен уметь: определять давление по манометру.

487. Фасовщик — 3 разряда

Характеристика работы. Розлив клея в флаконы и укупорка их пробкой; осмолка пробок и наклейка этикеток.

Порка их проокой, осмолка проок и накленка этикеток.

Должен уметь: наливать клей по "установленному весу и производить осмолку и наклейку этикеток.

488. Мойщик — 3 разряда

Характеристика работы. Подноска воды и посуды, мойка посуды и укладка её в ящики.

489. Упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Подноска упаковочного матервала; укладка флаконов в ящики с перекладкой их стружками и оппилками; подсчёт количества флаконов и составление упаковочного листа; забивка и маркировка ящиков.

Должен уметь: плотно упаковывать флаконы, перекладывая стружкой и опилками во избежание боя.

производство чернильного порошка, краски для кож, сухого и обойного клея

490. Составитель - 5 разряда

Характеристика работы. Приготовление и подбор компонентов; просеивание и составление смеси по установленной рецеп-TVDe.

Должен знать: технические условия; физико-химические свойства сырья; процесс смешивания; рецептуру и готовность про-

дукции.

Должен уметь: правильно произвести приготовление сырья, составление смеси; определять готовность продукции.

491. Мешальщик — 4 разряда

Характеристика работы. Взвешивание и смещивание составных частей продукции вручную или в шаровой мельнице по рецепту или по указанию мастера.

Должен знать: наименование сырья, готовых изделий; их назначение и свойство.

Должен уметь: пользоваться рецептурой; разбираться в сырье; пользоваться приспособлениями для смешивания.

492. Рассыпщик сыпучих веществ - 3 разряда

Характеристика работы. Насыпка сыпучих веществ в пакеты, кульки или коробки и закрытие их.

Должен знать: наименование сырья и степень влажности; упаковочные материалы.

Должен уметь: правильно насыпать смесь в пакеты точного веса

При работе с анилиновыми красителями, учитывая вредность, устанавливается четвертый разряд.

493. Фасовщик сыпучих веществ - 3 разряда

Характеристика работы. Укладка во второй пакет; закрывание коробок; заклейка пакетов или коробок бандеролью.

Должен знать: наименование готового изделия; необходимые упаковочные материалы для каждого вида изделий.

Должен уметь: правильно оформить готовую продукцию.

494. Резчик этикеток - 3 разряда

Характеристика работы. Маркировка этикеток: нарезка бандероли и бумаги для упаковки готовых изделий.

Должен знать: размеры бандеролей и упаковочной бумаги для каждого наименования изделий.

Должен уметь: правильно маркировать и нарезать бумагу по размерам.

495. Браковщик - 6 разряда

Характеристика работы. Проверка качества материалов: проведение межоперационного бракеража: подсчёт и отбраковка готовой продукции.

Должен знать: технологический процесс и технические условия.

Должен уметь: определять пригодность полуфабриката и готового изделия.

496. Упаковщик — 3 разряда

Характеристика работы. Упаковать готовые изделия по счёту в пачки, завернуть их в бумагу и наклеить этикетки на пачки. Должен уметь: правильно упаковать в пачки.

497. Упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Укладка готовых изделий по счёту в ящики; обкладывание стружкой или другим упаковочным материалом; заколачивание крышки и обтяжка ящика по сторонам проволокой или полосовым железом; маркировка ящиков; относка и укладка их в штабели.

Должен знать: способы упаковки; виды упаковочного

материала: наименование изделий.

Должен уметь: произвести упаковку всевозможными упаковочными материалами с обеспечением целости упакованной продукции в пути следования,

498. Оклейщик-этикетчик — 2 разряда

Характеристика работы. Приготовление клея и наклейка этикеток на бутылочки.

Должен знать: правила, предъявляемые к оформлению продукции. Должен уметь: наклеить этикетки на бутылочки.

⁸ Сапрвочник (Химическая промышленность)

499. Укладчик — 2 разряда

Характеристика работы. Обёртка каждой бутылочки стружкой и укладка в ящик; нанесение трафарета на ящики и запись в журналы.

Должен знать: правила, предъявляемые к процессу укладки

флаконов.

Должен уметь: производить упаковку туши в ящики.

500. Упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Заколачивание ящиков с тушью и обивка ящиков жестью.

Должен знать: правила упаковки.

Должен уметь: производить ремонт ящиков и забивку их.

производство пластелина

(школьного и для металлических печатей)

501. Варщик-составитель — 7 разряда

Характеристика работы. Подбор и просепвание материалов; составление смеси, варка и вальцевание массы. Должен знать: технические условия; химические свойства

отдельных компонентов; устройство и работа краскотёрки; правила

контроля технологического процесса и техники безопасности.

Должен уметь: подобрать необходимые компоненты смеси и подогнать по эталону; сварить пластелин определенной концентрации и растереть массу на краскотерке; уметь обращатьс с краскотеркой и электромогором; контролировать пластичность.

502. Формовщик - 5 разряда

Характернстика работы. Резка остывшей массы пластедина на куски электроножом; отформовка пластелнна на шприпмашине и укладка на лотки.

Должен знать: технические условия; степень необходимой упругости исходного продукта пластелина; физико-химические свойства отдельных компонетное; устройство и работа шприц-мащии; правила техники безопасности; температурный режим шприцевания.

Должен уметь: отформовать массу пластелина на шприцмасине; уметь обращаться с шприн-машиной и электромотором; регулировать температуру головки шприц-машины.

503. Резчик — 3 разряда

Характеристика работы. Резка электроножом отформованного пластелина на рулоны определённых размеров.

Должен знать: правила техники безопасности обращения с электромотором.

Должен уметь: правильно разрезать пластелин на рулоны определённых размеров.

504. Фасовщик - 3 разряда

Характеристика работы. Завёртка рулонов пластелина в парафиновую бумагу и укладка на лотки.

Должен уметь: правильно завернуть рулоны пластелина в парафиновую бумагу.

505. Наборщик — 3 разряда

Характеристика работы. Подборка комплектов рулонов пластелина, укладка в коробки; наклейка этикеток.

Должен уметь: правильно уложить комплект пластелина в коробку.

508. Упаковщик - 3 разряда

Характеристика работы. Упаковка коробок в пачки, (по 10—20 шт.), завертка в бумагу и наклейка этикеток.

Должен уметь: правильно упаковать в пачки.

507. Упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Укладка пачек пластелниа вщики с упаковочными материалами; забивка ящиков металлическими угольниками; маркировка и укладка ящиков в штабели.

Должен уметь: правильно уложить пачки пластелина, забить ящик и отмаркировать всеми реквизитами.

508. Браковщик - 6 разряда

Характеристика работы. Проверка качества материалов, проведение межоперационного бракеража и отбраковка готовых изделий.

Должен знать: технологический процесс и технические условия на изделия.

Должен уметь: определять пригодность полуфабриката и готового изделий.

ПРОИЗВОДСТВО ФАСОВКИ АНИЛИНОВЫХ КРАСОК И КРАСОК ДЛЯ ПОЛОВ

509. Бригадир — 6 разряда

Характеристика работы. Выдача и приём работы; учёт отработанного времени и выработки; своевременная доставка материалов.

Должен знать: требуемые качества наружного оформления

и фасовки.

Дол жен уметь: правильно распределять работу; определять качество фасовки.

510. Браковщик — 6 разряда

Характеристика работы. Проведение межоперацион-

ного бракеража и отбраковка готовых изделий. Должен знать: технические условия и технологический

процесс на все изделия.

Должен уметь: определять пригодность полуфабриката и готовых изделий путём химического анализа.

511. Рассыпщик — 3 разряда

Характеристика работы. Насыпка определённого весового количества краски в конверты и укладка их в ящики.

Должен уметь: правильно насыпать краски в конверт; при работе с анилиновыми красителями, учитывая вредность, устанавливается четвертый разояд.

512. Укладчик-заклейщик — 3 разряда

Характеристика работы. Укладка конверта с краской в наружный конверт и заклейка.

Должен уметь: правильно вкладывать и заклеивать конверт.

513. Этикетчик — 3 разряда

Характеристика работы. Маркировка краски на наружном конверте.

Должен уметь: поставить штамп на установленном месте.

514. Упаковщик — 3 разряда

Характеристика работы. Упаковка краски в пачки, обертка бумагой, наклейка этикеток и складывание их в определеное место. Должен знать: правила упаковки.

Должен уметь: упаковывать пекеты в пачки правильной формы.

515. Варщик клея — 3 разряда

Характеристика работы. Варка клея; подноска бумаги для бандеролей и пакетов; подноска конвертов.

производство «пятновыводителя»

516. Варщик - 7 разряда

Характеристика работы. Загрузка сырья в бак; доведение раствора до кипения; добавление соответствующих компонентов; регулирование технологического процесса; слив готового раствора в отстойный и фасовочный баки.

Должен знать: рецептуру и режим процесса в зависимости от физикс-химического свойства сырья; технические условия.

Должен уметь: правильно подобрать составные компоненты, заменять одни другими; производить процесс варки и определять готовность раствора.

517. Фасовщик - 4 разряда

Характеристика работы. Наполнение флаконов жидкостью при помощи шланга с наконечником; закупорка флаконов, осмолка флаконов сургучом; оклейка этикетжам; завёртка флаконов в бумату со способом употребления; укладка флаконов в коробки.

Должен знать: последовательность процессов фасовки.

Должен уметь: правильно наполнять флаконы и оформлять продукцию.

518, Мойщик - 3 разряда

Характеристика работы. Накладывание в окоренок с водой стеклотары; мойка и чистка.

Дол жен знать: допускаемую степень влажности стеклотары для каждого изделия.

Должен уметь: производить сушку стеклотары после мойки.

ПРОИЗВОДСТВО РАЗНЫХ РУЖЕЙНЫХ МАСЕЛ

519. Варщик - 6 разряда

Характеристика работы. Приготовление раствора поташа; загрузка в котёл оленновой кислоты и раствора поташа и варка мыла с последующим охлаждением; растворение мыла в амиловом спирте и фильтрация раствора через сито; заливка отфильтрованного раствора в другой бак с последующим добавлением в него эмульсола, оленновой кислоты, аммиака и амилового спирта.

Должен знать: рецептуру приготовления различных оружейных масел; технические условия на применяемое сырьё; правила противопожарных мероприятий и правила техники безопасности.

Должен уметь: приготовить клинойль, оружейное масло, консервойль, соргмазь, нитрорастворитель, определять качество получаемых изделий и обращаться с кислотами и маслами.

520. Загрузчик — 4 разряда

Характеристика работы. Подноска сырья к рабочему месту; загрузка сырья в баки и участие в процессах варки оружейных масси. под руководством варцика.

Должен знать: правила противопожарных мероприятий. Должен уметь: обращаться с кислотами и маслами

521. Фасовщик — 3 разряда

Характеристика работы. Слив ружейных масел из варочного бака в разливочный бак с последующим разливом в флаконы.

ФАСОВКА МАШИННО-ШВЕЙНОГО МАСЛА

522. Мойщик — 3 разряда

Характеристика работы. Мойка и чистка посуды ершом.

523. Разливщик — 3 разряда

Характеристика работы. ^{*}Розлив масла из <mark>бачков</mark> в флаконы.

Должен уметь: определять вес фасуемой пролукции и следить за чистотой масла.

524. Купорщик — 3 разряда

Характеристика работы. Закупорка флаконов пробкой и осмолка пробок; укладка флаконов в ящики.

Должен уметь: плавить и определять необходимую консистенцию смолки; чисто, без подтёка, осмаливать головку.

525. Оклейщик — 2 разряда

Характеристика работы. Обтирка тряпкой флаконов и наклеивание этикеток; укладка готовой продукции в ящик.

526. Упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Укладка флаконов в ящик со стружками; подсчёт количества флаконов; забивка ящика, маркировка его и укладка ящиков в штабели.

Должен уметь: плотно уложить флаконы; прочно забить ящик и записать в трафарете количество штук. «

производство зарядов к огнетушителям

а) ПРОИЗВОДСТВО АМПУЛ

527. Стеклодув-запайщик — 5 разряда

Характеристика работы. Приготовление и запайка ампул, наполненных кислотой и глинозёмом.

Должен знать: стеклодувный процесс и правила обращения с серной кислотой, глинозёмом и паяльной лампой.

528. Кислотчик — 4 разряда

Характеристика работы. Измеренне крепости серной кислоты; растворение глинозёма в воде при 20°; доведение серной кислоты и глинозема до требуемой концентрадии; наполнение ампул.

Должен знать: свойства кислот, глинозёма; правила тех-

ники безопасности.

Должен уметь: пользоваться измерительными приборами лля определения крепости кислоты, глинозёма и измерять температруу в зависимости от требуемой концентрации; применять щёлочь при ожогах.

529. Упаковщик — 3 разряда

Характеристика работы. Обёртывание ампул стружкой и бумагой, укладка их в пачки.

б) ПРОИЗВОДСТВО ПОРОШКОВ

530. Составитель порошков — 4 разряда

Характеристика работы. Просенвание лакричного желакта; отвешивание соды и пакричного экстракта с тщательным перемешиванием в сосуде или мешалке; подготовка коробок и заклейка доньев смолкой; наполнение коробок порошком, взвещивание и заклейка их.

Должен знать: рецептуру порошков с учётом влажности; устройство мешалки и весов.

Должен уметь! правильно развещивать химикаты и получать однородную смесь.

ПРОИЗВОДСТВО ФОТОБУМАГИ

531. Эмульсионер — 7 разряда

Характеристика работы. Отвес сырья согласно рецептуре; наблюдение за варкой, аммированием, студенением, дроблением, промывкой; повторное плавление; фильтрация и производство анализа.

Должен знать: свойства эмульсяи, рецептуру, технические условия продукции, для которой изготовляется эмульсия; влияние химикатов на депрессию.

Должен уметь: составить эмульсию по решентам; определять качество желатина, набухаемость, крепость и вязкость; вести технологический режим изготовления эмульсии.

532. Помощник эмульсионера — 5 разряда

Характеристика работы. Под руководством эмульснонера отвешивание химикатов, варка эмульсии, студенение, дробление, промывка, повторное плавление, фильтрация, введение потребных добавок в эмульсию, содержание посуды в чистоте.

Должен знать: свойства эмульсии; рецептуру эмульсии; темпические условия продукции, для которой изготовляется эмульсия;

Должен уметь: составлять эмульсию по рецептам; пользоваться весами, пользоваться термометром; тщательно составлять необходимую смесь и ведение технологического режима созревания эмульсии.

533. Заготовщик — 4 разряда

Характеристика работы. Плавление эмульсии; фильтрование; введение добавочных ингредиентов; подноска материалов; подача эмульсии на полии; содержание посуды в чистоте.

Должен уметь: контролировать процессы; тщательно размет шивать эмульенно; следить за температурой; обращаться с подъёмником, по которому эмульсия подаётся в поливной цех.

534. Аппаратчик - 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка с определённой последовательность сырья в мещалку; тщательное перемещнавные до необходимой плотности, цвета и температуры; контролирование процесса; протирка смеси через три сита; перемещивание во второй мещалке и замещивание с бариевой пластой.

Должен знать: технические условия на бариевую пасту и сырьё.

Должен уметь: сделать расчёт загрузки; контролировать процесс.

535. Помощник аппаратчика — 4 разряда

Характеристика работы. Загрузка сырья в мещалку; тщательное размешивание, протирка смеси через сита, размещивание во второй мешалке. Работа производится под руководством аппаратчика.

Должен знать: технические условия на бариевую пасту;

правила техники безопасности; устройство мешалки.

Должен уметь: тщательно размешивать смесь; включать и выключать мотор мешалки.

536. Грунтовальщик — 7 разряда *

Характеристика работы. Заправка рулонов; налив краски; регулировка работы щёток и насоса; наблюдение за сушкой и регулировка приточно-вытяжной системы; смотка сухой бумати; у контроль за отвесом и качеством сырца; наблюдение и уход за мащинами; руководство работой подсобных рабочих.

Должен знать: устройство грунтовальной машины, цепного аппарата, намоточного станка и режим работы сушильного зала.

Должен уметь: накладывать на бумагу грунтовальный слой; следить за размером наложенного грунта, режимом сушки; вести учёт выработки грунтовки, сушки и смотки и регулировать все механизмы, включая сушильную систему.

537. Помощник грунтовальщика — 5 разряда

Характеристика работы. Подноска рулона, заправка его в машину; полив массы; намотка рулона; смазка и чистка машин.

Должен знать: устройство грунтовальной машины и намоточного станка.

Должен уметь: заправлять рулон в машину и чистить машину.

538. Подручный — 4 разряда

Характеристика работы. Предупреждение склеивания фетонов и расправление кромок бумаги; поддерживание чистоты в сушилке; уборка машин.

Должен знать: свойства фестонов и принципы работы сущилки.

Должен уметь: обращаться с машиной.

539. Қаландровщик (мастер) — 7 разряда

Характеристика работы. Установка каландровых валов; заправка рулонов; многократное сатинирование бумаги, съёмка рулонов; периодическая укадка каландровых валов с целью равнения бумаги и придания ей эластичности и глянца.

Должен знать: устройство каландра и технические условия

на фофоподложку.

Должен уметь: устанавливать каландровые валы; заправлять рулон и сатинировать бумагу; правильно склеивать полотно бумаги.

540. Помощник каландровщика — 5 разряда

Характеристика работы. Заправка рулона бумаги в каландр и многократное сатинирование бумаги; чистка и смазка каландра и подкатка рулонов бумаги к каландру.

Должен знать: технические условия на фотоподложку.

Должен уметь: обращаться с каландром.

541. Увлажнильщик — 6 разряда

Характеристика работы. Подготовка машины к работе; заправка рулона; наблюдение за увлажением; склеивание обрывков; подравнивание их.

Должен знать: требуемую степень увлажнения; устройство

и регулирование машины.

Должен уметь: заправить рулон и регулировать поступление влаги.

542. Мастер полива — 7 разряда

Характеристика работы. Заправка рулона; проверка эмульсии, регулировка наноса слоя эмульсии; смотка сухой бумаги и промежуточный контроль качества.

Должен знать: устройство поливочной машины; сушку

фестониц мотального станка; правила техники безопасности.

Должен уметь: устанавливать резальные ножи к смоточной машине; регулировать подачу и откачку воздуха и пара; производить промежуточный контроль качества фотобумати; вести учёт выработки полива, сушки, смотки; наносить на бумагу светочувствительный слой и руководить работой бригалы.

543. Младший мастер полива — 5 разряда

Характеристика работы. Подноска и заправка рулона; проверка эмульсии; прием эмульсии из подъемника; уход за машиной; регулирование сушки в сушилке.

Должен знать: устройство поливочной машины, сущилки,

приточно-вытяжной системы; правила техники безопасности.

Должен уметь: производить заправку у рулона включать и выключать подъёмник; регулировать его приточным воздухом.

544. Намотчик - 4 разряда

Характеристика работы. Предупреждение обрывов; скленвание обрывов; регулировка резальных ножей; съёмка рулона взвешивание; работа под руководством и наблюдением мастера.

Должен знать: элементарные принципы работы машины;

форматы фотобумаги; правила техники безопасности.

Должен уметь: направлять равномерную намотку рулона, работать на машине.

545. Резчик на продольно-поперечной машине — 4 разряда

Характеристика работы. Разрезка бумаги с рудона на формат; заправка рудона; чистка и смазка машины; уборка рабочего места и подноска рудонов.

Должен знать: принципы работы машины и правила техники безопасности.

Должен уметь: устанавливать ножи в зависимости от заманных размеров форматов.

546. Резчик на стопорезке - 4 разряда

Характеристика работы. Резка стоп бумаги на стопорезке; установка таллера на форматы; смазка и чистка машины и убоока рабочего места.

Должен знать: конструкцию и основные принципы работы

машины; правила техники безопасности.

Должен уметь: устанавливать прижим в зависимости от формата бумаги.

547. Сортировщик-браковщик - 5 разряда

Характеристика работы. Просмотр каждого листа на отражённом неактиничном свете; определение недостатков; отбраковка фотобумати; определение возможности получения из бракованного листа лист меньшего формата путем вырезки; складывание по сортам и форматам.

Должен знать: правила сортировки; сорта бумаги; существующие форматы; технические условия фотобумаги и дефекты

на фотобумаге, встречающиеся в практике. Должен уметь: выявить иедостатки, определить возможность получения из брака годный формат.

548. Фасовщик — 3 разряда

Характеристика работы. Укладка попарно эмульсионной стороной внутрь листов фотобумаги; завертка пакета в неактиничную бумагу; отсчет количества листов; уборка рабочего места, Должен знать: основные свойства фотобумаги. Должен уметь: обращаться с сухой фотобумагой и укладывать её.

549. Упаковщик — 3 разряда

Характеристика работы. Укладка пачек фотобумаги во внешнюю упаковку; накленвание этикеток и маркировка.

550. Упаковщик — 3 разряда

X ар актер истика работы. Надевание рудона на ось катушки; обкладывание катушки бумажной стружкой и обрешетка ее; подготовление цитков; укладка бумаги по счету и весу; закрытие щитками и упаковка железом; надписание трафарета на упакованцой бумаге.

Должен знать: правила упаковки рулона.

Должен уметь: производить упаковку и взвешивание.

производство фотопластинок

551. Сортировщик — 3 разряда

Характеристика работы. Разборка чистого и негатив-

ного стекла; очистка негативного стекла от наклеенных на него квитанций. Должен знать: правила обращения с негативным стеклом. Должен уметь: раскладывать стекло по размерам.

552. Резчик при неактиничном свете — 5 разряда

Характеристика работы. Резка листового стекла по неактиничном свете. перерезка готовых фотопластинок при

Должен знать: свойства фотопластинок,

Должен уметь: обращаться с алмазом и определять стецень годности фотопластинок по внешним признакам.

553. Отпарщик — 3 разряда

Характеристика работы. Загрузка в каретки очищенныей водой для отпарки старой эмульсии; выгрузка из окоренок отпаренного от эмульсии негативного стекла.

Должен знать: правила отпарки.

Должен уметь: определять окончание отпарки старой эмульсии от стекла.

554. Мойщик — 3 разряда

Характеристика работы. Промывка и обезжиривание стекла в щёлочном растворе; вставка стекла на ролики для сушки его.

Должен уметь: определять чистоту стекла, пригодного для пальнейшей обработки.

555. Сушильщик — 4 разряда

Характеристика работы. Загрузка в сушильные камеры рам с промытым стеклом; наблюдение за процессом сушки стекла; разгрузка просушенного стекла из сушильных камер; снятие его с рамок и передача на дальнейшую обработку.

Должен знать: температурные условия сушильных камер и технические условия на фотостекло.

Должен уметь: определять окончание сушки стекла по внешним признакам.

556. Калибровщик — 4 разряда

. Характеристика работы. Қалибровка фотостекла поустановленным размерам.

Должен знать: установленные размеры стекла.

Должен уметь: определять пригодность стекла для дальнейшей обработки.

557. Подсобный рабочий — 3 разряда

Характеристика работы. Переноска фотостекла из моечного отделения в подслойное отделение; выполнение разной подсобной работы по указанию мастера.

Полжен знать: правила обращения с полуфабрикатом.

558. Штамповщик этикеток — 2 разряда

Характеристика работы. Штамповка этикеток с указанием размера пластин, номера эмульсии, чувствительности, времени изготовления и номера упаковщика.

Должен знать: правила штамповки.

Должен уметь: обеспечить чёткость и ясность штамповки.

559. Эмульсионер — 7 разряда

Характеристика работы. Отвес и составление эмульсии; наблюдение за варкой, охлаждением, промывкой, вторым синтезом и фильтрованием. Должен знать: свойства эмульсии.

Должен уметь: составлять эмульсию по рецептам и наблюдать за всеми промежуточными стадиями технологического про-

560. Фильтровщик эмульсии — 4 разряда

Характеристика работы. Переноска эмульсии в холодную камеру и наблюдение за равномерным охлаждением; промывание эмульсии в промывных чанах при периодическом перемешивание; контроль степени промывки эмульсии; плавление эмульсии; передача ее на второе согревание и фильтровка ее.

Должен знать: режим охлаждения и промывки; специфичность фильтрации различных эмульсий; последовательность введе-

ния различных добавок и их влияние на эмульсию.

Должен уметь: пользоваться реактивом Нейслера; уметь определять вязкость, рассекаемость эмульсии, определять депрессию и устранять ее.

561. Подслойщик — 4 разряда

Характеристика работы. Накладывание чистого фотостекла на передаточную ленту подслойной машины; наблюдение за правильностью подслаивания стекла раствором желатина; съемка подслоенных фотопластинок и вставление их в деревянные каретки.

Должен знать: свойства и технические условия на фотостекло и конструкцию подслойной машины.

Должен уметь: выявлять пригодность фотостекла для подслаивания и определять требуемую толщину желатинного слоя.

562. Поливщик — 5 разряда

Характеристика работы. Установление требуемого слоя эмульсни посредством каскада в поливочной машине, наблюдение за поливом; проверка качества пластинок при поливе их фотоэмульсией.

Должен знать: свойства и качества фотоэмульсии; тонические условия на фотопластинки, конструкцию поливочной машины

и технологический процесс полива.

Должен уметь: установить ровный слой фотоэмелуьсии для. полива её на пластинки; регулировать температуру эмульсии; определять брак фотопластинок при поливе и устранять его.

563. Накладчик-съемщик — 4 разряда

Характеристика работы. Накладывание подслоенного стекла на передаточную ленту поливочной машины; подмазывание на пластинках мест, не залитых фотоэмульсией; съемка пластинок, политых фотоэмульсией, с ковра поливочной машины и вставление их в сушильные станки.

Должен знать: свойства фотоэмульсии и технические условия на фотопластинки.

Должен уметь: определять подслоенную сторону фотостекла; регулировать давление эмульсии в поливной кружке и правильно снимать фотопластинки с ковра поливочной машины.

564. Загрузчик — 4 разряда

Характеристика работы. Загрузка сушильных камер станками с влажными фотопластинками; выгрузка станков с пластинками из сушильных камер и разборка пластинок по размерам.

Должен знать: основные принципы работы сушилки.

Должен уметь: правильно ставить станки у машин и в сушильные камеры; снимать и складывать высушенные пластинки.

565. Сушильщик — 4 разряда

Характеристика работы. Наблюдение за процессом сушки фотопластинок.

Должен знать: конструкцию сушильных камер и их оборудование; свойства и технические условия на фотоплаетинки и правила сущки.

Должен уметь: регулировать температурные условия сушильных камер; обращаться с измерительными приборами и определять окончание сушки фотопластинок по внешним признакам.

566. Сортировщик — 4 разряда

Характеристика работы. Проверка на неактиничном свете готовых фотопластинок и отбраковка их.

Должен знать: технические условия на готовые фотопла-

Должен уметь: определять брак негодных к употреблению фолопластинок; устанавливать возмежность частичного их использования и обращаться с ними при сортировке.

567. Упаковщик — 3 разряда

Характеристика работы. Укладия попарно фотопласстинско мульсмонными сторонами внутрь; обертывание установленного количества пластинск в неактиничную бумагу и укладывание обернутых пачек в коробки; обертка коробок с пластинками в бумагу и наклейка этиксток.

Должен знать: технические условия упаковки.

Должен уметь: обращаться с фотопластинками при упа-

производство фотореактивов

568. Составитель смеси — 5 разряда

Характеристика работы. Составление по рецептуре смеси для проявителей, фиксажных солей, ослабителей, усилителей и других фотореактивов; обслуживание малых шаровых мельниц.

Должен знать: наименование и свойства применяемого в производстве сырья; технологический процесс производства фото-

Должен уметь: определять качество соды, сульфита и сернистого натрия; определять по внешнему виду пригодность проявляющих веществ и фотореактивов; обращаться с шаровыми мельницами малого размера.

569. Мойщик - 3 разряда

Характеристика работы. Мойка, протирка и сушка пробирок, флаконов и другой посуды.

Должен знать: размеры пробирок и другой посуды для каждого вида продукции.

Должен уметь: правильно промывать, просушивать и отсортировывать посуду.

570. Заготовщик — 3 разряда

Характеристика работы. Заготовка патронов для фиксажей соли на зигмашине.

Должен знать: принцип работы на машине.

Должен уметь: правильно зиговать патроны, обращаться с зигмащиной.

571. Дозировщик — 3 разряда

 Характеристика работы. Дозировка проявительной смеси, фиксажной соли и других фотореактивов в пробирки, патвоны и другую посуду.

Должен знать: состав смесей; наименование фотореактивов, и их назначение.

Должен уметь: правильно дозировать сыпучие вещества, обращаться с аптекарскими и чашечными весами.

· 572. Закрутчик (закатчик) — 3 разряда

Характеристика работы. Накладывание на патрон с фиксажной солью пыжей и закатывание на сверлильном станке края патрона.

Должен знать: работу на сверлильном станке; правила техники безопасности.

Должен уметь: обращаться с сверлильным станком.

573. Развесчик-завертчик — 3 разряда

Характеристика работы. Развешивание на ручных весах фотореактивов, насыпка их на парафиновую бумагу и заворачивание.

Должен знать: проявляющие вещества.

Должен уметь: определять по внешнему виду названия проявляющего вещества; работать на ручных весах.

574. Купорщик — 3 разряда

Характеристика работы. Купорка пробирки или фла-

конов корковой или резиновой пробкой.

Должен знать: наименование выпускаемых фотореактивов. Должен уметь: правильно производить купорку, соблюдая герметичность.

575. Смольщик — 3 разряда

Характеристика работы. Самостоятельное приготовление смолки; заливка пробки и флаконов смолкой или другим воздухонепроницаемым составом.

Должен знать: состав и рецептуру сургучной смолки, Должен уметь: приготовлять смолку хорошего качества.

576. Сборщик — 3 разряда

Характеристика работы. Сборка составных частей проявителя.

Должен знать: составные части проявителя.

Должен уметь: правильно, собирать патроны проявителя.

577. Упаковщик — 3 разряда

Характеристика работы. Упаковка фотореактивов в бумагу с наклейкой этикетки и маркировкой пакета; отбраковка готовых изделий плохого оформления.

Должен знать: наименование готовых изделий фотопроиз-

водства; размеры бумаги для каждой упаковки.

Должен уметь: разбираться в сортах и наименованиях готовых изделий; определять и отбирать брак готовых изделий.

578. Клейщик — 2 разряда

Характеристика работы. Наклейка этикеток на патроны, пробирки или флаконы.

Должен знать: сорта и наименования готовых изделий. Должен уметь: правильно оформлять этикетку.

579. Штамповщик — 3 разряда

Характеристика работы. Вырубка резиновой пробки при помощи матрицы и ручного пресса,

при помощи матрицы и ручного пресса.

Должен знать: принцип работы пресса; необходимые раз-

меры пробок. Должен уметь: снимать и устанавливать матрицы; подбирать матрицы по пробкам.

580. Бракер — 5 разряда

Характеристика работы. Проверка качества работы и продукции в соответствии с техническими условиями и стандартом; проверка качества упаковки.

Должен знать: действующие технические условия и стан-

дарты; методы контроля продукции и анализа.

Должен уметь: определять качество продукции физико-химическими методами.

производство гипосульфита

581. Варщик — 5 разряда

Характеристика работы. Навеска сырья и загрузка аппаратуры; наблюдение за процессом варки гипосульфита; упарка раствора гипосульфита.

раствора гипосульфита.

Должен з нать: технологический процесс производства гипосульфита и правида техники безопасности; принцип работы аппа-

ратуры.

Должен уметь: определять концентрацию раствора гипосульфита; обращаться с аппаратурой гипосульфитного производства; самостоятельно вести процесс производства во всех стадиях.

582. Помощник варщика — 4 разряда

Характеристика работы. Подноска сырья со склада; выгрузка гипосульфита из уварных чаков; переливание его в кристаллизаторы; обезвоживание кристаллического продукта на ценгрифуге.

Должен знать: процесс кристаллизации гипосульфита и работу на центрифуге; правила техники безопасности.

Должен уметь: пускать в действие и останавливать центрифугу; определять готовность продукции для расфасовки.

583. Прокальщик-размольщик — 5 разряда

Характеристика работы. Обезвоживание гипосульфита и других солей на огневой прокалочной печи; охлаждение на противнях; размалывание гипосульфита или другой соли на шаровой мельнице; выгрузка из шаровой мельницы смолотого продукта; развешивание смолотого продукта и насышка его в тару,

Должен знать: работу на шаровой мельнице; процесс прокалки, охлаждения и размола солей; физико-химические свойства

гипосульфита, сульфита и медного купороса.

Должен уметь: пускать в действие и останавливать шаровую мельницу; правильно загружать мельницу кремневым тальком и материалом для размола; определять готовность продукта в процессе прокалки и размола.

584. Варщик-фильтровщик — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка отходов гипосульфита в варочный котел; кипячение отходов с водой; очистка отходов действием калиевых квасцов; фильтрация раствора гипосульфита через опилки и выливание его в кристаллизаторы; выгрузка кристаллического гипосульфита и собирание для переработки маточного раствора; переработка маточного раствора;

Должен знать: процесс варки отходов гипосульфита; очистку, фильтрацию и кристаллизацию; необходимую крепость ра-

створа перед кристаллизацией; свойства гипосульфита.

Должен уметь: обращаться с оборудованием; варить, очищать и перекристаллизовывать отходы гипосульфита в соответствии с технологическим процессом; определять готовность раствора гипосульфита.

производство гидроизоляционных материалов

585. Старший пропитчик — 6 разряда

Характеристика работы. Составление пропиточной смеси по установленной рецептуре; загрузка смеси в варочный котел; подогрев массы и переливание смеси из варочного котла в пропиточную ванну; заправка полуфабриката на штанг; регулировка пропиточного барабана, отжимных вальнов и ножа; руководство всей работой по пропитке материала.

Должен знать: свойства и технические условия сырья, применяемого для производства гидроизоляционных материалов; технические условия на готовую продукцию; температурные условия варки пропиточной смеси; конструкцию механизма пропиточной

ванны и факторы, влияющие на качество пропитки.

Должен уметь: составлять пропиточную массу по установленной рецептуре; правильно и равномерно пропитать бумагу, кар-

тон или ткань в соответствии с требованиями технических условий; регулировать все части машины в зависимости от хода пропитки; определять качество полуфабриката по наружному виду и руководить работой по пропитке.

586. Пропитчик — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка пропиточной смеси в котел, подотрев ее; перекачка смеси в пропиточную ванну, и заправка рудона бумаги для пропитки.

Должен знать: технические условия пропитанной бумаги или ткани; температурные условия варки пропиточной смеси и кон-

струкцию пропиточной ванны.

Должен уметь: правильно и равномерно пропитать бумагу, картон или ткань, а также чистить и смазывать аппарат.

587. Приемщик — 4 разряда

Характеристика работы. Приемка с отжимных вальцов пропиточной ванны пропитанного картона или ткани; распределение складок и передача на намоточный станок или на двухпропиточную ваниу.

Должен знать: технические условия на пропитанный картон

или ткань.

Должен уметь: принимать пропитанный материал, расправлять складки и передавать его на намоточный станок, обеспечив равномерное движение полотна, и определять по наружному виду качество пропитанного полотна.

588. Порошильщик - 3 разряда

Характеристика работы. Посыпка пропитанного материала тальком.

Должен знать: правила обращения с материалом.

Должен уметь: равномерно нанести слой талька на пропитанный материал.

589. Намотчик - 4 разряда

Характеристика работы. Приёмка пропитанного материала от приемпинка на лотке; размотка и перемотка его на катушку станка и отмеривание рулонов.

Должен знать: размеры рулона.

Должен уметь: регулировать правильное натяжение полотна й обеспечить ровную намотку.

590, Упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Упаковка готового рулона в бумагу и оклейка его.

Должен знать: условия транспортировки пролукции; качество оформления, предусмотренное техническими условиями, и приме-

нение готовой продукции.

Должен уметь: хорошо упаковывать рулон бумаги с учетом сохранения качества продукции при всех условиях транспортировки на всем пути следования до потребителя.

производство абразивных изделий

591. Рассевальщик - 4 разряда

Характеристика работы. Наблюдение за равномерным распределением материала на сите; подсыпка материала в ковши; относка готовой продукции.

Должен знать: абразивные материалы по номерам зерни-

Должен уметь: настраивать станки, производить наладку сит необходимого номера.

592. Рассевальщик - 5 разряда

Характеристика работы. Проверка правильности установки сит соответственно их номерам; навешивание бирки на мешки; просеивание материала с указанием сорта материала, номера зериа и фамилии рассевальщика.

Должен знать: абразивные материалы и их назначение; правила работы на станках и технические условия на зерно.

Должен уметь: настраивать станки; производить наладку сит.

593. Рабочий у магнитного сепаратора - 4 разряда

Характеристика работы. Отмагничивание рассеянного материала на магнитном сепараторе; подсыпка материала из мешков в ковши сепаратора; насыпка в мешки отмагниченного материала.

Должен знать: устройство магнитного сепаратора; абразивные материалы; влияние железных примесей на качество изделий.

Должен уметь: пускать и останавливать агрегат; пользоваться магнитом для изъятия железа.

594. Подносчик материалов — 4 разряда

Характеристика работы. Подноска к грохотам и магниному сепаратору материалов; относка, рассеянного и отмагниченного материала и складывание в штабели мешков.

595. Браковщик — 5 разряда

Характеристика работы. Проверка абразивных материалов после просева на процент содержания железа. Должен знать: абразивные материалы.

Должен знать: аоразивные материалы. Должен уметь: производить несложный анализ.

596. Старший заготовщик — 5 разряда

Характеристика работы. Взвешивание связки по рецепту и засыпка материала в мешалку; увлажнение массы и смешивание; высыпка массы в закрома.

Должен знать: свойство абразивных материалов. Должен уметь: составлять массу по рецептуре.

597. Заготовщик — 4 разряда

Характеристика работы. Взвешиванне связки по реч цепту и засыпка материала в мешалку.

Должен знать: свойства применяющихся материалов. Должен уметь: пользоваться весами разных систем.

598. Формовщик — 4 разряда

Характеристика работы. Сборка прессформы; взвещивайне массы, засыпка её в форму, разравнивание и запрессовывание; прессовка изделий маленького диаметра.

Должен знать: конструкцию прессформ и технологический процесс.

Должен уметь: собирать прессформы, пользоваться весами.

599. Формовщик — 5 разряда

Характеристика работы. Прессовка кругов средних диметров, брусков и фасонных изделий на ручных балансовых прессах.

Должен знать: допуски на все изделия; принципы работы разных балансовых прессов и их конструкцию; технологический процесс.

Должен уметь: определять качество прессования.

600. Формовщик — 6 разряда

Характеристика работы. Прессовка кругов большого диаметра на балансовых прессах и на гидравлических прессах.

Должен знать: конструкцию и принцип работы балансовых и гардавлических прессов; установленное давление; материалы и их назначение и технологический процесс.

Должен уметь: регулировать давление и определять каче-

ство прессования.

601. Сушильщик в камере — 4 разряда

Характеристика работы. Укладка изделий на стеллажи или в камеру; наблюдение за режимом сушки.

жи или в камеру; наблюдение за режимом сушки. Должен знать: режим сушки для выпускаемых изделий.

Должен уметь: пользоваться приборами и поддерживать необходимую температуру.

602. Бракер сушки — 5 разряда

Характеристика работы. Контроль высушенных изделий, проверка каждого на крепость и допуск.

Должен знать: весь ассортимент и допуски.

Должен уметь: по стуку определить качество изделий.

603. Сушильщик на горне — 4 разряда

Характеристика работы. Подноска материала на горно, сушка его на горне и относка после просушки к месту.

Должен знать: режим сушки и способ равномерного разогрева.

Должен уметь: определять качество сушки.

604. Загрузчик капсулей — 4 разряда

Характеристика работы. Загрузка изделий в капсули, пересыпка их кварцем или другими матерналами.

Должен уметь: разместить в капсули наибольшее количество изделий.

Должен знать: технологический процесс.

605. Загрузчик горна — 4 разряда

Характеристика работы. Загрузка изделий в горно; замуровывание отверстия; наблюдение за правильной притиркой круга к кварцу; после обжига разгрузка горна.

Должен знать: устройство горна и свойство материалов.

Должен уметь: наиболее рационально использовать пло-

606. Старший загрузчик — 5 разряда

Характеристика работы. Руководство работой бригады. Должен знать: устройство горна и свойство материала.

Должен уметь: наиболее рационально использовать площадь горна.

607. Обжигальщик - 5 разряда

Характеристика работы. Растапливание топки горна; наблюдение за температурой и режимом, остывания; регистрация температуры в журнале.

Должен знать: процесс обжига изделий и пределы температуры.

Должен уметь: пользоваться приборами и регулировать подачу тепла.

608. Браковщик — 5 разряда

Характеристика работы. Контроль изделий до и после обжига.

Должен знать: технологический процесс обжига изделий. Должен уметь: определять качество изделий по внешним признакам.

609. Токарь по камню - 4 разряда

Характеристика работы. Обточка кругов небольшого диаметра, прямого и фасонного профиля.

Должен знать: каменно-токарные станки.

Должен уметь: укреплять приспособления и точить любой профиль.

610. Токарь по камню — 5 разряда

Характеристика раб®ты. Обточка кругов большого диаметра.

Должен знать: станки и допуски на все изделия.

Должен уметь: налаживать станки.

611. Бракер каменно-токарного цеха — 5 разряда

Характеристика работы. Бракераж изделий после обточки.

Должен знать: процесс обработки изделий; технические условия на абразивы.

Должен уметь: определять качество изделий по внешним признакам.

612. Сушильщик — 3 разряда

Характеристика работы. Протирка кругов после обточки и брусков после шлифовки; сушка изделий на решётках.

Должен знать: правила сушки изделий и допустимые температуры.

613. Бригадир горнового отделения — 6 разряда

Характеристика работы. Распределение загрузки горнов в соответствии со спецификацией; наблюдение за правильностью загрузки и кривых обжига.

Должен знать: свойства всех абразивных материалов и температурный режим.

Должен уметь: самостоятельно вести процесс обжига.

614. Капсульщик — 5 разряда

Характеристика работы. Перемешивание глины в глиномешалке; выкладывание ее пластами; разрезка по требуемому размеру; формовка капсулей вручную.

Должен знать: рецептуру составления капсульной массы. Должен уметь: разбираться в материалах; пускать и останавливать мешлаку.

615. Шлифовщик — 4 разряда

Характеристика работы. Подшлифовка брусков после сушки на вращающихся дисках с доведением до требуемого размера.

Должен знать: допуски на изделия.

Должен уметь: обращаться со шлифовальными станками.

616. Шлифовщик — 5 разряда

Характеристика работы. Шлифовка обожжённых брусков на плоскошлифовальном станке и вручную.

Должен знать: допуски на все изделия; устройство и принцип работы шлифовальных станков; правила техники безопасности. Должен уметь: обращаться с шлифовальными станками.

617. Рабочий на контрольно-испытательном станке — 5 разряда

Характеристика работы. Испытание кругов на ковтрольно-испытательном станке; проверка запаса прочности на разрив.

137

Должен знать: абразивные изделия.

Должен уметь: определять качество изделий по внешним признакам.

618. Маркировщик — 4 разряда

Характеристика работы. Маркировка изделий по полученной характеристике.

Должен знать: твердость и зернистость изделий.

Должен уметь: аккуратно вести процесс маркировки.

619. Упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Упаковка готовых изделий в ящики:

Должен знать: способы упаковки абразивных изделий. Должен уметь: правильно упаковывать изделия.

620. Подносчик кругов — 4 разряда

Характеристика работы. Переноска готовых изделий из обжига в каменно-токарный цех и из цеха на склад.

- Должен знать: правила переноса абразивных изделий.

Должен уметь: обращаться с полуфабрикатами и готовыми изделиями.

производство наждачной и стеклянной бумаги

621. Клеевар — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка котла соответствующими рецепту материалами; варка до определённой консистенций; охлаждение массы; разливка в клеевые корыта.

Должен знать: химические свойства всех применяемых материалов.

Должен уметь: самостоятельно составлять рецептуру и определять готовность клея.

622. Вальцовщик — 5 разряда

Характеристика работы. Одевание рулона на железный вал и закрепление его; введение в вальцы и регулировка толщины слоя клея на бумаге; после прохода бумаги регулировка под плитку.

Должен знать: свойства применяемых в работе матерналов. Должен уметь: обращаться с машиной.

623. Бункеровщик — 4 разряда

Характеристика работы. Регулирование насыпания абразивного зерна; наблюдение за его равномерностью.

Должен знать: абразивные материалы и технологический процесс производства бумаги.

Должен уметь: на глаз определять номер зерна и достаточность подачи абразива.

624. Приемщик — 4 разряда

Характеристика работы. Приёмка бумаги из машины на палочку для навески на вешала; наблюдение за качеством нанесенного слоя зерна и сигнализирование о пропусках или неравномености насыпи.

Должен знать: технические условия на наждачную бумагу. Должен уметь: правильно определять качество нанесенного слоя.

625. Резчик бумаги — 3 разряда

Характеристика работы. Приёмка бумаги с ве<mark>шал</mark> и разрезание по требуемым размерам ножом вручную.

Должен знать: стандарты размеров бумаги. Должен уметь: принимать бумагу с вещал.

626. Браковщик-сортировщик — 6 разряда

Характеристика работы. Проверка и сортировка бумаги. Должен знать: ОСТы на наждачную и стеклянную бумагу. Должен уметь: по внешнему виду определять номер бумаги.

627. Вешальщик — 4 разряда

Характеристика работы. Приёмка бумаги от приёмщика и развешивание на вешала; наблюдение за разномерностью сущки бумаги.

Должен знать: процесс сушки для разных номеров бумаги и технологический процесс работы.

Должен уметь: определять качество сушки.

628. Сушильщик — 5 разряда

Характеристика работы. Топка печи; наблюдение за равномерностью температуры; скатка высушенной бумаги в рулоны; переборка влажных кусков снизу вверх.

Должен знать: технологический процесс производства. Должен уметь: соблюдать температурные условия сушки и определять конец процесса.

629. Маркировщик-упаковщик — 4 разряда

Характеристика работы. Складывание листов бумаги и упаковка в пачки по счету.

Должен знать: сорта бумаги.

Должен уметь: правильно и чётко оформлять продукцию.

производство кожзаменителя

630. Вальцовщик - 6 разряда

Характеристика работы. Пластификация и закраска массы на горячих вальцах; загрузка, перемешивание и снятие массы с вальнов.

Должен знать: устройство вальцов; правила техники безопасности; температурный режим.

Должен уметь: разогреть валки; установить заданный зазор между валками; загрузить, перемешать и снять массу; определить окончание процесса пластификации,

631. Прессовщик - 6 разряда

Характеристика работы. Подготовка формовочных плит к процессу прессования (путём тщательных протирок создание зеркального блеска на формовочных плитах); укладка на формовочные плиты заготовки: слоя пластиката, основы и амортизатора; подача на пресс загруженных формовочных плит; прессование с нагревом до температуры 130-140°; охлаждение плит до температуры 40° и выгрузка.

Должен знать: технологический процесс прессования; требования, предъявляемые к амортизационному материалу; технические условия на готовую продукцию и причины, влияющие на каче-

ство её, температурный режим.

Должен уметь: правильно разместить пластикат, основу и амортизатор на формовочной плите, правильно загрузить в прессы формовочные плиты; пускать и останавливать пресс; регулировать температуру нагрева и охлаждения в пределах технологического процесса.

632. Резчик — 3 разряда

Характеристика работы. Нарезка пластиката после вальцования на листы по шаблону; обрезка листов гогового пластиката; резка ткани для прессования по шаблону; резка пластиката: на ленты для вальцования.

Должен знать: размеры шаблонов.

Полжен уметь: правильно пользоваться шаблонами.

ПРОИЗВОДСТВО ПЛЕНОЧНОГО ХЛОРВИНИЛОВОГО ПЛАСТИКАТА

633. Составитель замеса — 6 разряда

Характеристика работы. Взвешивание на весах сырыя для,пластмассы по заданной рецептуре; загрузка и выгрузка его.

Должен знать: механизмы месильных машин; сырьё, его качество и сортность; степень готовности массы; правила техники безопасности.

Должен уметь: взвешивать на весах составные части смеси; загружать смесь в мешальную машину; регулировать работу мешалки; выгружать мешалку; производить расчёт составных частей массы.

634. Вальцовщик — 5 разряда

Характеристика работы. Пластификация массы на горячих вальцах; загрузка, перемешивание и снятие массы с вальпов.

Должен знать: конструкцию вальцов; правила техники безопасности; пуск и остановку машины.

Должен уметь: разогреть валки; установить заданный зазор между валками; загрузить, перемешать и снять массу; определить окончание процесса пластификации.

635. Қаландровожатый — 7 разряда

Характеристика работы. Получение пленочного пластиката путём пропуска перевальцованной смолы через каландр.

Должен знать: конструкцию каландра; правнла техники

безопасности, способ загрузки каландра и приема пленки.

Дол жен уметь: разогреть каландр, установить заданный зазор между валками; пустить каландр; загрузить каландр; принять готовую плёнку с каландра.

производство гуттапленки

636. Строгальщик — 5 разряда

Характеристика работы. Подготовка и наладка строгального станка; строжка гуттаперчи.

Должен знать: конструкцию и принципы работы строгального станка; правила техники безопасности.

Должен уметь: правильно производить строжку гутгаперчи.

637. Сушильщик - 4 разряда

Характеристика работы. Сушка настроганной гутгаперчи.

Должен знать: температурный режим сушки,

Должен уметь: загружать настроганную гуттаперчу в сушильную камеру; регулировать температуру в сушильной камере.

638. Вальцовщик - 5 разряда

Характеристика работы. Пластификация строганной гуттаперчи на горячих вальцах; загрузка, перемешивание и снятие массы с вальнов

Должен знать: конструкцию вальцов; правила техники бе-

зопасности; пуск и остановку машины.

Должен уметь: разогреть валки; установить заданный зазор между валками; загрузить, перемешать и снять массу; определять окончание процесса пластификации.

639. Каландровожатый — 7 разряда

Характеристика работы. Получение гуттаплёнки путём пропуска перевальцованной гуттаперчи через каландр.

Должен знать: конструкцию каландра; правила техники безопасности; способ загрузки каландра и приёма гуттаплёнки.

Должен уметь: разогреть каландр; установить заданный зазор между валками; пустить каландр; загрузить каландр; принять готовую гуттаплёнку с каландра.

производство медицинских и ветеринарных КАТЕТЕРОВ И БУЖЕЙ

640. Спиральщик - 3 разряда

Характеристика работы. Изготовление железной спиради из проволоки на моторном станке; растяжка пружины до определённого шага; прикрепление деревянной головки к пружине.

Должен знать: способ наматывания спирали; правила обращения со станком.

Должен уметь: равномерно наматывать спираль; прикреплять головки к пружинам; растягивать спираль, придерживаясь определённой длины шага.

. 641. Оплетальщих-катетерщик - 5 разряда

Характеристика работы. Заправка модели в центр шнуроплетельной машины; оплетение модели катетеров и бужей соответствующей хлопчатобумажной или шёлковой пряжей; увязка концов оплетённого чулка н прицепка проволоки к концам его.

Должен знать: модели всех размеров; различать номера

пряжи на ощупь; правила техники безопасности.

Должен уметь: обращаться с шнуроплетельной машиной; придавать точную форму изделию; заправлять нитку в веретено.

642. Съемщик-пропитчик — 6 разряда

Характеристика работы. Съемка чулка с моделей и загрузка его в сушильные камеры.

Должен знать: применение различных растворов и техни-

ческие условия на выпускаемый полуфабрикат.

Должен уметь: определять днаметры трубок; сохранять форму чулка при съёмке и пропитке и определять степень готовности просушенных чулок.

643. Катетерщик-инструктор - 7 разряда

Характеристика работы. Ийструктаж катетерщиков по обработке деталей бужей и катетеров во всех стадиях производства. Полжен знать: технические условия на бужи и катетеры;

Должен знать: технические условия на оужн и категеры, технологию производства бужей и катетеров во всех стаднях производства.

Должен уметь: показать выполнение всех операций по производству бужей и катетеров.

644. Катетерщик — 6 разряда

Характеристика работы. Обработка деталей бужей и категеров; полировка стволов на полировочно-войлочном круге; намотка головок; обрезка, заделка концов и головок; зашлифовка головок пемзой; подгонка головок под номер.

Должен знать: технические условия на изделия; определение номера катетеров и бужей и окончание процесса по операциям.

Должен уметь: пользоваться измерительными инструментами н выполнять все операции обработки бужей и катетеров.

645. Қатетерщик — 5 разряда

Характеристика работы. Шлифовка изделий пемзой или шкуркой; пропитка изделий олифой и лаками; просверливание и прожигание отверстий; окрашивание головок сажей и выполнение всех процессов.

Должен знать: технические условия на изделия и определение окончания процесса по операциям.

Должен уметь: выполнять вышеуказанные операции и работать с измерительными инструментами.

646. Катетерщик - 4 разряда

Характеристика работы. Окраска головок геркулесов; лакировка отверстий; забивка задников замазкой; обрезка концов. Должен знать: способы окраски, обрезки, забивки. Должен уметь: определять степень готовности процесса.

647. Қатетерщик — 3 разряда

Характеристика работы. Обрезка ниток при прикреплении воронок; промывка и протирка тряпкой; разборка по номерам; подсчёт и упаковка.

Должен знать: правила упаковки,

Должен уметь: тщательно производить операции,

производство изоляционной линоксиновой ТРУБКИ

648. Мотальщик на машине - 3 разряда

Характеристика работы. Одевание катушек на веретена тростильно-мотальной машины; заправка машины пряжей; перематывание ниток на катушки; регулирование нитководителя.

Должен знать: какому номеру соответствует та или ина

толщина пряжи; правила техники безопасности.

Должен уметь: обращаться с машиной; находить конец нитки в пасме; определять на ощупь номера пряжи, разделять кудины на пасмы, завязывать узлы; туго и равномерно наматывать катушку.

649. Мотальщик на станке - 3 разряда

Характеристика работы. Надевание пряжи различных номеров на фигурку одношпиндельного моторного станка; перематывание нитки пряжи различных уборов на катушку.

Должен знать; какому номеру соответствует та или иная

толщина пряжи; правила техники безопасности.

Должен уметь: обращаться с мотором; находить конец нитки в пасме; определять на ощупь номера пряжи; разделять кудины на пасмы; завязывать узлы; туго и равномерно наматывать катушку.

650. Оплетальщик-линоксинщик - 5 разряда

Характеристика работы. Заправка металлического прутка в центр шиуроплетильной машины и оплёт чулка для изолиционной трубки; наблюдение за правильным ходом нескольких машин и качеством оплёта.

Должен знать: какому номеру соответствует та или иная толщина пряжи; из каких номеров пряжи можно плести чулок того или иного диаметра; правила техники безопасности; технические

условия на чулок для линоксиновой трубки.

Должен уметь: обращаться с агрегатом шнуроплетильных машин; различать номера пряжи на ощупь; заправлять нитку в веретёно и производить оплёт в соответствии с техническими условиями.

651. Нашивщик чулка на рамы — 4 разряда

Характеристика работы. Нашивка чулка на рамы. Дол жен знать: правила пришивки чулка разных диаметров; предел расспирения шитура.

Должен уметь: пришивать чулок к раме; определять диаметр чулка на-глаз; определять пригодность чулка.

652. Съёмщик-пропитчик - 6 разряда

Характеристика работы. Предварительная пропитка оплетённых чулок круппых диаметров растворами; съёмка чулок с металлического прутка и загрузка их в сушильные камеры.

Должен знать: растворы, применяемые для пропитки чулка; температурный режим супильных камер; степень просушки изделий; технические условия на выпускаемый полуфабрикат.

Должен уметь: равномерно пропитывать чулок раствором; снимать чулок с прутка; правильно загружать сущильную камеру.

653. Опальщик - 4 разряда

Характеристика работы. Опаливание чулка, нашитого на раму паяльной лампой или газовой горелкой.

Должен знать: степень опаливания чулка; правила техники безопасности; инструкцию по противопожарным мероприятиям.

Должен уметь: обращаться с паяльной лампой и газом и производить опалку аккуратно и равномерно без пережогов.

654. Пропитчик — 6 разряда

Характеристика работы. Окунанне рам с нашитым чулком в ванну с составом; подвешивание рам на вагонетку для загрузки в сушильные камеры. Должен знать: размер чулка по диаметру; правила мочки чулка в растворе; температурный режим сушильных камер.

Дол'жен уметь: различать диаметр чулка на-глаз; определять количество пропиток по внешнему виду полуфабриката; не допускать слипания трубок.

655. Чистильшик рам — 4 разряда

Характеристика работы. Очистка рам от нарощенного линоксинового слоя.

Должен знать: способы очистки рам.

Должен уметь: быстро и тщательно очищать рамы; передвигать тяжести.

656. Сортировщик — 4 разряда

Характеристика работы. Сортировка линоксиновой трубки по днаметру.

Должен знать: правила сортировки трубки.

Должен уметь: определять на-глаз диаметр трубки с точностью до 0,5 мм.

657. Упаковщик — 3 разряда

. Характеристика работы. Срезка трубки с рам и упаковка в пачки.

Должен знать: способ упаковки.

Должен уметь: сложить трубку и упаковать.

производство изоляционной трубки хлорвиниловой

658. Составитель замеса - 6 разряда

Характеристика работы. Взвешивание на весах сырья для пластмассы по заданной рецептуре; загрузка й выгрузка в месильные машины.

Должен знать: механизмы месильных машин; сырьё, его кечество и сортность; степень готовности массы; правила техники безопасности.

Должен уметь: взвешивать на весах составные части смеси; загружать смесь в мешальную машину; регулировать работу мешалки; выгружать мешалку; производить расчёт составных частей массы.

659. Вальцовщик — 5 разряда

Характеристика ра_кботы. Пластификация массы на горячих вальцах; загрузка, перемешивание и снятне массы с вальцов.

Должен знать: конструкцию вальцов; правила техники безопасности; пуск и остановку машины; технические условия на перевальнованную смолу.

Должен уметь: разогреть валки; установить заданный зазор между валками; загрузить, перемешать и снять массу; определять

окончание процесса пластификации.

660. Шприц-машинист — 4 разряда

Характеристика работы. Загрузка машины массой; выравнивание центра головки и выверка его; приём готовой трубки через охлаждаемое отверстие, по заданным диаметрам трубки.

Должензнать: конструкцию шприц-машины; размеры и дча-

метр сопел; правила техники безопасности.

Должен уметь: ввернуть головку в шприц-машину; выверить центр головки; пустить и остановить машину; принять готовую трубку в барабан; прочистить головку в случае засорения.

661. Контролер-браковщик - 6 разряда

Характеристика работы. Приём пластифицированной массы от вальцовщика или трубки от шприц-машиниста; определение качества готовой массы и готовой трубки хлорвиниловой.

Должен знать: технические условия на полуфабрикаты

и готовую изоляционную трубку хлорвиниловую.

Должен уметь: обращаться с измерительными приборами; микрометром, калибровочной трубкой; определять степень пластификации (после вальцевания) готовой массы; определить чистоту поверхности трубки и её диаметр.

производство изоляционного полотна «ЭКСЦЕЛЬСИОР»

662. Резчик - 3 разряда

Характеристика работы. Разрезка ткани на куски требуемой длины; обрывка кромки.

Лоджен знать: сорта ткани.

Должен уметь: правильно и аккуратно разрезать ткань.

663. Намотчик — 3 разряда

Характеристика работы. Намотка ткани на рулон после резки, затяжка на деревянные валики и закрепление клипсами на железный стержень ткани после подшивки кромок.

Должен уметь: соблюдать равномерность намотки и правильно заклипсовать.

664, Пропитчик - 5 разряда

Характеристика работы. Закладывание ткани в пропиточные ванны; подвешивание и укрепление на рамках; загрузка в сушильные шкафы; съёмка полотна с рам после сушия.

Должен знать: технологический процесс пропитки; правила техники безопасности и противопожарной охраны.

Должен уметь: правильно подвесить полотно и пристегнуть подвесную раму; определить готовность полотна после сушки.

665. Отделочник - 5 разряда

Характеристика работы. Обрывание кромки, концов; бракераж и вырезка бракованных мест; определение сорта и вкладывание ярлыков; наматывание полотна в рулоны; завёртка в бумагу и сдача на склад.

Должен знать: технические условия выпуска изоляционного полотна.

Должен уметь: определять сортность изделий; различать виды брака.

666. Сшивальщик — 3 разряда

Характеристика работы. Подшивание кромки к нарезанным полотнищам с двух концов с перемоткой рулона.

Должен знать: конструкцию и принцип работы швейной машины; правила техники безопасности.

Должен уметь: работать на ножной швейной машине и правильно подшивать кромки.

667. Намотчик кромок — 3 разряда

Характеристика работы. Намотка кромки ткани и изоляционного полотна в круги.

668. Лакоразводчик — 5 разряда

Характеристика работы. Составление пропиточного состава по рещепту с соблюдением теплового режима; перекачивание готового пропиточного состава в пропиточные ванны..

Должен знать: свойства и качество сырья; правила обращения с огнеопасными веществами; правила техники безопасности и противопожарной охраны.

Должен уметь: различать виды сырья, пользоваться измерительными приборами и приспособлениями.

производство столярного мездрового клея

669. Зольщик — 6 разряда

Характеристика работы. Подноска мездры к зольнику на носилках или подвозка на тележках; притотовление известковым моломолока; загружа мездры в зольники и залика известковым молоком; выгрузка из зольников прозолённой мездры; чистка и промывка зольников.

Должен знать: крепость раствора известкового молока и процесс зазоливания.

Должен уметь: равномерно загружать зольники, хорошо пропитав мездру известковым молоком.

670. Промывщик — 5 разряда

Характеристика работы. Загрузка баркаса прозоленной мездрой; промывка мезгры проточной водой с добавлением в неё соляпой кислоты для нейтрализации шёлочи; выгрузка промытой мездры из баркасов и подноска к варочным чанам; загрузка и промывка баркасов.

Должен знать: процесс нейтрализации щелочей.

Должен уметь: определять отсутствие щелочей в промываемой мездре.

671. Варщик — 7 разряда

Характеристика работы. Наполнение водой варочных чанов, загруженных мездрой, и пуск пара; перемещивание массы в чанах; наблюдение за температурой варки и концентрацией бульона; слив бульона по окончании варки в сливники.

Должен знать: технологический процесс варки бульона.

Должен уметь: определять концентрацию бульона: регулировать температуру варки и определять пригодность варёной мезлры для последующих варок.

672. Вакуумщик — 6 разряда

Характеристика работы. Наполнение бульоном вакуумаппарата; пуск пара и наблюдение за температурой и давлением, наблюдение за работой вакуум-насоса и упарка бульона в вакуумаппарате; спуск упаренного клеевого бульона.

Должен знать: технологический процесс выпаривания клеевого бульона.

Должен уметь: работать на вакуум-аппарате и определять концентрацию сгущённого клеевого бульона.

673. Разливщик — 4 разряда

Характеристика работы. Мытыё форм и расстановка их на холодильных столах; розлив клея в формы из сборника; вырезка галерты из формы и подноска к клеерезке; укладка галерты в бочки.

Должен знать: правила розлива клея.

674. Подсобный рабочий - 4 разряда

Характеристика работы. Подноска бочек со склада в холодильник и мытьё их; мытьё слинников; выгрузка отходов из варочных чанов и относка их во двор; мытьё и дезинфекции варочных чанов; уборка холодильников.

Должен знать: номенклатуру тары и размеры её.

675. Резчик — 5 разряда

Характеристика работы. Резка плит клея на бруски; разрезка брусков клея на плитки по установленному размеру; укладка плиток на сетки и сеток — на вагонетки; отправка вагонеток в сушильные камеры.

Должен знать: технические условия резки клея.

Должен уметь: работать на клеерезке и регулировать её,

676. Сушильщик - 6 разряда

Характеристика работы. Подвив вагонеток с клеем в сушильные камеры; наблюдение за правильной расстановкой сеток на вагонетках; наблюдение и регулирование температуры и влажности воздуха в сушилке; наблюдение за работой вентиляторов в камере.

Должен знать: температурный режим сушки; устройство сушки,

Должен уметь: регулировать температуру и влажность воздуха в камерах.

СОДЕРЖАНИЕ Производство замазки

Стр.

1. Замесчик (бригадир) — 5 разряда 2. Замесчик — 4 разряда 3. Подсобный рабочий — 3 разряда	:	3
Производство эмалевых и масляных красок		3
4. Замесчик — 5 разряда		0
 Замесчик — О разриса Бригадир краскотерочного, замесочного и разливочного отделения 7 разряда 		4
		4
7. Разводчик — 5 разряда		4 4
9 Decauping 4 paspasa.		5
		5
9. Упаковщик — 4 разряда 10. Подсобный рабочий — 3 разряда		
Производство олифы натуральной, искусственной, масляных лаков		
11. Старший олифовар (бригадир) — 7 разряда		5
12. Олифовар — 5 разряда		6
11. Старшин олифовар (оргалдар) 12. Олифовар — 5 разряда 13. Подручный олифовара — 4 разряда		
Производство спиртовых лаков		6
14. Составитель спиртовых лаков — 6 разряда		
15 Аппаратчик — 5 разряда		6
14. Составитель спиртовых лаков — 6 разряда 15. Аппаратинк — 5 разряда 16. Помощник аппаратчика — 4 разряда		U
Производство цииковых сухих белил способом «Ветерилля»		
		7
		7
		7
20. Прокальщик — 6 разряда		,
Производство цинковых сухих белил муфельным способом		
Производство цинковых сухих осним муфениям си-		7
21. Старший печевой (бригадир) — 6 разряда		
21. Старшии печевои (оригадир) — 6 разряда 22. Печевой — 5 разряда 23. Улаковщик — 4 разряда		8
23. Упаковщик — 4 разряда		8
24. Плавильщик — 5 разряда		
 Производство ртутной киновари 		
25. Старший аппаратчик — 6 разряда		. 8
26. Отарына отпоратия — 5 разряда		9
25. Старшия аппаратчик — 0 разулда — 5 26. Аппаратчик — 5 разряда		. 9
21. 1.postate		

P	Стр												
Производство сульфопона и цинкопона													
28. Старший аппаратчик — 6 разряда	9												
	9												
30. Сушильщик — 5 разряда 31. Прокальщик — 6 разряда	10												
31. Прокальщик — 6 разряда	10												
	10												
Производство сухих красок (крои, берлинская лазурь, бакаи, зелень и другие)													
32. Бригадир аппаратчик — 7 разряда	10												
	11												
34. Мельник — 5 разряда	11												
	11												
Производство урзола марок «Д», «Т» и «ДС»													
35. Бригадир — 7 разряда	11												
	12												
37. Подсобный рабочий — 3 разряда	12												
Производство метил-виолета													
38. Аппаратчик цеха полуфабриката «С» — 7 разряда	12												
	13												
40. Супильщик солей — 5 разряда 41. Аппаратчик цеха растворения — 6 разряда 42. Помогратично долей — 6 разряда	13												
41. Аппаратчик цеха растворения — 6 разряда	13												
	13												
43. Уварщик — 6 разряда	14												
44. Аппаратчик-плавильщик — 6 разряда	14												
 Размольщик — 7 разряда 	14												
43. Уварияк — 6 разряда 44. Аппаратчик павильник — 6 разряда 45. Размольцик — 7 разряда 46. Боидарь-упаковщик — 4 разряда	15												
Производство ультрамарина и синьки													
47. Подиосчик — 3 разряда	15												
40. Супильщик-прокальщик — 5 разряда	15												
49. Размольцик — 5 разряда 50. Набивщик-установщик — 6 разряда	16												
51. Объеврать при 7 поставов да	16												
51. Обжигальщик — 7 разряда 52. Сортировщик-бракер — 6 разряда	16												
53. Просеивальщик — 5 разряда	17												
54 Тигольтину-замесину 5 разряда	17 17												
54. Тигельщик-замесчик — 5 разряда 55. Тигельщик-формовщик — 5 разряда	17												
56. Весовиник-набивник — 3 разряда	18												
56. Весовщик-иабивщик — 3 разряда 57. Наклейщик этикеток — 2 разряда	18												
	18												
56. Сез-ик оуман — 2 разряда 59. Оклейщик — 2 разряда 60. Упаковщик — 4 разряда	18												
60. Упаковщик — 4 разряда	19												
61. Бригадир — 5 разряда	19												
Производство метиленовой синьки и сухих красок (фарблаков)													
62. Аппаратчик — 6 разряда	19												
63. Замесчик — 5 разряда	19												
63. Замесчик — 5 разряда . 64. Намазчик — 4 разряда	20												
65. Сушильщик — 5 разряда	20												
60. Размольщик — 5 разряда	20												
by. Просеивальщик — 5 разряда	20												
ов. Подносчик. — 3 разряда	20												
66. Супания — Варадаара 66. Размольцик — Барараара 67. Просенвальщик — 5 разряда 68. Подлочик — 3 разряда 68. Подлочик — 3 разряда 68. Весовщик — 3 разряда 70. Наслейцик этиветок — 3 разряда	21												
го. пакленщик этикеток — 3 разряда	21												

												Стр.
	- 0											21
71.	Резчик — 2 разряда Оклейщик — 2 разряда Упаковщик — 4 разряда								,			21
72.	Vизковшик — 4 пазряда											21
74	Упаковщик-боидарь — 4 разряда											22
	Производство синьки мети.	ленов	он і	BI	uapı	икал	,					20
75.	Замесчик — 4 разряда											22 22
76.	Раскатчик — 3 разряда			-								22
77.	Катальщик — 3 разряда						٠.					22
78.	Сушильщик — 3 разряда					*						22
79.	Сушильщик — 3 разряда		•									23
80.	Подсобный рабочий — 2 разряда											23
01.												
	Производство малярны											23
82.	Аппаратчик — 5 разряда											23
83	Просеивальник — 4 разряда											23
84.	Упаковщик — 4 разряда											20
	Производство зем.	ляны	KD:	асон								
0.5	Т б Е подраза											23
85.	Дробильщик — 5 разряда Промывщик — 4 разряда		:									24
97	Прокавыцик — 5 разряда											24
88	Прокальщик — 5 разряда											24
					0 / 11	wn						
	Производство пластмасс	(иеол	еика	рит	а-и	др.	,					24
-89.	Старший аппаратчик — 6 разряда.										:	24
90.	Разливщик — 4 разряда				•							
Производство резиновых валов для пишущих машии,												
	окульти даторику банок, техн	ическ	OÑ 1	н пс	доц	івеи	ноя	4				-
	резиновой пластины и	рези	иовь	4X	ipyo	- AU						25
91.	Составитель смесей — 5 разряда									- 1	:	25
92.	Вальцовщик — 7 разряда	апа										25
93.	Помощиих вальцовщика — о разряда	PI JACO										26
94.	Вальцовщик — 7 разряда . Помощинк вальцовщика — 5 разря Заготовщик ваков — 6 разряда . Заготовщик аккумуляторных баков Вулканизатор автоклава — 7 разряда . Токарь по резине — 5 разряда . Памфонцуаторных баков . В . В . В . В . В . В . В . В . В .	5	pas	ряд	a							26 26
96	Вулканизатор автоклава — 7 разр	яда										26
97.	Токарь по резине — 5 разряда .											27
98.	Шлифовщик аккумуляториых баков	- 4	разр	яда		٠						27
99.	Шприц-машинист — 5 разряда . Прессовщик — 6 разряда .									- 1	Ċ	27
100.	Прессовщик — 6 разряда											28
101.	Браковщик — о разряда											28
102.	Маркировшик — 3 разряда	- :										28
104	Прессовщик — 6 разряда											28
101.												
	Производство ремо	энта :	авто	кам	ep							29
105.	Проверщик — 4 разряда			-	:							29
106.	Заготовщик — 4 разряда Наклейщик-промазчик — 4 разряд	12	1								R	29
107.	Вулканизатор — 5 разряда											29
100.												
	Производство ремои:	та ав	гопо	кры	шек							30
109.	Старший заготовщик — 6 разряда .											30
110.	Заготовщик — 5 разряда						1					00
												153
												100

	Стр.
111. Шероховщик — 4 разряда	30
112. Промазчик — 4 разряда	.30
113. Подручный промазчика — 3 разряда	30
114. Наклейшик — 6 разряда . 115. Старший вулканизатор — 7 разряда	31
116. Отледовник — 5 разряда	31
116. Отделочник — 5 разряда 117. Старший браковшик — 6 разряда 118. Заготовшик, акъсейцик, вулканизатор, отделочник — 7 разряда	31
118. Заготовщик, наклейшик, вулканизатор, отледочник — 7 разряда	32
119. Манжетчик — 5 разряда	32
119. Манжетчик — 5 разряда 120. Сортировщик утиля — 4 разряда 121. Подсобный рабочий — 4 разряда	32
121. Подсооный рабочия — 4 разряда	32
Производство резиновых сапог	
122. Калибровщик — 7 разряда	32
123. Закройшик — 5 разряда . 124. Клейшик чулок — 5 разряда .	33
124. Клейщик чулок — 5 разряда	33
125. Клейшик сапот — 6 разряда . 126. Вулканизатор — 7 разряда .	33
120. Булкапизатор — 7 разряда	34
Производство дамских бот	
127. Промазчик — 5 разряда	34
128. Клейщик внутренних тканевых деталей — 5 разряда	34
129. Клейшик бот — 6 разряда 130. Лакировщик бот — 5 разряда	34
131. Вулканизатор лакированных бот — 7 разряда	35
151. Вулканизатор лакированных бот — 7 разряда	35
Производство резиновых мячей	
132. Вальцовщик на смесительных вальцах — 7 разряда	35
	36
134. Составитель замесов — 4 разряда 135. Разметчик деталей — 4 разряда	36
136. Закройник — 4 разряда	36
136. Закройщик — 4 разряда 137. Клейщик мячей — 5 разряда 138. Вунуализетон — 6 разряда	36 36
138. Вулканизатор — 6 разряда .	37
139. Поддувщик — 4 разряда	37
140. Шероховщик — 4 разряда	37
107. Каленцик мячен — 5 разряда 138. Вулканизатор — 6 разряда 139. Подлувщик — 4 разряда 141. Красильщик — 4 разряда 141. Красильщик мячей — 4 разряда	37
142. Цировщик — 4 разряда	37
143. Составитель красок — 7 разряда 144. Лакировщик — 4 разряда	38
177. Лакировщик — 4 разряда	38
Производство ремонта разных технических изделий	
145. Резиновемонтици . 5 развета	38
	38
147. Резинщик по техническим изделиям — 6 разряда	39
Производство приводных резиновых ремней	
148. Дублировщик — 6 разряда	20
148. Дублировщик — 6 разряда	39
148. Дублировщик — 6 разряда	39 39
148. Дублировщик — 6 разряда	
148. Дубакровцик — 6 разряда. 149. Вулканизатор — 6 разряда. производство резинового клея 150. Резчик — 4 разряда.	39
148. Дубакровцик — 6 разряда. 149. Вулканизатор — 6 разряда. производство резинового клея 150. Резчик — 4 разряда.	39 39 39
148. Дубакровцик — 6 разряда. 149. Вулканизатор — 6 разряда. производство резинового клея 150. Резчик — 4 разряда.	39 39 39
148. Дублировцик — 6 разряда. 149. Вужаннязатор — 6 разряда. Производство резинового клея 150. Резчик — 4 разряда . 151. Смецивальнцик жее — 6 разряда . 152. Резливцик — 4 разряда . 153. Резливцик — 4 разряда .	39 39 39

		Стр.
	El	
	Производство гуттаперчевого клея	40
155. 4	Строгальщик — 5 разряда Старший аппаратчик — 6 разряда	40
156.	Старший аппаратчик — 6 разряда	41
157.	Аппаратчик — 5 разряда	41
150.	Фасовщик — 4 разряда	41
109.		
	Производство резинки «Чертежный ластик»	
160.	Меловщик — 4 разряда	41
161.	Вальцовщик на рыхлении — 5 разряда	41
162.	Вальцовщик на окрашивании — 6 разряда	42
163.	Вальдовщик на окрашивални — в резреде. Прессовщик — 5 разряда Резик — 3 разряда Резик — 3 разряда Арабині и барабана — 3 разряда Сортировщик бражим — 5 разряда Маркировщик — 2 разряда	42
164.	Резчик — 3 разряда	42
165.	Рабочии у озраовна — о разряда	42
100.	Сортировщик ораковщик о разрила	42
168	Уклапри — 2 разряда	42
160	Маркировщик — 2 разряда	43-
170.	Упаковщик — 3 разряда	45
	Производство резинки «Радоль» (фактисной)	43
171.	Проклейщик бумаги — 3 разряда	43
172.	Сущильщик — 3 разряда	43
173.	Замесчик — 4 разряда	43
174.	Замесчик — 9 разуряла Формовщик — 3 разурда Вудканизатор — 5 разурда Подмосчик серы — 3 разурда Подсобний рабочий — 3 разурда	43
176	Подмостик серы — 3 разряда	44
170.	Подеобный рабочий — 3 разряда	44
		44
179.	Резчик — 3 разряда Шлифовщик — 3 разряда Сортировщик — 3 разряда Фасовщик-маркировщик — 3 разряда	44
180.	Сортировщик — 3 разряда	45
181.	Фасовщик-маркировщик — 3 разряда	45
		45
183.	Бригадир — 5 разряда	
	Производство ванилина	
184	Старший аппаратчик — 7 разряда	45
185	Прессовщик — 5 разряда	45 46
186.	Подсобный рабочий — 3 разряда	40
	- фольмонортинеских изпелий (галемика)	
	Производство фасовки фармацевлических изделии (опсемь) Браковщик — 5 разряда	46
187.	Браковщик — 5 разряда	46
100.	Diniague 3 paspaga	46-
100	Пакетчик — 3 разряда	46
101	Резинк пробок — 3 разряда	47
192.	Факивил — э разряда Пакетик — 3 разряда Резчик пробок — 3 разряда Подсобияй рабочий — 3 разряда	47
2021		
	Производство пектораля и мятных лепешек	47
193.	Штамповщик 4 разряда	47
194.	Фасовщик — 3 разряда	47
195.	Пакетчик — 3 разряда	
	Производство зубоврачебного воска	
106	Bonutuy - 5 pagpaga	48
197	Вальцовщик — 4 разряда	48
		155

															Cr
198	. Укладчик — 3 разряда . Оклейщик — 2 разряда														4
100	Оклайшик — 2 вазвата														
200	. Опленцик — 2 разряда							2.0							4
	Пионения				_										
	Производство	acre	иса	» (3	you	вра	чео	иый	П	репа	рат)			
200	. Аппаратчик — 5 разряда . Штамповщик — 4 разряд . Укладчик — 3 разряда														4
. 201	 Штамповщик — 4 разряд 	(a													4
202	. Укладчик — 3 разряда						0.							- 1	4
								-			•				
	Производство	Me	THOS	и	cen	ебп	auo	a .	MS	The state of					
909	В-пини С	orc,	LHOE	. "	сер	cop	иио	и «	IME	GIDI a	амы				
200	Варщик — 6 разряда . Плавильщик металлов —														4
204	. Плавильщик металлов —	6 I	азр	яда											4
208	. Токарь. — 5 разряда . Развесчик — 3 разряда . Оклейщик — 2 разряда . Упаковщик — 3 разряда		. 1												50
206	 Развесчик — 3 разряда 														51
207	. Оклейщик — 2 разряла														5
208	Упаковшик — 3 разряда								•						54
	о раорида											*			01
	Производство мед														
	алюминий-ш	much	- CKI	1A R	apa	пда	mer	, (,	Lyn	pym	-штп	ψт,			
200	алкуминин-ш	тиф	1, 1	игр	еиь	-шт	ифт	И	др,	угие)				
209.	Заготовщик — 4 разряда														50
															51
															51
212.	Кристаллизаторшик — 5	nas	r.pn	3											51
213.	Фасовщик — 3 разряда	pao	I.v.M.												51
	о разряда														91
	Производство к			- /-											
	производство к	аль	цекс	a (1	aos	тетк	н п	рот	ИΒ	гри	ппа)				
214.	Бригадир — 6 разряда														52
															52
216	Сушильщик — 5 разряда Таблетировщик — 4 разря										:				52
217.	Таблетировшик — 4 разря	тла									•				52
218.	Фасовщик — 3 разряда	, page													53
219	Укладчик — 3 разряда		•												
	о разрада		•				٠								53
	Произволожен выполня									4					
000	Производство пургена	rae	мет	OK I	ibo.	гнв	roa	ови	ой	бол	ии,	дру:	гих		
220.	Составитель таблеточной в	acc	ы —	- 6	раз	ряд	a								53
															53
222.	Гранулировщик — 4 разря	ла													54
223.	Упаковщик — 3 разряда						•		•		:				54
	- Parputa								•						04
	Производ	CTP	0 91	VTU D	wne		or								
994	A	40.10	U 44	KAND	npc	пран	noi	U y	1.4134						
005	Аппаратчик по приготовле	иню	yrı	ОЛЬН	ЮЙ	Mag	сы	_	5	pas	ряда				54
220.	Таблетировщик — 4 разря Фасовщик таблеток — 3	да.													54
226.	Фасовщик таблеток — 3	разр	яда												5
227.	Оклейщик этикеток — 2	разр	яда												55
	Производство	экси	хии	оли	ıa.	хии	030	àя	u ·	irne	ио				
228.	Старший аппаражими по пр	oun							0 :						
229	Аппаватник-нитеоватични	Un3i	одс	any	YEL	1030	uia		υf	азря	вда				55
230	Аппаратчик-нитровальщик Аппаратчик-перегонщик	-	pa	зря,	цa.							-			55
231	Сибанизатия перегонщик —	9 I	азр	ида								1			55
201.	Сусинматоршик — 4 разр	яда													56
202.	Аппаратчик-перегонщик — Сублиматорщик — 4 разр Аппаратчик по сульфирова	иню	OK	СИХЕ	LHO	IHHE	-	- 5	pa	зряд	ıa				56
233.	Аппаратчик по нодировани	ю -	- 5	pa	зря	да.									56
															00
	Производство мазей (THO	тана	ь ва	зел	ина	. 60	м-6	ен	LPG	и ап	wru	r)		
234.	Вапшик мазей основ масс		6	-			,				/tp	y i n	~)		
35	Варщик мазей, основ, масе	-/I -	- 6	pa	зря	да.									56
	т разрида														57

												Стр.
	Производство кастор	ювь	ax P	апс	юле	й						
207				0011		5	раз	ряд	a			57
237.	Аппаратчик по составлению желатиио Макальщик — 4 разряда Съемщик — 3 разряда											57 58
239.	Съемшик — 3 разряда											58-
240.	Наливальщик — 3 разряда		٠							:		58
241.	Запайщик — 3 разряда						:					58
242.	Съемщик — 3 разряда — Наливальщик — 3 разряда — Запайщик — 3 разряда — Коитролер — 5 разряда — Фасовщик — 3 разряда — Фасовщик — 3 разряда — Васовщик — 3 разряда — 3											58
240. 944	Подсобный рабочий — 3 разряда										٠	59
644.												
	Производство о	под	ель	loka	1							
945	Аппаратчик — 5 разряда											59
246.	Разливщик — 3 разряда											99
	Производство насто											
	производство насто	CK.	н э	стр	an I	ов						59
247.	Составитель настоек и экстрактов	5	pasj	ояда	3	٠,		ona:	19			60 -
248.	Аппаратчик по составлению настоек и Рабочий по отжимке спирта и трав —	3 8	crps	DOME	В	- 4	per.	opn,			i	60
249.	Рабочий по отжимке спирта и трав -	. 0	paoj	mar								
	Производство аст	ма	гола									
												60
250.	Сушильщик-протирщик — 6 разряда Фасовіцик — 3 разряда					:						60~
251.	Фасовщик — з разрида											
	Производство лейкопласты	ря	и д	руг	их і	па	сты	рей				
oro	Аппаратчик — 5 разряда											60
												61
054	Decometry - 4 paspaga											61 61
255.	Упаковщик — 3 разряда				-					٠		10
						ans.						
	Производство мозо.											61
256.	Гладильщик-намазчик — 3 разряда Прессовщик — 4 разряда						٠					61
257.	Прессовщик — 4 разряда	· nac	· nan			•						62
258	Фасопинк — 3 разряла	Pas.	pana			i						62
260	Фасовщик — 3 разряда Бригадир — 5 разряда											62
200												
	. Производство	ант	инај	рази	та		*					
961	. Аппаратчик — 5 разряда											62
201												
	Производство флицида и г	ир	етри	HOB	ых	пр	епар	зато	В			
262	Загрузчик — 5 разряда											62 63
263	. Аппаратчик — 5 разряда	٠							٠			63
264	. Аппаратчик — 5 разряда			į,		٠						63
268	. Купорщик — 3 разряда	1		Ĭ.	:	- 1	- :					63
267	. Осмольщик — 3 разряда 7. Наклейщик — 2 разряда											64
268	3. Мельиик — 5 разряда											64
				uon.								
	Производство «											64
269	 Старший аппаратчик (бригадир) — 7 	pa	зря	да								64
270). Аппаратчик — в разряда		1	*						: :		65
27	 лыадший аппаративк — 4 разряда Полеобиый рабочий — 4 разряда 											. 65
21.	 Старшии аппаратчик (оригадир) — 1 Аппаратчик — 6 разряда Младший аппаратчик — 4 разряда Подсобный рабочий — 4 разряда 											157
												157

	Порошок «Гексид» на основе «Гексахлорана»	Ст
40*		
21	73. Составитель смеси — 5 разряда	. 6
2.	74. Фасовщик — 3 разряда	. 0
	Производство липкой бумаги	
21	75. Варцик — 6 разряда . 76. Намаэчик — 4 разряда . 77. Приемцик — 3 разряда . 78. Штамповцик — 3 разряда . 79. Часковцик — 3 разряда .	. 6
21	76. намазчик — 4 разряда	. 6
27	77. Приемщик — 3 разряда . 1	. 6
27	79. Упаковщик — 3 разряда	. 0
21	79. Упаковщик — 3 разряда	. 6
	Производство косметическое	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
28	 Варщик кремов и густой косметики — 7 разряда	6
28	 Помощник варщика — 5 разряда Смешивальщик по приготовлению сыпучих изделий сангиснены - 	6
Ze	зг. Смещивальщик по приготовлению сыпучих изделии сангиснены -	- 0
00	5 разряда	6
20	33. Помощник смешивальщика — 4 разряда 34. Аппаратчик по приготовлению духов, одеколона и других жидкостей —	6
20	6. поэтия по приготовлению духов, одеколона и других жидкостей	68
98	6 разряда	6
28		68
28	7. Протившик кремов — 3 разряда	68
28	8. Накладчик кремов (густых) — 3 разряда	68
28	9. Разлившик кремов (жилких) — 3 разряда	(3
29	0. Набившик туб мазеобразными веществами — 3 разряда	6
29	1. Зажимщик туб — 3 разряда 2. Протиршик туб — 2 разряда	69
29	2. Протиринк туб — 2 разряда	65
		69
29	4. Фасовщик порощков — 3 разряда	69
29	5. Разливщик жидкостей — 3 разряда	69
29	6. Фасовщик жидкостей — 3 разряда	70
29	7. Фасовщик кремов и мазей — 3 разряда	70
29	8. Упаковщик — 3 разряда	70
29	9. Разливщик губной помады и карандашей — 3 разряда	70
30	 Фасовщик — 3 разряда	71
30	 Разборщик стекла — 3 разряда	71
302	Z. Монщик — 3 разряда	71
308	3. Разоорщик бумаги — 2 разряда	71
309	5. Разлившик жидкостей — 3 разряда. 6. Фасовщик кидкостей — 3 разряда. 7. Фасовщик кремов и мазей — 3 разряда. 8. Унаковшик — 3 разряда. 9. Разлавшик туби помяды и карацадшей — 3 разряда. 9. Разлавшик — 60 разряда. 9. Разлавшик — 60 разряда. 2. Мойцик — 3 разряда. 2. Мойцик — 3 разряда. 9. Разборщик — 2 разряда. 4. Упаковщик — 4 разряда.	71
	Производство красной кровяной соли	
30	5. Аппаратчик — 5 разряда	72
306	 Упаковщик — 3 разряда	72
	- Proposed to the control of the con	12
	Производство перманганата	
207		
307	7. Сплавщик — 5 разряда	72
000	». Кристаллизаторщик — 5 разряда	72
	Производство щавелевой кислоты	
309	3. Младший аппаратчик — 5 разряда 3. Старший аппаратчик (бригадир) — 7 разряда 1. Кристализаторщик — 5 разряда 2. Аппаратчик-фуговщик — 5 разряда	72
310	 Старший аппаратчик (бригадир) — 7 разряда 	73
311	. Кристаллизаторщик — 5 разряда	73
312	2. Аппаратчик-фуговщик — 5 разряда	73
313	. Подсобный рабочий — 4 разряда	73
314	. Подсобный рабочий — 4 разряда Упаковщик — 3 разряда	74

0		

Производство хромового ангидрида		
315. Кристальнаяторшик (бригалир) — 7 разряда 316. Кристальнаяторшик — 5 разряда 317. Выпаринк — 5 разряда 317. Выпаринк — 5 разряда 317. Выпаринк — 5 разряда 310. Сушнальник — 5 разряда 320. Подсобный рабочий — 3 разряда		. 74
315. Кристаллизаторщик (оригадир) — гразряда		. 74
316. Кристаллизаторщик — з разрада		. 74
317. Выпарщик — 3 разряда		. 75
318. Сущильщик — о разряда		75
319. Упаковщик — 4 разряда		. 10
520. Hogeoman pare in		
Производство хлористого циика		. 75,
321. Бригадир — 7 разряда 322. Травыльшик — 5 разряда 323. Упаковщик — 3 разряда		75
321. Бригадир — разряда		76
322. гравильник — 3 разряда		76
020. 0 100.000.000		
Производство разных техинческих солей		76
324. Аппаратчик — 5 разряда . 325. Аппаратчик (травильшик) — 5 разряда . 7 разряда .		76
325. Аппаратчик (травильщик) — 5 разряда		76
325. Аппаратчик (травильщик) — 3 разряда 326. Старший аппаратчик (бригадир) — 7 разряда		77
327. Аппаратчик на газовых установках — 5 разряда		77
326. Старший аппаратчик (бригадир) — 7 разряда 327. Аппаратчик на газовых установках — 5 разряда 328. Аппаратчик (выпарщик) — 5 разряда		. 77
328. Аппаратчик (выпарцик) — 5 разряда 329. Аппаратчик (фильтровальщик) — 5 разряда		. 77
330. Кристаллизаторщик — 5 разрида		. 77
331. Промывальщик — 3 разряда . 332. Аппаратчик (фуговщик) — 4 разряда		. 78
332. Аппаратчик (фуговщик) — 4 разряда		. 78
333. Сушилышик — 5 разряда		. 78
334. Прокальщик — 5 разряда		. 78
332. Аппаратчик (футовшик) — 4 разряда 333. Сушклашик — 5 разряда 334. Прокальщик — 5 разряда 335. Подсобный рабомай — 4 разряда 336. Упаковшик — 4 разряда		. 10
500. U HAROZANIA	4 110 11	np.
Производство «реактивных» бензинов, бензолов, толуолов, кс	WIOW	. 79
337. Подсобный рабочий — 3 разряда		. 79
338 Аппаратинк — 5 разряда		79
338. Аппаратчик — 5 разряда . 339. Аппаратчик (бригадир) — 6 разряда .		. 13
Производство щавелевокислого иатрия		79
340 Подсобный рабочий — 3 разряда		79
341. Плавильщик — 6 разряда		80
342. Аппаратчик — 5 разряда		. 1 80
343. Кристаллизаторщик — 5 разряда		. 80
340. Подсобный рабочий — 3 разряда 341. Плавизьшик — 6 разряда 342. Аппаратицк — 5 разряда 343. Кристализаторшик — 2 разряда 344. Кристализаторшик — 5 разряда		
Производство медного купороса		
производство медного купороса		80
345. Старший аппаратчик (бригадир) — 7 разряда		
346. Аппаратчик — 5 разряда		. 81
345. Старший аппаратчик (оригадир) — 7 разряда 346. Аппаратчик — 5 разряда 347. Дробильшик — 5 разряда		
Регенерация жиров из сточных вод		
		. 81
348. Мастер регенерации — 7 разряда		. 82
349. Помощник мастера — э разряда		
Производство мыла		
производство жина		. 82
350. Мыловар — 7 разряда		. 85
351. Мыловар — 5 разряда		. 85
350. Мыловар — 7 разряда 351. Мыловар — 5 разряда 352. Загрузчик-ывгрузчик — 4 разряда 353. Сушильщик — 5 разряда		8
353, Сушильщик — в разряда		
		15

								Стр
354	. Месильшик — 5 разряда							83
355	. Просеивальщик — 4 разряда		Ĭ.					83
356	. Вальцовщик — 5 разряда							83
357	. Рабочий на колбасной машине — 4 разряда						-	83
358	. Резальщик мыла — 3 разряда							84
359	. Прессовщик-штамповщик — 4 разряда							84
360	. Фасовщик — 3 разряда							84
361	Месиьвшик 5 разряда Просемвальщик 4 разряда Вальновшик 5 разряда Вальновшик 5 разряда Реаолий на колобасной машние — 4 разряда Реальщик мыла — 3 разряда Прессовшик итамиовшик — 4 разряда Фасовшик — 5 разряда Месракоршик — 7 разряда							84
	Производство вазелина							
362	. Подсобный рабочий — 4 разряла							84
363	. Старший аппаратчик — 6 разряда							85
364	. Аппаратчик — 5 разряда							85
365	. Младший аппаратчик — 4 разряда							85
366.	. Фильтровальшик — 5 разряла							85
367	. Упаковщик — 4 разряда ,							86
	Производство чериильных табле	ток						
368	Слесарь-началину — 7 разредо	ion						86
369	Слесарь-наладчик — 7 разряда							86
370	Фасовшик — 4 разряля							86
371.	Фасовщик — 4 разряда							87
								01
	Производство чернил, штемпельной краски, апп	реть	ры,	кра	ски	для		
	кож, краски для касс «Национа.	lb»						
372.	Составитель — 6 разряда							87
373.	Варщик — 5 разряда							87
374.	Разливщик — 4 разряда							87
375.	Варщик — 5 разряда							88
276	Производство туши							
277	Монщик-разборщик — 4 разряда							88
378	Упаковщик — 4 разряда		٠					88
370	Ашпаратчик — 6 разряда				**			88
380	Варшиу — 5 паарада							88 89
381	Варщик — 5 разряда Разливщик — 3 разряда Купорщик — 3 разряда							89
382.	Купоршик — 3 разреда							89
383.	Сургучовщик — 3 разряда							89
	•							03
	Производство гуталина, сапожной мази и са	пож	иого	крі	ема			
384.	Мастер-варщик — 7 разряда							89
385.	Варщик-помощник мастера — 5 разряда				:			90
386.	Расстановщик банок — 3 разряда — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Ċ						90
387.	Разливщик на конвейере — 5 разряда.							90
388.	Разливщик (ручным способом) — 4 разряда .							90
389.	Подносчик лотков — 3 разряда							91
390,	Фасовщик — 3 разряда							91
200	упаковщик — 3 разряда							91
303	Разлившик на конвевере — 5 разряда. Разлившик (ручным способом) — 4 разряда Подносчик лотков — 3 разряда Упаковщик — 3 разряда Транспортировщик на склад готовой продукцин — Протиршик местяной посумы — 3 разряда	3 t	азр	яда				91
304	Протирщик жестяной посуды — 3 разряда Галтовщик жестяных банок и крышек — 4 разря,							91
395.	Штамповщик жестяных оанок и крышек — 4 разряда	a						91
								92
	Производство мастики для полов и лыз	кноі	Ms	зи				
396.	Macren — 6 pagnana							92
397.	Помощник мастера — 5 разряда							92

														Стр.
000	Разливщик — 4 разряда .													92
398.	Фасовщик — 3 разряда .					÷								92
400.	Упаковщик — 4 разряда					٠						٠		93
	Производство ело	чиь	хи	xo	зяй	стве	енив	ax c	веч	ей				
	а) Фо													
101	Мастер (варщик) — 5 разряд													93
400	Помощину мастера — 4 разра	ала			į.		÷							93
403.	Разливальщик — 4 разряда Разрядчик — 3 разряда													93 94
404.	Разрядчик — 3 разряда .											1.5		94
405.	Фитильщик — 4 разряда . Подиосчик — 3 разряда . Укладчик-фасовщик — 3 раз													94
406.	Подиосчик — 3 разряда .									-				94
407.	Укладчик-фасовщик — 3 раз	ряд	a	•				•			•			
	б) Про	тя	жи	ый	с	по	000							
408	Аппаратчик — 5 разряда													94
400.	Тяговальщик — 6 разряда Резчик свечей — 4 разряда												٠.	95
410.	Резчик свечей — 4 разряда													95 95
411.	Мотальщик — 3 разряда . Укладчик — 4 разряда . Формовщик головок свечей —							٠		٠				95
412.	Укладчик — 4 разряда	٠.				٠				•				95
413.	Формовщик головок свечей -	- 4	pas	зряд	(a					~				96
414.	Упаковщик — 4 разряда .	٠			•									
	Производст	во	алк	омиз	ие	вых	СВ	ечей						
415	Сборщик — 5 разряда .													96
416.	Макальщик — 5 разряда Сушильщик — 4 разряда													96 96
417	. Сушильщик — 4 разряда .			٠										96
418.	Укладчик — 3 разряда .										•			97
419.	Упаковщик — 4 разряда .			1		-								
	Производство п	аст	ын	экс	тра	KTO	в д	пя і	оло	В				
420.	Просеивальщик — 4 разряд-	а												97 97
421	Прокальшик — 4 разряда													97
422.	Смесильщик — 5 разряда						-	٠						97
423.	Смесильщик — 5 разряда Варшик — 5 разряда Младший варшик — 4 разряд формовщик — 3 разряда резчик — 4 разряда				٠									98
424	 Младший варщик — 4 разря 	да		2					- 1			- 1		98
425.	Формовщик — 3 разряда				٠.		- 1		- 1	- 1	- 1			98
420.	Соржировинк — 4 разряда			:		- :	- 1							98
427.	Восовини — 3 разряда	:												98
420.	Весовщик — 3 разряда . Фасовщик — 3 разряда .													99
430.	Упаковщик — 3 разряда .				٠									99
	Производст	BO I	окис	леи	ног	о п	apa	фии	a					
421	. Мастер-парафиищик — 7 раз						٠.	٠.						99
431														
	Производство						екл	огра	фия	1				99
432	. Травильщик — 5 разряда													100
433	Воријик — 5 разряда				٠									100
434	. Загрузчик — 4 разряда .													100
	Производство	ст	екл	огра	фи	чесн	CHX	чер	иил					
435	. Травильщик — 5 разряда .				٠								•	100
11	Справочник (Химическая промыш.	тен	юст	ь)										161

Производство растворителей стеклографических красок			Стр.
436 Составитель омоги 4 вести			
436. Составитель смеси — 4 разряда ,			101
того отгрустик и разрида			101
Производство стеклографической и ротаторной краски			
438. Составитель краски — 7 разряда 439. Загрузчик — 4 разряда 440. Фасовщик — 3 разряда 441. Составитель ротаториой краски — 7 разряда 441. Составитель ротаториой краски — 7 разряда			
430. Загрузичи — 7 разряда			101
440. фазоряда			101
441 Составителя в разряда			102
711. Составитель рогаторион краски — 7 разряда			102
. Произволение списа			
Производство стеклографической ленты			
442. Составитель краски — 7 разряда			102
443. Пропитчик — 5 разряда			103
444. Намотчик — 4 разряда 445. Упаковщик — 4 разряда			103
443. Упаковщик — 4 разряда			103
Производство стеклографических валиков			
140. Варщик — 5 разряда			103
446. Варщик — 5 разряда	·	- 1	104
			101
Производство акварельной краски			
448. Составитель — 7 разряда 449. Помощиик составителя — 6 разряда 450. Раскатуик — 5 разряда			
449. Помощник составителя — 6 респять			104
450. Раскатинк — 5 разряда			104
451 III and a property of the second			104
101. Штамповщик крутлой якварели — 4 разряда 452. Штамповщик крутлой якварели — 3 разряда 453. Штамповщик крутлой якварели — 5 разряда 454. Штамповщик кетыремутольной якварели — 3 разряда 455. Подсобные рабочие у штампа компаю якварели — 3			105
453. Штамповшик круглой ауварели — 5 разряда			105
454. Штамповшик четыпехуготьной аукальти 2 вести			105
455. Подсобные рабочие у штампа круглой акварели — 3 разряда . 456. Съемшик — 3 разряда .	٠		105
456. Съемцик — 3 разряда			105
457. Шлифовщик акварельных красок — 4 разреда			105
458. Сушильщик — 3 разряда			106
459. Фасовщик — 3 разряда			106
460. Браковщик — 6 разряда			106 106
458. Сушильщик — 3 разряда 459. Фасовщик — 3 разряда 459. Фасовщик — 5 разряда 460. Браковщик — 6 разряда 461. Сушильщик — 5 разряда			106
			100
Производство акварельных полутвердых красок			
463. Раскладчик красок — 7 разряда 464. Резчик — 5 разряда	14		107
464. Резчик — 5 пазпала			107
700. Раскладчик красок — 4 разряда 464. Резчик — 5 разряда 465. Резчик — 3 разряда 466. Обертшик-лейшик — 3 разряда 467. Наборщик — 3 разряда			107
466. Обертщик-клейшик — 3 разряда			107
467. Наборщик — 3 разряда			107
468. Упаковщик — 4 разряда	**		108
469. Браковщик — 6 разряда			108
100. Сосртшик-кленияк — 3 разряда 467. Наборщик — 3 разряда 468. Улаковщик — 4 разряда 469. Браковщик — 6 разряда 470. Улаковщик — 6 разряда			108
			108
Производство мелков по дереву и пастели			
			108
472. Прессовщик — 4 разреда			108
472. Прессовщик — 4 разряда 473. Варшик — 5 разряда			109
472. Прессовщик — 4 разряда 473. Варщик — 5 разряда			
473. Варщик — 5 разряда			
473. Варицик — 5 разряда			
473. Варицик — 5 разряда			109
473. Варщик — 5 разряда		:	109 109

													Cip.
476. Фасовщик — 3 разряда . 477. Упаковщик — 4 разряда 478. Подсобный рабочий — 4 ра 479. Браковщик — 5 разряда .													109
477 Упоморини 4 разряда .		٠											109
470 П-побиль побоний А по	and a			•			1						109
470. Годобоный рабочий — 4 ра	spna	,ct											110
479. Браковщик — в разряда .		-						•					
, Производ	ство	M	елко	в дл	и оп	рув	И						
480. Замесчик — 5 разряда .													110
491 Продориния А разряда		•											110
481. Прессовщик — 4 разряда 482. Фасовщик — 3 разряда	100												110
402. Фасовщик — 3 разряда .					•								
_													
Производств	80 K	онт	орск	ого	клез	н							
483. Варщик — 7 разряда 484. Варщик — 5 разряда													110 .
484 Варшик — 5 разряда													111
тот. Барщик о разрида													
• Произво				«Fo									
485. Составитель клея — 6 разря, 486. Рабочий у насоса — 3 разря,	да												111
486. Рабочий у насоса — 3 разря	да												111
487. Фасовшик — 3 разряда .													111
488 Мойшик — 3 разряда .				1									111
487. Фасовщик — 3 разряда . 488. Мойщик — 3 разряда . 489. Упаковщик — 4 разряда				-									111
tool o little black in pro-proces													
Производство чериильного по	nou	V 9	VD2	cvu	ппа		w	cvs	oro	u	oñoŭ	ног	20
производство чернильного по	рош		ея	CKH	дин	n,	,,,,	cy.	.010	**	ooon		
490. Составитель — 5 разряда													112
491. Мешальщик — 4 разряда													112
 490. Составитель — 5 разряда 491. Мешальщик — 4 разряда 492. Рассыпщик сыпучих веществ 	_	3	разр	яда									112
493. Фасовщик сыпучих веществ	- 3	pa	зряд	ıa.					,				1120
494. Резчик этикеток — 3 разря:	ga												113
495. Браковшик — 6 разряда													113
496. Упаковшик - 3 разряда .													113
497. Упаковшик — 4 разряда													113
498 Оклейшик-этикетчик — 2 ра	зряд	ra											113
499 Уклалинк — 2 разряда													114
492. Рассыщик сыпучих веществ 494. Рассыщик сыпучих веществ 494. Резчик этикеток — 3 разря 495. Браковщик — 6 разряда 496. Млаковщик — 6 разряда 497. Млаковщик — 4 разряда 498. Оклейщик—3 гразряда 498. Оклейщик—3тикетчик — 2 ра 499. Укладчик — 2 разряда 500. Упаковщик — 4 разряда													114
- Feeling													
Прои	эвол	omn	o n.	la cre	anu.								
(школьного и	для	Me	таль	тиче	ских	пе	чат	ей)					
501. Варщик-составитель — 7 ра	ange	ro											114
501. Формовщик — 5 разряда 502. Формовщик — 5 разряда 503. Резчик — 3 разряда 504. Фасовщик — 3 разряда 505. Наборщик — 3 разряда 506. Улаковщик — 4 разряда 507. Упаковщик — 4 разряда	opna	444				*				•			114
503 Резиии — 3 разряда						1				•			114
БО4 Фасовину — 3 пастата										1			115
505 Наборину — 3 распата										•			115
506 Vисковинк — 3 разряда .													115.
500. Упаковщик — о разряда .										*			115
508. Браковщик — 4 разряда .										•			115
508. Браковщик — 6 разряда .													113
Произродотра ф		****	2011	we	noor		v n c	cor	wac		0.700		
Производство фасовки								COK	для	n	OHOB		
509. Бригадир — 6 разряда .													116
510. Браковщик — 6 разряда .													116
510. Браковщик — 6 разряда . 511. Рассыпщик — 3 разряда . 512. Укладчик-заклейщик — 3 ра 513. Этикетчик — 3 разряда .													116
512. Укладчик-заклейшик — 3 ра	зря	ıa									-		116
513. Этикетчик — 3 разряда	F/												116
514. Упаковшик — 3 разряда													116
514. Упаковщик — 3 разряда . 515. Варщик клея — 3 разряда	- 1						1						117
о разрида				-			•			•		-	
113													163
													_00

Произ	волств	to «n	ятно	выво	лит	еля»						Стр.
												117
516. Варщик — 7 разряда .517. Фасовщик — 4 разряда518. Мойщик — 3 разряда		•			•			10				117
518 Мойшик — 3 пазряда	1.1				:	: :			1	- 1		117
ото. итопщик — о разрима												
Производ	ство :	разиь	x p	ужеі	иы	мас	ел					
519. Варщик — 6 разряда												117
520. Загрузчик — 4 разряда							- 1					118
520. Загрузчик — 4 разряда 521. Фасовщик — 3 разряда												118
Фасовк	а ман	ииинс	-MB	ейно	ro M	асла						
522. Мойщик — 3 разряда 523. Разливщик — 3 разряда												118
523. Разливщик — 3 разряда												118
524. Купорщик — 3 разряда								:				118
525. Оклейщик — 2 разряда												118
526. Упаковщик — 4 разряда												119
Производе							IЯМ					
a) II	роиз	вод	ста	0	амі	ул						
527. Стеклодув-запайщик —	5 pas	ряда										119
528. Кислотчик — 4 разряда								- :				119
528. Кислотчик — 4 разряда 529. Упаковщик — 3 разряда												119
б) Про	изв (одет	гво	по	рог	ико	В					
No. O												
530. Составитель порошков —	4 pas	вряда					•					119
	4 раз оизвод						٠	•	٠	•	. ,	119
Пр 531. Эмульсионер — 7 разряд	оизвод а .	дство	фот	обу:	иаги						. '	119
Пр 531. Эмульсионер — 7 разряд	оизвод	дство	фот	обу:	иаги						:	120 120
Пр 531. Эмульсионер — 7 разряд	оизвод	дство	фот	обу:	иаги						.,	120 120 120
Пр 531. Эмульсионер — 7 разряд	оизвод	дство	фот	обу:	иаги							120 120 120 120
Пр 531. Эмульсионер — 7 разряд	оизвод	дство	фот	обу:	иаги							120 120 120 120 120 121
Пр 531. Эмульсионер — 7 разряд	оизвод	дство	фот	обу:	иаги							120 120 120 120 121 121
Пр 531. Эмульсионер — 7 разряд	оизвод	дство	фот	обу:	иаги							120 120 120 120 121 121 121
Пр 531. Эмульсионер — 7 разряд	оизвод	дство	фот	обу:	иаги							120 120 120 120 121 121 121 121
Пр 531. Эмульсновер — 7 разряд 532. Помощики эмульсионер — 533. Заготовщик — 4 разряд 534. Аппаратчик — 5 разряд 535. Помощики аппаратчик — 7 разр 536. Грунговальщик — 7 разряд 537. Помощинк грунговальщик 538. Подручный — 4 разряда	оизвод — 5 р п 4 р нда .	разря разря разря 5 раз	фот да ; да ; да	обул	иаги							120 120 120 120 121 121 121 121 121
Пр 531. Эмульсновер — 7 разряд 532. Помощики эмульсионер — 533. Заготовщик — 4 разряд 534. Аппаратчик — 5 разряд 535. Помощики аппаратчик — 7 разр 536. Грунговальщик — 7 разряд 537. Помощинк грунговальщик 538. Подручный — 4 разряда	оизвод — 5 р п 4 р нда .	разря разря разря 5 раз	фот да ; да ; да	обул	иаги							120 120 120 120 121 121 121 121 121 121
Пр 531. Эмульсновер — 7 разряд 532. Помощики эмульсионер — 533. Заготовщик — 4 разряд 534. Аппаратчик — 5 разряд 535. Помощики аппаратчик — 7 разр 536. Грунговальщик — 7 разряд 537. Помощинк грунговальщик 538. Подручный — 4 разряда	оизвод — 5 р п 4 р нда .	разря разря разря 5 раз	фот да ; да ; да	обул	иаги							120 120 120 120 121 121 121 121 121 122 122
Пр 531. Эмульсновер — 7 разряд 532. Помощики эмульсионер — 533. Заготовщик — 4 разряд 534. Аппаратчик — 5 разряд 535. Помощики аппаратчик — 7 разр 536. Грунговальщик — 7 разряд 537. Помощинк грунговальщик 538. Подручный — 4 разряда	оизвод — 5 р п 4 р нда .	разря разря разря 5 раз	фот да ; да ; да	обул	иаги							120 120 120 120 121 121 121 121 121 122 122
Пр 531. Эмульсновер — 7 разряд 532. Помощики эмульсионер — 533. Заготовщик — 4 разряд 534. Аппаратчик — 5 разряд 535. Помощики аппаратчик — 7 разр 536. Грунговальщик — 7 разряд 537. Помощинк грунговальщик 538. Подручный — 4 разряда	оизвод — 5 р п 4 р нда .	разря разря разря 5 раз	фот да ; да ; да	обул	иаги							120 120 120 120 121 121 121 121 121 122 122
Пр 531. Эмульсновер — 7 разряд 532. Помощики эмульсионер — 533. Заготовщик — 4 разряд 534. Аппаратчик — 5 разряд 535. Помощики аппаратчик — 7 разр 536. Грунговальщик — 7 разряд 537. Помощинк грунговальщик 538. Подручный — 4 разряда	оизвод — 5 р п 4 р нда .	разря разря разря 5 раз	фот да ; да ; да	обул	иаги							120 120 120 120 121 121 121 121 121 122 122
Пр 31. Эмульсновер — 7 разряд 532. Помощинк эмульсновер — 7 разряд 532. Помощинк эмульсновера — 534. Аппаратчик — 5 разряда 536. Помощинк аппаратчик — 7 разр 37. Помощинк грунтовальным к разграда — 536. Помощинк каламаровицик 541. Увлаживльщик жаламаровицик 541. Увлаживльщий мастер полива — 7 разр 542. Мастер полива — 7 разр 543. Маладиий мастер полива — 545. Маладиий мастер полива — 545. Маладиий мастер полива — 545. Разграда на процървающено 545. Разграда на предържание 545. Разграда на предъ	оизвола	разря, Браз Браз Браз Браз Браз Браз	фот да да да пряда пине	обун	маги	i anar						120 120 120 120 121 121 121 121 121 121
Пр 31. Эмульсновер — 7 разряд 532. Помощинк эмульсновер — 7 разряд 532. Помощинк эмульсновера — 534. Аппаратчик — 5 разряда 536. Помощинк аппаратчик — 7 разр 37. Помощинк грунтовальным к разграда — 536. Помощинк каламаровицик 541. Увлаживльщик жаламаровицик 541. Увлаживльщий мастер полива — 7 разр 542. Мастер полива — 7 разр 543. Маладиий мастер полива — 545. Маладиий мастер полива — 545. Маладиий мастер полива — 545. Разграда на процървающено 545. Разграда на предържание 545. Разграда на предъ	оизвола	разря, Браз Браз Браз Браз Браз Браз	фот да да да пряда пине	обун	маги	i anar						120 120 120 120 121 121 121 121 121 122 122
Пр. 331. Эмульснопер — 7 разряд. 532. Помощинк эмульснопер. 533. Заготовщик — 4 разряд. 535. Помощинк заготовщик — 536. Грунтовальщик аппаратчика. 536. Грунтовальщик грунтовальщик году помощим грунтовальщик при том 538. Помощим к грунтовальщим каламировщик мастер) — 549. Помощим мастер полива. — 7 разр. 543. Маадший мастер полива. — 7 разр. 544. Макотр полива. — 7 разр. 544. Макотр полива. — 7 разр. 545. Маадший мастер полива. — 546. Мастер мастер. 547. Маадший мастер полива. — 546. Мастер. 547. Маадший мастер. 547. Маадший мастер. 548. Маадший мастер. 548. Маадший мастер. 549. Маадший мас	оизвода — 5 ран — 4 ран — 7 ран а — 5 ран — 3 да — 5 ран — 6 ран —	разря, разря, 5 раз 5 раз 5 раз разря, 1 ман	фотда	обу: 	маги	лвава						120 120 120 120 121 121 121 121 122 122
Пр. 331. Эмульснопер — 7 разряд. 532. Помощинк эмульснопер. 533. Заготовщик — 4 разряд. 535. Помощинк заготовщик — 536. Грунтовальщик аппаратчика. 536. Грунтовальщик грунтовальщик году помощим грунтовальщик при том 538. Помощим к грунтовальщим каламировщик мастер) — 549. Помощим мастер полива. — 7 разр. 543. Маадший мастер полива. — 7 разр. 544. Макотр полива. — 7 разр. 544. Макотр полива. — 7 разр. 545. Маадший мастер полива. — 546. Мастер мастер. 547. Маадший мастер полива. — 546. Мастер. 547. Маадший мастер. 547. Маадший мастер. 548. Маадший мастер. 548. Маадший мастер. 549. Маадший мас	оизвода — 5 ран — 4 ран — 7 ран а — 5 ран — 3 да — 5 ран — 6 ран —	разря, разря, 5 раз 5 раз 5 раз разря, 1 ман	фотда	обу: 	маги	лвава						120 120 120 120 121 121 121 121 121 122 122
Пр. 331. Эмульснопер — 7 разряд. 532. Помощинк эмульснопер. 533. Заготовщик — 4 разряд. 535. Помощинк заготовщик — 536. Грунтовальщик аппаратчика. 536. Грунтовальщик грунтовальщик году помощим грунтовальщик при том 538. Помощим к грунтовальщим каламировщик мастер) — 549. Помощим мастер полива. — 7 разр. 543. Маадший мастер полива. — 7 разр. 544. Макотр полива. — 7 разр. 544. Макотр полива. — 7 разр. 545. Маадший мастер полива. — 546. Мастер мастер. 547. Маадший мастер полива. — 546. Мастер. 547. Маадший мастер. 547. Маадший мастер. 548. Маадший мастер. 548. Маадший мастер. 549. Маадший мас	оизвода — 5 ран — 4 ран — 7 ран а — 5 ран — 3 да — 5 ран — 6 ран —	разря, разря, 5 раз 5 раз 5 раз разря, 1 ман	фотда	обу: 	маги	лвава						120 120 120 120 121 121 121 121 121 122 122
Пр 31. Эмульсновер — 7 разряд 532. Помощинк эмульсновер — 7 разряд 532. Помощинк эмульсновера — 534. Аппаратчик — 5 разряда 536. Помощинк аппаратчик — 7 разр 37. Помощинк грунтовальным к разграда — 536. Помощинк каламаровицик 541. Увлаживльщик жаламаровицик 541. Увлаживльщий мастер полива — 7 разр 542. Мастер полива — 7 разр 543. Маладиий мастер полива — 545. Маладиий мастер полива — 545. Маладиий мастер полива — 545. Разграда на процървающено 545. Разграда на предържание 545. Разграда на предъ	оизвода — 5 ран — 4 ран — 7 ран а — 5 ран — 3 да — 5 ран — 6 ран —	разря, разря, 5 раз 5 раз 5 раз разр:	фотда	обу: 	маги	лвава						120 120 120 120 121 121 121 121 121 122 122
Пр 33. Эмульсновер — 7 разряд 532. Помощинк эмульсновер — 7 разряд 532. Помощинк эмульсновера 533. Загаточник — 4 разряд 534. Загаточник — 1535. Помощинк аппаратчика — 536. Грунтовальным — 7 разр 37. Помощим грунтовальным сачетер — 536. Моментик — 1541. Увлаживльшик — 6 разряд 543. Маздший мастер полива — 7 разр 543. Маздший мастер полива — 7 разр 544. Намотчик — 4 разряда 544. Намотчик — 4 разряда 546. Речик на стопореже — 547. Сортировшик - 69ховшик 548. Фассовцик — 3 разряда 549. Уалковшик — 3 разряда 550. Упаковшик — 3 разряда	оизвода — 5 ја — 7 раза — 7 раза — 7 раза — 5 јада . — 5 јада . — 5 јада . — 5 јада .	аство разря 5 раз 5 раз разря празря празря празря	фот да ла пряда пине да	обун	иаги 4 ра	лядаряд						120 120 120 120 121 121 121 121 121 122 122
Пр 31. Эмульснопер — 7 разрад 532. Помощинк эмульскопера 533. Заготовщик — 4 разряд, 534. Аппаратчик — 5 разряда 535. Помощинк аппаратчика 536. Помощинк аппаратчика 537. Помощинк груктовальных 538. Подручный — 4 разряда 539. Кагандаровщик (кастер) — 540. Помощинк калажировщик 14. Укалажильцик — 6 разря 542. Мастер поліная — 7 разряда 543. Малаций мастер поліна 545. Реаник на праврида 545. Реаник на стогорезке — 547. Сортировщик — 3 разряда 549. Упаковщик — 3 разряда 559. Упаковщик — 3 разряда 559. Упаковщик — 3 разряда	оизвој а 5 ј а 5 ј а 5 ј а 7 раса 5 ј а 6 ј а 5 ј а 6 ј а	разря за разря да ра	фот	плас	лаги	зрядо						120 120 120 121 121 121 121 121 121 122 122
Пр 31. Эмульснопер — 7 разрад 532. Помощинк эмульскопера 533. Заготовщик — 4 разряд, 534. Аппаратчик — 5 разряда 535. Помощинк аппаратчика 536. Помощинк аппаратчика 537. Помощинк груктовальных 538. Подручный — 4 разряда 539. Кагандаровщик (кастер) — 540. Помощинк калажировщик 14. Укалажильцик — 6 разря 542. Мастер поліная — 7 разряда 543. Малаций мастер поліна 545. Реаник на праврида 545. Реаник на стогорезке — 547. Сортировщик — 3 разряда 549. Упаковщик — 3 разряда 559. Упаковщик — 3 разряда 559. Упаковщик — 3 разряда	оизвој а 5 ј а 5 ј а 5 ј а 7 раса 5 ј а 6 ј а 5 ј а 6 ј а	разря за разря да ра	фот	плас	лаги	зрядо						120 120 120 121 121 121 121 121 121 122 122
Пр 33. Эмульсновер — 7 разряд 532. Помощинк эмульсновер — 7 разряд 532. Помощинк эмульсновера 533. Загаточник — 4 разряд 534. Загаточник — 1535. Помощинк аппаратчика — 536. Грунтовальным — 7 разр 37. Помощим грунтовальным сачетер — 536. Моментик — 1541. Увлаживльшик — 6 разряд 543. Маздший мастер полива — 7 разр 543. Маздший мастер полива — 7 разр 544. Намотчик — 4 разряда 544. Намотчик — 4 разряда 546. Речик на стопореже — 547. Сортировшик - 69ховшик 548. Фассовцик — 3 разряда 549. Уалковшик — 3 разряда 550. Упаковшик — 3 разряда	оизводо а а а а а а а а а а а а а а а а а а	разря разря разря разря разря разря разря т т т т т т т т т т т т т т т т т т т	фото фото	обун	иаги 44 ра	зряд						120 120 120 121 121 121 121 121 122 122

										Crp.
### C 1 econg#3										125
555. Сушильщик — 4 разряда				- 1						125
555. Сушканцик — 4 разряда — 556. Кавяброшцик — 4 разряда 557. Подсобный рабочий — 3 разряда 559. Подсобный рабочий — 3 разряда 559. Зумужсковер — 7 разряда — 559. Зумужсковер — 7 разряда — 559. Подсобным — 4 разряда 550. Подкобным — 4 разряда — 564. Загрумчик — 4 разряда — 565. Сушканцик — 4 разряда — 566. Сушканцик — 4 разряда — 566. Сушканцик — 4 разряда — 567. Учиконцик — 4 разряда — 567. Учиконцик — 4 разряда — 567. Учиконцик — 3 разряда — 567.										125
сто Правительный рассии — 2 пазвята	i .									125
EEO Samuranoun - 7 paapana										125
560 фил. трорици эмульски — 4 разряда	а.									126
561 Поделойник — 4 разряда										126
569 Подившик — 5 разряда										126
563 Наклалинк-съеминк — 4 разряда										126
564 Загрузчик — 4 разряда										127
565 Супильник — 4 разряда									٠	127
566 Сортировинк — 4 разряда				. :						127
567. Упаковшик — 3 разряда										127
oor. o manorate as parposes										1
568 Составитель смеси — 5 разряда .										128
560 Možurav — 3 paspana										128
570 Заготовшик — 3 разряда										128
571 Позировник — 3 разряда										128
568. Систавитель смеси — 5 разряда . 569. Мойщик — 3 разряда . 570. Заггоопиик — 3 разряда . 572. Зокругинк (закатчик) — 3 разряда . 572. Зокругинк (закатчик) — 3 разряда . 574. Купорцик — 3 разряда . 574. Купорцик — 3 разряда . 576. Собъщик — 3 разряда . 576. Смеймик — 3 разряда . 577. Упаковщик — 3 разряда . 577. Упаковщик — 3 разряда . 578. Клейшик — 3 разряда . 578. Клейшик — 3 разряда . 578. Крейшик — 5 разряда . 578	a .									128
572 Daanecuuy-aanenruuy — 3 naangaa										129
E74 Vyronusy - 3 paangra										129
575 Смольшик — 3 разряда	- 1									129
576 Changey — 3 pagagas	- 1									129
577 Vravonusy — 3 paapaga	- 1									129
578 Knonuniy — 2 paspena										129
570. Пландовинк — 2 разряда										130
580. Бракер — 5 разряда										130
300. Dhakeh — a bashitta										
Hannan and a state of the state		oost 11	- dru	r9						
Производство										120
										130
581. Варщик — 5 разряда		Ċ					:	:	,	130
581. Варщик — 5 разряда		Ċ					:			130 131
581. Варщик — 5 разряда		Ċ					:			130
581. Варщик — 5 разряда	Эяда а .		:	:	:		:	:	:	130 131
581. Варщик — 5 разряда	ояда а .	нон		мате	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	лов	:		٠	130 131 131
581. Варщик — 5 разряда	ояда а . воляц	нои	:	мате	ериа	лов	:	:		130 131 131
581. Варщик — 5 разряда	ояда а . воляц	нои	:	мате	ериа	лов	:	:		130 131 131
581. Варщик — 5 разряда	ояда а . воляц	нои	:	мате	ериа	лов	:	:		130 131 131
581. Варщик — 5 разряда	ояда а . воляц	нои	:	мате	ериа	лов	:	:		130 131 131
581. Варщик — 5 разряда	ояда а . воляц	нои	:	мате	ериа	лов	:	:		130 131 131
581. Варщик — 5 разряда	ояда а . воляц	нои	:	мате	ериа	лов	:	:		130 131 131
581. Варщик — 5 разряда	ояда а . воляц	нои	:	мате	ериа	лов	:	:		130 131 131
 581. Варишк — 5 разряда 582. Помовить коршка — 4 разряда 583. Проказыцик-разичатыщик — 5 разряда 584. Варшик-фыльтрощик — 5 разряда 585. Старший проштинк — 6 разряда 586. Проитель — 5 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 589. Намочтик — 4 разряда 590. Упаковцик — 4 разряда 	ояда а .	нои	: : : : :	мате	ериа	лов				130 131 131 131 132 132 132 132 133
 581. Варишк — 5 разряда 582. Помовить коршка — 4 разряда 583. Проказыцик-разичатыщик — 5 разряда 584. Варшик-фыльтрощик — 5 разряда 585. Старший проштинк — 6 разряда 586. Проитель — 5 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 589. Намочтик — 4 разряда 590. Упаковцик — 4 разряда 	ояда а .	нои	: : : : :	мате	ериа	лов				130 131 131 131 132 132 132 132 133
 581. Варишк — 5 разряда 582. Помовить коршка — 4 разряда 583. Проказыцик-разичатыщик — 5 разряда 584. Варшик-фыльтрощик — 5 разряда 585. Старший проштинк — 6 разряда 586. Проитель — 5 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 589. Намочтик — 4 разряда 590. Упаковцик — 4 разряда 	ояда а .	нои	: : : : :	мате	ериа	лов				130 131 131 131 132 132 132 132 133
 581. Варишк — 5 разряда 582. Помовить коршка — 4 разряда 583. Проказыцик-разичатыщик — 5 разряда 584. Варшик-фыльтрощик — 5 разряда 585. Старший проштинк — 6 разряда 586. Проитель — 5 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 589. Намочтик — 4 разряда 590. Упаковцик — 4 разряда 	ояда а .	нои	: : : : :	мате	ериа	лов				130 131 131 131 132 132 132 132 133
 581. Варишк — 5 разряда 582. Помовить коршка — 4 разряда 583. Проказыцик-разичатыщик — 5 разряда 584. Варшик-фыльтрощик — 5 разряда 585. Старший проштинк — 6 разряда 586. Проитель — 5 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 589. Намочтик — 4 разряда 590. Упаковцик — 4 разряда 	ояда а .	нои	: : : : :	мате	ериа	лов				130 131 131 131 132 132 132 132 133
 581. Варишк — 5 разряда 582. Помовить коршка — 4 разряда 583. Проказыцик-разичатыщик — 5 разряда 584. Варшик-фыльтрощик — 5 разряда 585. Старший проштинк — 6 разряда 586. Проитель — 5 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 589. Намочтик — 4 разряда 590. Упаковцик — 4 разряда 	ояда а .	нои	: : : : :	мате	ериа	лов				130 131 131 131 132 132 132 132 133
 581. Варишк — 5 разряда 582. Помовить коршка — 4 разряда 583. Проказыцик-разичатыщик — 5 разряда 584. Варшик-фыльтрощик — 5 разряда 585. Старший проштинк — 6 разряда 586. Проитель — 5 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 589. Намочтик — 4 разряда 590. Упаковцик — 4 разряда 	ояда а .	нои	: : : : :	мате	ериа	лов				130 131 131 131 132 132 132 132 133
 581. Варишк — 5 разряда 582. Помовить коршка — 4 разряда 583. Проказыцик-разичатыщик — 5 разряда 584. Варшик-фыльтрощик — 5 разряда 585. Старший проштинк — 6 разряда 586. Проитель — 5 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 589. Намочтик — 4 разряда 590. Упаковцик — 4 разряда 	ояда а .	нои	: : : : :	мате	ериа	лов				130 131 131 131 132 132 132 132 133
 581. Варишк — 5 разряда 582. Помовить коршка — 4 разряда 583. Проказыцик-разичатыщик — 5 разряда 584. Варшик-фыльтрощик — 5 разряда 585. Старший проштинк — 6 разряда 586. Проитель — 5 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 589. Намочтик — 4 разряда 590. Упаковцик — 4 разряда 	ояда а .	нои	: : : : :	мате	ериа	лов				130 131 131 131 132 132 132 132 133
 581. Варишк — 5 разряда 582. Помовить коршка — 4 разряда 583. Проказыцик-разичатыщик — 5 разряда 584. Варшик-фыльтрощик — 5 разряда 585. Старший проштинк — 6 разряда 586. Проитель — 5 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 589. Намочтик — 4 разряда 590. Упаковцик — 4 разряда 	ояда а .	нои	: : : : :	мате	ериа	лов				130 131 131 131 132 132 132 132 133
 581. Варишк — 5 разряда 582. Помовить коршка — 4 разряда 583. Проказыцик-разичатыщик — 5 разряда 584. Варшик-фыльтрощик — 5 разряда 585. Старший проштинк — 6 разряда 586. Проитель — 5 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 589. Намочтик — 4 разряда 590. Упаковцик — 4 разряда 	ояда а .	нои	: : : : :	мате	ериа	лов				130 131 131 131 132 132 132 132 133
 581. Варишк — 5 разряда 582. Помовить коршка — 4 разряда 583. Проказыцик-разичатыщик — 5 разряда 584. Варшик-фыльтрощик — 5 разряда 585. Старший проштинк — 6 разряда 586. Проитель — 5 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 589. Намочтик — 4 разряда 590. Упаковцик — 4 разряда 	ояда а .	нои	: : : : :	мате	ериа	лов				130 131 131 131 132 132 132 132 133
 581. Варишк — 5 разряда 582. Помовить коршка — 4 разряда 583. Проказыцик-разичатыщик — 5 разряда 584. Варшик-фыльтрощик — 5 разряда 585. Старший проштинк — 6 разряда 586. Проитель — 5 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 587. Приемпик — 4 разряда 589. Намочтик — 4 разряда 590. Упаковцик — 4 разряда 	ояда а .	нои	: : : : :	мате	ериа	лов				130 131 131 131 132 132 132 132 133
581. Варшик — 5 разряда — 582. Помощим каршика — 4 разряда 583. Прокальцие разичанцие — 5 разряд 584. Варшик-фъльтронцик — 5 разряд Производство гидрон 585. Старший проштик — 6 разряда 587. Приемщик — 4 разряда — 588. Порильяцик — 3 разряда — 589. Намочик — 4 разряда — 599. Намочик — 4 разряда — 599. Манкомпик — 4 разряда — 590. Унакомпик — 590. Унакомпик — 5 разряда — 590. Унакомпик — 590. У	ояда а .	нои	: : : : :	мате	ериа	лов				130 131 131 131 132 132 132 132 133

													Стр.
603.	Сушильщик на горне — 4 р Загрузчик капсулей — 4 раз	азря,	да										135
60%	Загрузчик капсулей — 4 раз	ряда											135
607	Обживан загрузчик — 5 разря	нда.									٠.	٠.	136
608	Браковини — 5 разряда												136
609	Токарь по камию — 4 вести											٠.	136
610.	Токарь по камию — 5 разряда	ii .											136
611.	Бракев каменио-токавного нак		c										136
612.	Сущильник — 3 разрята	.ca	0	раз	эяда								136
613.	Бригадир горнового отлеления		6	naa.									137
614.	Капсульщик — 5 разряда			pus	лда								137
615. 1	Шлифовщик — 4 разряда												137
616. 1	Шлифовщик — 5 разряда												107
617. 1	Рабочни на контрольно-испыта	тель	HOM	г ст	анке		5 n	aan.	ıma.				127
618. 7	Маркировщик — 4 разряда .						- P	nop2	.,,,,,,,				138
619. 2	Упаковщик — 4 разряда						- 1	- :		- 1			138
620. 1	Тодиосчик кругов — 4 разря	да.									- 1		188
	Стариний загружчик — 5 разра Обжигальщик — 5 разрад Бряковщик — 5 разрад Бряковщик — 5 разрад Тожарь по кимпо — 6 разрад Брякор по кимпо — 5 разрад Брякор — 7 разрад Брякор — 7 разрад Брякор — 7 разрад Кистумицик — 4 разрад В Брякоровщик — 4 разрад Рабоний на компо физика Максовщик — 4 разрад Подносчик кругов — 4 разрад В В В В В В В В В В В В В В В В В В В												100
	Производство наж												
621 1													
622 F	Вальновшим Е вести												138
623. E	ОУНКеповинк — 4 разряда												138
624. I	Ірнеминк — 4 разряда .												139
625. F	езчик бумаги — 3 разремо												139
626. E	раковщик-сортировник — 6 г	naane	πα				•						138 139 139 139 139
627. I	Зешальщик — 4 разряла	Juspy	μįει										139
628. C	ушильщик — 5 разряда		Ċ	- 1									139
629. A	Клеевар — 5 разряда Вальцовщик — 5 разряда Бункеровшик — 4 разряда Гриемцик — 4 разряда Гриемцик — 4 разряда Разряда — 6 р	раз	ряд	įα.		- 1							140
													140
	Производо	ство	KO	кза	мени	теля							
630. B	альцовщик— 6 разряда . Прессовщик— 6 разряда . езчик— 3 разряда												140
631. II	рессовщик — 6 разряда .	- 1		· ·	- :	- 1							140
032. P	езчик — 3 разряда										•		140
	П												140
000 0	Производство пленочи	010	кло	рви	инло	вого	17.71	асты	ıka:	ra			
633, C	оставитель замеса — 6 разряд вальцовщик — 5 разряда каландровожатый — 7 разряда	ıα.											141
604. 13	альцовщик — 5 разряда								÷				141
000. A	аландровожатын — 7 разряда	1.											141
	Производ												
626 C	произво)	цетве	, 1)	ira	мен	ки							
637 C	грогальщик — 5 разряда .												141
638 B	ушильщик — 4 разряда .												142
639 K	аландовинк — 5 разряда .		٠										142
0001 1(трогальщик — 5 разряда ушнлыщик — 4 разряда альцовщик — 5 разряда аландровожатый — 7 разряда		٠										142
	Производство медицинских												
640 C	пиратични о	и вс	rej	эинг	рны	к ка	тете	ров	Н	буж	ей		
641. O	пиральщик — 3 разряда плетальщик-катетерщик — 5- ъемщик-пропитчик — 6 разряд												142
642. C	ъеминк-пропитину — 6 пост-	разр	яда	1.	٠								143
643. K	атетершик-ииструктор — 7 раз	a.		٠.									143
644. K	атетерщик — 6 разряла	dan'te		1									143
645. K	атетерщик — 5 разряда										٠		143
646. K	атетерщик — 4 разряда .					1							143 144
547. K	пастальщик категерцик — 5- бемщик-проинтчик — 6 разряда атегерщик — 6 разряда : - атегерщик — 5 разряда : - атегерщик — 5 разряда : - атегерщик — 4 разряда : - атегерщик — 3 разряда : -												144
66													177

											CTD.
Производство изоляци	ониој	й лин	оксі	ниов	ой	труб	KH				
648. Мотальщик на машине — 3 разр	яла.										144
649 Мотальшик на станке - 3 разр	яла.	- 1									144
650. Оплетальник-ликоксиншик — 5 г	азря.	ла.									145
651 Нашившик чулка на рамы — 4 г	азря	ла.									145
652. Съемшик-пропитчик — 6 разряда											145
653 Опальшик — 4 разряда											145
654. Пропитчик — 6 разряда											145
655 Чистильшик рам — 4 разряда											146
656. Сортировшик — 4 разряда .											146
 мотальщик на машине — 3 разр оплаетальщик-лимскиншик — 5 разр оплаетальщик-лимскиншик — 5 разр от разрим — 4 разр от разрим — 4 разряда от разрим — 6 разряда 											146
Производство изоляцие											
658. Составитель замеса — 6 разряд	a .										146
659. Вальцовшик — 5 разряда .											146
660. Шприц-машинист — 4 разряда											147
659. Вальцовщик — 5 разряда . 660. Шприц-машинист — 4 разряда 661. Контролер-браковщик — 6 разр	яда.										147
Производство изоляцио	иного	пол	отиа	«Э	ксц	ельс	иор				
Производство изоляцио 662. Резчик — 3 разряда	иного	пол	отиа •	«Э	ксц	ельс:	иор:				147
Производство изоляцио 662. Резчик — 3 разряда 663. Наметчик — 3 разряда	иного	пол	о тиа :	«Э	ксці	ельс	и о р:	:	:	:	147
Производство изоляцио 662. Резчик — 3 разряда 663. Наметчик — 3 разряда 664. Пропитчик — 5 разряда	иного	пол	отиа	«9	ксці	ельс	иор	:	:	:	147 148
Производство изоляцио 662. Резчик — 3 разряда 663. Наметчик — 3 разряда 664. Пропитчик — 5 разряда 665. Отделочник — 5 разряда	иного	пол	отиа	· «Э	ксц	ельс	и о р:	:	:		147 148 148
Производство изоляцио 662. Резчик — 3 разряда 663. Наметчик — 3 разряда	иного	пол	отиа	· «Э	ксц	ельс	нор		:		147 148 148 148
Производство изоляцио 662. Резчик — З разряда	иного	пол	отиа	· «Э	ксц.	ельс	нор:				147 148 148 148 148
Производство изоляцио 662. Резчик — 3 разряда . 663. Наметчик — 3 разряда . у . 664. Проинтчик — 5 разряда 665. Отделочник — 5 разряда . 666. Сшивальщик — 3 разряда . 667. Намотчик кромок — 3 разряда . 668. Лакоразодчик — 5 разряда .	ииого	пол	отиа	«Э	ксц	ельс	иор:				147 148 148 148
662. Резчик — 3 разряда				:	:	;, ;,	нор				147 148 148 148 148
Производство изоляцию 662. Резчик — З разряда				:	:	;, ;,	юр		:		147 148 148 148 148 148
662. Резчик — 3 разряда 663. Наметчик — 5 разряда 664. Проинтик — 5 разряда 665. Отделочик — 5 разряда 666. Сивнальцик — 5 разряда 667. Намотчик кромо — 3 разряда 668. Лакоразводчик — 5 разряда Производство сто.	пярис		ездр		о к	лея		:			147 148 148 148 148 148
662. Резчик — 3 разряда 663. Наметчик — 5 разряда 664. Проинтик — 5 разряда 665. Отделочик — 5 разряда 666. Сивнальцик — 5 разряда 667. Намотчик кромо — 3 разряда 668. Лакоразводчик — 5 разряда Производство сто.	пярис		ездр		о к	лея		:			147 148 148 148 148 148 149 149
662. Резчик — 3 разряда 663. Наметчик — 5 разряда 664. Проинтик — 5 разряда 665. Отделочик — 5 разряда 666. Сивнальцик — 5 разряда 667. Намотчик кромо — 3 разряда 668. Лакоразводчик — 5 разряда Производство сто.	пярис		ездр		о к	лея		:			147 148 148 148 148 148 149 149
662. Резчик — 3 разряда 663. Наметчик — 5 разряда 664. Проинтик — 5 разряда 665. Отделочик — 5 разряда 666. Сивнальцик — 5 разряда 667. Намотчик кромо — 3 разряда 668. Лакоразводчик — 5 разряда Производство сто.	пярис		ездр		о к	лея		:			147 148 148 148 148 148 149 149 149 149
662. Резчик — 3 разряда 663. Наметчик — 5 разряда 664. Проинтик — 5 разряда 665. Отделочик — 5 разряда 666. Сивнальцик — 5 разряда 667. Намотчик кромо — 3 разряда 668. Лакоразводчик — 5 разряда Производство сто.	пярис		ездр		о к	лея		:			147 148 148 148 148 148 149 149 149 149 150
662. Резчик — 3 разряда 663. Наметчик — 5 разряда 664. Проинтик — 5 разряда 665. Отделочик — 5 разряда 666. Сивнальцик — 5 разряда 667. Намотчик кромо — 3 разряда 668. Лакоразводчик — 5 разряда Производство сто.	пярис		ездр		о к	лея		:			147 148 148 148 148 148 149 149 149 150 150
662. Резчик — 3 разряда . 663. Наметчик — 3 разряда . 664. Пропитчик — 5 разряда . 666. Справълщик — 5 разряда . 666. Сшивальщик — 3 разряда . 667. Намогчик кромок — 3 разряда . 668. Лакоразводчик — 5 разряда . Производство сто.	пярис		ездр		о к	лея		:			147 148 148 148 148 148 149 149 149 149 150

Редактор Н. К. Никифоров.

Тираж 2150.

Техн. редактор Ю. Барсукова

Л-114427. Подп. к печати 19/VII 1950 г. Сдано в производство 30/III 1950 г. Объем 10,5 п. л. Формат 60 × 921/16. Заказ 563.





30035

Цена 7 руб.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ: Москва, Мал. Комсомольский пер., 3 Отделу снабжения КОИЗа